

Entrada: 2026-06-21

Entrega: 2026-06-22

Status: Recebido

Garantia: —

CLIENTE

NOME: Francisco CPF: 03405046335 CONTATO: 61999999999

ENDEREÇO: —

APARELHO

EQUIPAMENTO: iPhone MARCA / MODELO: Apple COR / CAPACIDADE: — IMEI / SÉRIE: —

SENHA / PADRÃO: 1234 CONTA REMOVIDA: — ACESSÓRIOS: —

DEFEITO INFORMADO: Tampa original de vidro apple ESTADO NA ENTRADA: —

CHECKLIST TÉCNICO: —

LAUDO / DIAGNÓSTICO: Problema diagnosticado VALOR APROVADO: R\$ 250.0

Garantia restrita ao serviço executado. Danos físicos, líquidos, oxidação e mau uso não estão cobertos.

Responsável técnico: Recebido por: Cliente:

Entrada: 2026-06-21

Entrega: 2026-06-22

Status: Recebido

Garantia: —

CLIENTE

NOME: Francisco CPF: 03405046335 CONTATO: 61999999999

ENDEREÇO: —

APARELHO

EQUIPAMENTO: iPhone MARCA / MODELO: Apple COR / CAPACIDADE: — IMEI / SÉRIE: —

SENHA / PADRÃO: 1234 CONTA REMOVIDA: — ACESSÓRIOS: —

DEFEITO INFORMADO: Tampa original de vidro apple ESTADO NA ENTRADA: —

CHECKLIST TÉCNICO: —

LAUDO / DIAGNÓSTICO: Problema diagnosticado VALOR APROVADO: R\$ 250.0

Garantia restrita ao serviço executado. Danos físicos, líquidos, oxidação e mau uso não estão cobertos.

Responsável técnico: Recebido por: Cliente: