

HASAR HESABI

A-) DEĞİŞMESİ GEREKEN HASARLI PARÇA VE MALZEMELER

SERVİSTE TEDARİK EDİLEN PARÇA VE MALZEMELER

PARÇA ADI	PARÇA KODU	ADET	ORJ. FİYAT	TED. FİYATI	TED. İSK%	KDV'siz FİYAT	KDV'li FİYAT
Orj. ÖNTAMPON / ÖNTAMPON- Serviste Değişim Nedeni : Aracın onarımını hızlandırmak gerekiyordu. Sistemden tedarik edilseydi : 1393.70 TL (ORJ)	orj:52119F2907	1	2.212,23	1.393,00	Ser.37,0	1.393,00	1.393,00
Orj. KÖRLÜY BAŞLI SU HAZ / KÖRLÜY BAŞLI SU HAZ- Serviste Değişim Nedeni : Aracın onarımını hızlandırmak gerekiyordu. Sistemden tedarik edilseydi : 15.20 TL (ORJ)	orj:5578302290	1	24,13	15,20	Ser.37,0	15,20	15,20
Eyd. MOTOR KAPUTU / MOTOR KAPUTU- Serviste Değişim Nedeni : Aracın onarımını hızlandırmak gerekiyordu. Sistemden tedarik edilseydi : 1850.87 TL (EŞD)	eyd:TOY08C0080 Takip No: K1044042120	1	6.652,87	1.850,00	Ser.72,2	1.850,00	1.850,00
Eyd. ÖNSL TEK POY/ YUV / ÖNSL TEK POY/ YUV- Serviste Değişim Nedeni : Aracın onarımını hızlandırmak gerekiyordu. Sistemden tedarik edilseydi : 271.28 TL (EŞD) Sertifika	eyd:FT8137 Takip No: K1044042122	1	2.790,79	271,29	Ser.90,3	271,29	271,29
Orj. TAKIM SL MANŞET / TAKIM SL MANŞET- Serviste Değişim Nedeni : Aracın onarımını hızlandırmak gerekiyordu. Sistemden tedarik edilseydi : 67.95 TL (ORJ)	orj:442802870	1	107,87	62,88	Ser.41,7	62,88	62,88
Orj. SL TAŞIYICI ÖNSAC / SL TAŞIYICI ÖNSAC- Serviste Değişim Nedeni : Aracın onarımını hızlandırmak gerekiyordu. Sistemden tedarik edilseydi : 98.29 TL (ORJ)	orj:5321402200	1	156,03	98,30	Ser.37,0	98,30	98,30
Eyd. SL FAR / SL FAR- Serviste Değişim Nedeni : Aracın onarımını hızlandırmak gerekiyordu. Sistemden tedarik edilseydi : 5080.11 TL (ORJ)	eyd:8115002560 Takip No: K1044042125	1	8.063,68	2.586,07	Ser.67,9	2.586,07	2.586,07
Orj. MOTOR KAP SĞ MENTEŞE / MOTOR KAP SĞ MENTEŞE- Serviste Değişim Nedeni : Aracın onarımını hızlandırmak gerekiyordu. Sistemden tedarik edilseydi : 210.50 TL (ORJ)	orj:5341002540	1	334,14	210,51	Ser.37,0	210,51	210,51
Orj. MOTOR KAP SL MENTEŞ / MOTOR KAP SL MENTEŞ- Serviste Değişim Nedeni : Aracın onarımını hızlandırmak gerekiyordu. Sistemden tedarik edilseydi : 210.50 TL (ORJ)	orj:5342002540	1	334,14	210,51	Ser.37,0	210,51	210,51
Orj. ABSORBER ÖNTAMPON / ABSORBER ÖNTAMPON- Serviste Değişim Nedeni : Aracın onarımını hızlandırmak gerekiyordu. Sistemden tedarik edilseydi : 196.77 TL (ORJ)	orj:5261102520	1	312,34	196,77	Ser.37,0	196,77	196,77
Orj. AL RADYATÖR İZG / AL RADYATÖR İZG- Serviste Değişim Nedeni : Aracın onarımını hızlandırmak gerekiyordu. Sistemden tedarik edilseydi : 341.54 TL (ORJ)	orj:5310202450	1	542,13	341,54	Ser.37,0	341,54	341,54
TOPLAM :		11	21.530,35	7.236,07		7.236,07	7.236,07

TEDARİKÇİ BAZINDA TOPLAMLAR

TEDARİKÇİ	ADET	ORJ. FİYAT	TED. FİYATI	KDV'siz TED. FİYATI	KDV'li TED. FİYATI
SEMA ERKUL (SERVİS)	11	21.530,35	7.236,07	7.236,07	7.236,07
TOPLAM :	11	21.530,35	7.236,07	7.236,07	7.236,07

B-) ONARIM VE MONTAJ İŞÇİLİKLERİ

SERVİS + PARÇA BAZINDA İŞÇİLİKLER

SEMA ERKUL (Anlaşmasız/Özel Servis)											
PARÇA ADI	ONR.	BOYA	KPT.	MEK.	ELK.	DÖŞ.	CAM	İŞÇ.TOP.	ISK%	KDV'siz TOP.	KDV'li TOP.
ÖNTAMPON Orj.Par.Kod : 52119F2907 Orj.Par.Fiy : 2.212,23	0,00	650,00	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.250,00	0,0	1.250,00	1.250,00
MOTOR KAPUTU Orj.Par.Kod : 5330102380 Orj.Par.Fiy : 6.652,87	0,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,0	1.200,00	1.200,00

ÖNSL TEK POY/ YUV Orj.Par.Kod : 43550F4010 Orj.Par.Fiy : 2.790,79	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,0	150,00	150,00
SL TAŞIYICI ÖNSAC Orj.Par.Kod : 5321402200 Orj.Par.Fiy : 156,03	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,0	200,00	200,00
MOTOR KAP SĞ MENTEŞE Orj.Par.Kod : 5341002540 Orj.Par.Fiy : 334,14	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,0	150,00	150,00
MOTOR KAP SL MENTEŞ Orj.Par.Kod : 5342002540 Orj.Par.Fiy : 334,14	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,0	150,00	150,00
ABSORBER ÖN TAMPON Orj.Par.Kod : 5261102520 Orj.Par.Fiy : 312,34	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	100,00	100,00
AL RADIYATÖR İZG Orj.Par.Kod : 5310202450 Orj.Par.Fiy : 542,13	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,0	150,00	150,00
ÖNSL ÇAMURLUK Orj.Par.Kod : 5381202450 Orj.Par.Fiy : 2.076,55	650,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,0	1.350,00	1.350,00
ÖNSL KAPI Orj.Par.Kod : 6700202540 Orj.Par.Fiy : 5.293,72	350,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,0	800,00	800,00
SERVİS ADI	ONR.	BOYA	KPT.	MEK.	ELK.	DÖŞ.	CAM	İŞÇ.TOP.	ISK%	KDV'siz TOP.	KDV'li TOP.
SEMA ERKUL (Anlaşmasız/Özel Servis)	1.000,00	2.850,00	1.300,00	150,00	200,00	0,00	0,00	5.500,00	0,0	5.500,00	5.500,00
TOPLAM :	1.000,00	2.850,00	1.300,00	150,00	200,00	0,00	0,00	5.500,00	0,0	5.500,00	5.500,00

HASAR HESAP ÖZETİ

SERVİS PARÇA + İŞÇİLİK TOPLAMLARI	KDV'siz FİYAT	KDV TUTARI	KDV'li FİYAT
PARÇA TUTARI :	7.236,07	0,00	7.236,07
Ana Servis / SEMA ERKUL :	7.236,07	0,00	7.236,07
İŞÇİLİK TUTARI :	5.500,00	0,00	5.500,00
Ana Servis / SEMA ERKUL :	5.500,00	0,00	5.500,00
SERVİS PARÇA + İŞÇİLİK TOPLAMI :	12.736,07	0,00	12.736,07
TOPLAM ÖDENECEK HASAR	12.736,07	0,00	12.736,07
PARÇA / İŞÇİLİK DENGESİ	57 / 43		

MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI

DİKKATI


- a) Kaza tespit tutanağını gerçeğe uygun şekilde düzenleyiniz. Gerçeğe aykırı tutanak düzenlemek özel evrakta sahtekarlık niteliğinde olup, ceza yaptırımını söz konusu olduğu gibi, bu kişiler riski yüksek sigortalı olarak değerlendirilecek ve polise yenilimlerinde yüksek prim uygulanacaktır.
- b) Tutanak tanzimi için kaza yerinde beklenmesi gerekli değildir. Mümkünse fotoğraf çekildikten sonra araçların trafiğe aksatılmayacak şekilde uygun bir yere çekilerek, tutanağın düzenlenmesi imkan dahilindedir.
- c) Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi'nin (TRAMER) kusur oranlarına yönelik bildiriminden sonra 2 gün içerisinde değerlendirmeye etki edebilecek ilave bilgi ve belge sunulması kaydıyla, sigorta şirketlerinin kusur oranlarını tekrar değerlendirmeleri istenebilir. Bu nedenle aşağıdaki iletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak girilmesi önem arz etmektedir.

1 Kaza Tarihi	Saat	2 Kaza Yeri	İl:	Mahalle:
10.03.2021	15.00		ANKARA	Akpetik Mah.
			İlçe:	Caddesi:
			Semt:	Osman Tan Cad.
			Sokak:	
3 Görgü Tanıkları				Tel No:
Adı Soyadı	Adresi			

ARAÇ A	A 7 Uygun Kutulara (X) İşareti Koyunuz	B	ARAÇ B
4 Sürücü Bilgileri	Kamusal işi halinde bulunmak	4 Sürücü Bilgileri	
Adı Soyadı: <i>Orhan Burhan Garişli</i>	Taahhüt girmesi işareti bulunması gerektirir	Adı Soyadı: <i>SEDAT BİLİCİ</i>	
T.C. Kimlik No: <i>[Gizli]</i>	Kazı yünden gelen trafik kullandığı yola girmek	T.C. Kimlik No: <i>11.500.10.66.76</i>	
Sürücü Belge No ve Sınıfı: <i>[Gizli]</i>	Geçme yasağı (sola/ sağa) olan yerle geçiş yapmak	Sürücü Belge No ve Sınıfı: <i>96.6726 F</i>	
Aldığı Yar (İlçe): <i>ANKARA</i>	Kıyıda/ geçiş binalarına vurmamak	Aldığı Yar (İlçe): <i>ANKARA</i>	
Adresi: <i>[Gizli]</i>	Yakıt memuru dur işaretiyle geçmek	Adresi: <i>Dilmen Halıcaman Teke</i>	
Cep Tel: <i>[Gizli]</i>	Aynı lokamette ve aynı yerle gidilen araçta birinci araç	Cep Tel: <i>0536 343 15 92</i>	
E-posta: <i>[Gizli]</i>	Arka dönüş kuralına uymamak	E-posta: <i>[Gizli]</i>	
5 Araç Bilgileri	Sola dönüş kuralına uymamak	5 Araç Bilgileri	
Şasi No: <i>[Gizli]</i>	Geç manevra kuralına uymamak	Şasi No: <i>ANMTRB3BE302010408</i>	
Marka ve Model: <i>VOLKSWAGEN JOLIO</i>	Geçme (sola/ sağa) kuralına uymamak	Marka ve Model: <i>Tyoto 2019</i>	
Plaka: <i>06 CLH073</i>	Geçiş imalatına uymamak	Plaka: <i>06 T 1681</i>	
Kullanım Şekli: <i>Hizmet</i>	Panoramik kuralına uymamak	Kullanım Şekli: <i>Ticari</i>	
6 Trafik Sigortası Polise Bilgileri	Duraklama kuralına uymamak	6 Trafik Sigortası Polise Bilgileri	
Sigortalının Adı Soyadı: <i>Enal Garişli</i>	Kurala uygun olarak park edilmiş araçta çarpmak	Sigortalının Adı Soyadı: <i>Sabat Bilici</i>	
Sigortalının Cep Tel: <i>[Gizli]</i>		Sigortalının Cep Tel: <i>[Gizli]</i>	
Sigortalının E-posta: <i>[Gizli]</i>		Sigortalının E-posta: <i>[Gizli]</i>	
T.C. Kimlik / Vergi No: <i>[Gizli]</i>		T.C. Kimlik / Vergi No: <i>11.500.10.66.76</i>	
Sigorta Şirketinin Ünvanı: <i>Aradolu</i>		Sigorta Şirketinin Ünvanı: <i>Aradolu</i>	
Acente No: <i>321585</i>		Acente No: <i>321585</i>	
Polise No: <i>1741837021</i>		Polise No: <i>1292521521</i>	
TRAMER Belge No: <i>[Gizli]</i>		TRAMER Belge No: <i>236711136</i>	
Polisenin Başlangıç-Bitiş Tarihi: <i>03.08.21</i>		Polisenin Başlangıç-Bitiş Tarihi: <i>06.03.21</i>	

8 Araçın ilk darbe aldığı yer (bir ok (-) ile gösteriniz.)

9 Araçın ilk darbe aldığı yer (bir ok (-) ile gösteriniz.)



11 Sürücü görüşleri


Araç A Sürücüsü: *Osman Tan Cad. Sırtı bulanda Hiss. 11 Sürücü görüşleri*

Araç B Sürücüsü: *Osman Tan Cad. Sırtı bulanda Hiss. 11 Sürücü görüşleri*

(Y.1) VERİLDİĞİ İL / İLÇE
ANKARA / ANKARA 48 NOTERLİĞİ

(A) PLAKA 06T2881	(B) İLK TESCİL TARİHİ 04/07/2019	
(Y.2) TESCİL SIRA NO 2019070414311537828	(I) TESCİL TARİHİ 04/07/2019	
(D.1) MARKASI TOYOTA	(D.2) TİPİ ZE1EE(EU,M)	
(D.3) TİCARİ ADI TOYOTA COROLLA	(D.4) MODEL YILI 2019	(J) ARAÇ SINIFI M1
(D.5) CİNSİ OTOMOBİL (AA) SEDAN	(R) RENGİ SARI	
(P.5) MOTOR NO 1ZRW141818		
(E) ŞASE NO NMTBE3BE30R010408		
(G.1) NET AĞIRLIĞI 1369 kg.	(F.1) AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI 1815 kg.	
(G) KATAR AĞIRLIĞI 3075 kg.	(G.2) RÖMORK AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI 1300 450 kg.	
(S.1) KOLTUK SAYISI (Sür.Dahil) 5	(S.2) AYAKTA YOLCU SAYISI ---	
(P.1) SİLİNDİR HACMİ 1598 cm ³	(P.2) MOTOR GÜCÜ 97 kw	
(P.3) YAKIT CİNSİ BENZİNLİ - LPG	(Q) GÜÇ AĞIRLIK ORANI(Motosiklet) --- kw/kg	
(Y.3) KULLANIM AMACI TİCARİ TAKSİ - TİCARİ	(K) TİP ONAY NO e6*2007/46*0316*01	

(Y.4) T.C. KİMLİK NO/
VERGİ NO 14500106636

(C.1.1) SOYADI/ TİCARİ ÜNVANI BİLİCİ	
(C.1.2) ADI SEDAT	
(C.1.3) ADRESİ ÇİÇEKLI MAH. BOZTEPE SK. NO: 14A IÇ KAPI NO: 2 KEÇİÖREN / ANKARA	
(Z.1) ARAÇ ÜZERİNDE HAK VE MENFAATİ BULUNANLAR	(Z.3.1) NOTER SATIŞ TARİHİ
	(Z.3.2) NOTER SATIŞ NO
	(Z.3.3) NOTERİN ADI
(Z.2) DİĞER BİLGİLER mua.geç.trh: 04-07-2020 testaş/10126 taksimetre	(Z.3.4) NOTER MÜHÜR-İMZA
	
(Y.5) ONAYLAYAN SİCİL-İMZA Sicil No: 2697	BELGE Seri:EP № 529404