

2026-06-11 交通事故 事故状況ブリーフ 公開版

作成日: 2026-06-23 / 用途: 弁護士・関係者が事故状況を把握するための公開リンク用資料

この公開版は、事故状況・道路形状・ドラレコ重要フレーム・3D説明への入口に絞っています。医療、保険支払い、個別チャット、診断書等の詳細は含めていません。

A車: アウトランダー

B車: ランドローバー系車両

中央線様白線痕跡あり

一時停止側から右折初動

先に見てほしい結論

- A車は広い道路を北側から南側へ走行中。横断歩道はA車進行方向上ではなく西側脇道側にあり、脇道側の停止線は交差点口より奥まっている。
- 工事車両はA車から見て交差点を越えた直後の本来車線上にあり、A車は交差点内で反対側寄りへ進路変更を強いられた。
- B車は西側の奥まった一時停止側から右折初動で出てきて、A車の右後方側面に接触したと見られる。
- 北側の信号待ち停車2台によりB車側の左方視界が制約された可能性がある。一方でA車側からB車停止を確認できており、B車が左方確認を行った場合の視認可能時点・停止可能性が争点。
- 交差点内で回避動作が必要になる危険性の高い状況だったため、誘導員の合図、B車の誘導誤認、右折開始時の左方確認・前方注視が重要な確認事項。
- 接触位置がA車の右後方側面であるため、接触時点ではA車がB車の前を相当程度通過していた可能性が高い。
- 2026-06-23に現地再訪し、交差点内に中央線様の白線痕跡を撮影した。優先道路性・過失割合への影響を再評価したい。

事故概要

事故日
2026-06-11
場所
ファミリーマート板橋坂下三丁目店付近のT字路周辺
A車
こちら車両。三菱アウトランダー。
B車
相手車両。ランドローバー系車両。
現場要素
工事車両、誘導員、西側脇道、奥まった停止線、脇道側横断歩道、北側の信号待ち停車2台、脇道側一方通行表示、中央線様白線痕跡。

空間関係

A車は広い道路を北側から南側へ進行。A車走行道路はB車側の西側脇道より明らかに広い。B車側には一時停止があり、停止線は交差点口より奥まっている。横断歩道はA車の進行方向上ではなく西側脇道側にある。工事車両はA車から見て交差点を越えた直後の本来車線上にあり、A車は交差点内で反対側寄りへ進路変更を強いられた。
北側に信号待ち停車2台があり、B車側から見た左方視界を制約した可能性がある。ただしA車側からはB車の停止を確認できているため、B車が左方確認を行った場合の視認可能時点、発進後の動静注視、停止可能性をドラレコ・証言で確認したい。
2026-06-23の現地再訪写真では、交差点内にうっすら白線の痕跡が残っている。これが道路交通法上の優先道路性にどの程度影響するかは確認事項。

地図・写真・ドラレコ・証言メモの整合

地図

脇道は西側。横断歩道はA車進行方向上ではなく脇道側。脇道停止線は交差点口より奥まっている。

写真

6/23現地写真で交差点内の中央線様白線痕跡を確認。優先道路性への影響は弁護士確認事項。

ドラレコ

A車は工事車両回避のため交差点内で反対側寄りへ進行し、接触はA車右後方側面付近。B車がA車通過後も接近継続していたかを原本で確認したい。

証言・発言

B側が誘導を誤認した旨の発言があるため、相手方ドラレコ、相手方の正確な発言、誘導員証言を取得したい。



6/23 現地再訪。交差点と周辺道路形状。



6/23 交差点内の中央線様白線痕跡。



地図スクリーンショット。脇道、横断歩道、停止線、信号待ち車両位置の整合確認用。

ドラレコ・写真からの事故経過

1. A車は、交差点を越えた直後の本来車線上にある工事車両を避けるため、交差点内で通常車線から反対側寄りへ進路を取った。
2. B車は西側脇道の奥まった停止線付近で停止していた。
3. 北側には信号待ち停車2台があり、B車側の左方視界に影響した可能性がある。
4. 誘導員は現場で手振り誘導を行っていた。交差点内で回避動作が必要な状況だったため、誘導の重要性が高かった。
5. A車が交差点を通過している途中から、B車が右折初動で動き出した。
6. B車左前付近が、A車右後方側面付近に接触した。A車が通過してもなおB車が接近していたように見える場合、前方注視または動静注視の不足が争点となる。
7. 接触時点で、A車側からの回避は困難だったと考えている。



09:28:18.5 — 音声 PCM 飽和 3%

09:28:18.4 衝突直前 — 相手車進入中

衝突直前。誘導員・工事車両・交差点状況。



09:28:18.5 — 音声 PCM 飽和 32768

09:28:18.5 衝突瞬間 — 音声 PCM 飽和 32768

接触付近。A車右後方側面への接触が争点。

確認したい主な争点

1. 優先道路性

- 6/23写真の白線痕跡は、優先道路性の主張材料として使えるか。
- 「明らかに広い道路」と「優先道路」で、基本過失がどう変わるか。
- 工事車両が交差点を越えた直後の本来車線上にあり、交差点内で反対側寄りへ進路変更せざるを得なかった点が、どの程度過失修正要素になるか。

2. B車の一時停止後の確認義務

- 一時停止後、B車が右折開始する際の左方確認・前方注視・動静注視をどう評価するか。
- 信号待ち停車2台による左方視界制約があった場合でも、どの時点でA車を視認できたか、停止可能だったか。
- A車右後方側面への接触は、A車の回避可能性を下げる修正要素になるか。

3. 誘導員・工事車両

- 誘導員の合図、工事車両の停止位置、交差点内で回避を強いられた危険性が過失修正要素になるか。
- B車側が誘導を誤解した可能性、右側方向への注意偏重、左方確認不足、右折開始時の前方注視が十分だったか。
- 相手方ドラレコ、相手方の発言内容、誘導員の証言、配置記録、工事届、誘導計画書などを取得すべきか。

関連資料

- 3Dシミュレーター: `simulator/index.html`
- ドラレコ映像: 公開目次内のGoogle Driveリンクから確認
- 重要フレーム: `assets/right-before.png`, `assets/collision.png`, `assets/stopped.png`
- 6/23現地再訪写真: `assets/white-line-wide.jpg`, `assets/white-line-close.jpg`

断定しないこと

- 白線痕跡が直ちに法的な優先道路性を確定させるとは断定しない。
- 工事業者責任を現時点で断定しない。
- 過失割合を0:100と断定しない。
- 3Dシミュレーターの寸法・速度・角度は、映像と写真からの説明用近似であり、鑑定レベルの再現ではない。

この公開版には、医療・保険支払い・診断書・個別チャット等の詳細は含めていません。