

2026-06-11 交通事故 事故状況ブリーフ 公開版

作成日: 2026-06-23 / 用途: 弁護士・関係者が事故状況を把握するための公開リンク用資料

この公開版は、事故状況・道路形状・ドラレコ重要フレーム・3D説明への入口に絞っています。医療、保険支払い、個別チャット、診断書等の詳細は含めていません。

A車: アウトランダー

B車: ランドローバー系車両

中央線様白線痕跡あり

一時停止側から右折初動

先に見てほしい結論

- A車は広い道路を北側から南側へ走行中、工事車両回避のため進路変更し、交差点を通過していた。
- B車は西側の一時停止付き脇道から右折初動で出てきて、A車の右後方側面に接触したと見られる。
- 接触位置がA車の右後方側面であるため、接触時点ではA車がB車の前を相当程度通過していた可能性が高い。
- 2026-06-23に現地再訪し、交差点内に中央線様の白線痕跡を撮影した。優先道路性・過失割合への影響を再評価したい。

事故概要

事故日
2026-06-11
場所
ファミリーマート板橋坂下三丁目店付近のT字路周辺
A車
こちら車両。三菱アウトランダー。
B車
相手車両。ランドローバー系車両。
現場要素
工事車両、誘導員、西側脇道、相手側一時停止、脇道側一方通行表示、横断歩道、中央線様白線痕跡。

空間関係

A車は広い道路を北側から南側へ進行。A車走行道路はB車側の西側脇道より明らかに広い。B車側には一時停止がある。工事車両がA車本来車線側を塞いでおり、A車は回避のため進路変更を行った。

2026-06-23の現地再訪写真では、交差点内にうっすら白線の痕跡が残っている。これが道路交通法上の優先道路性にどの程度影響するかは確認事項。



6/23 現地再訪。交差点と周辺道路形状。



6/23 交差点内の中央線様白線痕跡。

ドラレコ・写真からの事故経過

1. A車は、工事車両を避けるため通常車線から反対側へ進路を取った。
2. B車は西側の一時停止付き脇道出口付近で停止していた。
3. 誘導員は現場で手振り誘導を行っていた。
4. A車が交差点を通過している途中から、B車が右折初動で動き出した。
5. B車左前付近が、A車右後方側面付近に接触した。
6. 接触時点で、A車側からの回避は困難だったと考えている。



09:28:18.5 — 音声 PCM 飽和 3%

09:28:18.4 衝突直前 — 相手車進入中

衝突直前。誘導員・工事車両・交差点状況。



09:28:18.5 — 音声 PCM 飽和 32768

09:28:18.5 衝突瞬間 — 音声 PCM 飽和 32768

接触付近。A車右後方側面への接触が争点。

確認したい主な争点

1. 優先道路性

- 6/23写真の白線痕跡は、優先道路性の主張材料として使えるか。
- 「明らかに広い道路」と「優先道路」で、基本過失がどう変わるか。
- 工事車両回避で一時的に反対側へ進路を取った点がどの程度不利に働くか。

2. B車の一時停止後の確認義務

- 一時停止後、B車が右折開始する際の安全確認義務をどう評価するか。
- A車右後方側面への接触は、A車の回避可能性を下げる修正要素になるか。

3. 誘導員・工事車両

- 誘導員の合図、工事車両の停止位置が過失修正要素になるか。
- 誘導員の証言、配置記録、工事届、誘導計画書などを取得すべきか。

関連資料

- 3Dシミュレーター: `simulator/index.html`
- ドラレコ映像: 公開目次内のGoogle Driveリンクから確認
- 重要フレーム: `assets/right-before.png`, `assets/collision.png`, `assets/stopped.png`
- 6/23現地再訪写真: `assets/white-line-wide.jpg`, `assets/white-line-close.jpg`

断定しないこと

- 白線痕跡が直ちに法的な優先道路性を確定させるとは断定しない。
- 工事業者責任を現時点で断定しない。
- 過失割合を0:100と断定しない。
- 3Dシミュレーターの寸法・速度・角度は、映像と写真からの説明用近似であり、鑑定レベルの再現ではない。

この公開版には、医療・保険支払い・診断書・個別チャット等の詳細は含めていません。