

無人航空機・飛行記録・日常点検記録【架空の記入例】

☒ Autel Robotics Co., Ltd. / EVO Lite / 登録記号: 非表示

No.1

☐ Autel Robotics Co., Ltd. / EVO Lite+ / JU登録記号: 非表示

飛行・点検実施年月日: 2026年9月11日

飛行目的(飛行概要)	空域(サンプル)	操縦者・点検実施者	サンプル操縦者
飛行経路・場所	サンプル飛行場	技能証明書番号	
飛行禁止空域・飛行方法	カテゴリ I / 通常飛行		

1. 飛行前点検

区分	確認内容	確認	区分	確認内容	確認
機体全般	取付状態、ネジの緩み・脱落、登録記号の表示状況	☒	機体全般	ゴミ・汚れ等の付着、全機種の取付状態	☒
プロペラ・フレーム	損傷、亀裂、ゆがみがないこと	☒	プロペラ・フレーム	損傷、亀裂、ゆがみがないこと	☒
通信系統	機体とプロボの通信状態が正常であること	☒	発熱	機体本体・バッテリー・モーターに異常な発熱がないこと	☒
推進系統	モーターの作動、異常などに異常がないこと	☒	その他	飛行後に認めた異常不具合がないこと	☒
電源系統	機体側の電源系統が正常であること	☒			
自動制御系統	GPS / GNSS測位、ホームポイント、障害物回避、コンパス	☒	点検実施場所	サンプル飛行場	
バッテリー	機体・プロボのバッテリー残量表示	☒	飛行後点検結果	☒ 異常なし ☐ 不具合あり	
操縦装置(プロボ)	外観、スティック、スイッチ、表示、Mode 2、手動操作介入	☒			
灯火	点灯・表示が正常であること	☒	不具合箇所:		
カメラ	映像表示・作動が正常であること	☒	事象等の内容:		
リモートHD	登録情報が設定され、送信機能が正常に作動していること	☒			

2. 飛行記録

使用バッテリー	離陸地点	登録空域	離陸時刻	着陸時刻	飛行時間	自動飛行時間(90%以上)	飛行の安全に影響のあった事象
BAT_1	サンプル飛行場	サンプル飛行場	10:00	10:10	00:10	12:45	なし
BAT_2	サンプル飛行場	サンプル飛行場	10:20	10:30	00:10	12:55	なし
記事	発生年月日	不具合事象		発生年月日	無慮その他		確認

☐ Autel Robotics Co., Ltd. / EVO Lite / JU登録記号: 非表示

No.2

☒ Autel Robotics Co., Ltd. / EVO Lite+ / 登録記号: 非表示

飛行・点検実施年月日: 2026年9月11日

飛行目的(飛行概要)	空域(サンプル)	操縦者・点検実施者	サンプル操縦者
飛行経路・場所	サンプル飛行場	技能証明書番号	
飛行禁止空域・飛行方法	カテゴリ I / 通常飛行		

1. 飛行前点検

区分	確認内容	確認	区分	確認内容	確認
機体全般	取付状態、ネジの緩み・脱落、登録記号の表示状況	☒	機体全般	ゴミ・汚れ等の付着、全機種の取付状態	☒
プロペラ・フレーム	損傷、亀裂、ゆがみがないこと	☒	プロペラ・フレーム	損傷、亀裂、ゆがみがないこと	☒
通信系統	機体とプロボの通信状態が正常であること	☒	発熱	機体本体・バッテリー・モーターに異常な発熱がないこと	☒
推進系統	モーターの作動、異常などに異常がないこと	☒	その他	飛行後に認めた異常不具合がないこと	☒
電源系統	機体側の電源系統が正常であること	☒			
自動制御系統	GPS / GNSS測位、ホームポイント、障害物回避、コンパス	☒	点検実施場所	サンプル飛行場	
バッテリー	機体・プロボのバッテリー残量表示	☒	飛行後点検結果	☒ 異常なし ☐ 不具合あり	
操縦装置(プロボ)	外観、スティック、スイッチ、表示、Mode 2、手動操作介入	☒			
灯火	点灯・表示が正常であること	☒	不具合箇所:		
カメラ	映像表示・作動が正常であること	☒	事象等の内容:		
リモートHD	登録情報が設定され、送信機能が正常に作動していること	☒			

2. 飛行記録

使用バッテリー	離陸地点	登録空域	離陸時刻	着陸時刻	飛行時間	自動飛行時間(90%以上)	飛行の安全に影響のあった事象
BAT_3	サンプル飛行場	サンプル飛行場	10:40	10:50	00:10	04:20	なし
BAT_4	サンプル飛行場	サンプル飛行場	11:00	11:10	00:10	04:30	なし
記事	発生年月日	不具合事象		発生年月日	無慮その他		確認