

無人航空機・飛行記録・日常点検記録【架空の記入例】

☒ Autel Robotics Co., Ltd. / EVO Lite / 登録記号: 非表示

No.1

□ Autel Robotics Co., Ltd. / EVO Lite+ / JU登録記号: 非表示

飛行・点検実施年月日:2026年9月11日

□ Autel Robotics Co., Ltd. / EVO Lite / JI登録記号:非表示

No.2

☒ Autel Robotics Co., Ltd. / EVO Lite+ / 登録記号: 非表示

飛行・点検実施年月日:2026年9月11日

飛行目的(飛行概要)	空域(サンプル)	操縦者・点検実施者	サンプル操縦者
飛行経路・場所	サンプル飛行場	技監証明番号	
飛行禁止空域・飛行方法	カテゴリーⅠ / 通常飛行		

1. 飛行前点検

3. 飛行後点検

日=正常確認済み

区分	確認内容	確認	区分	確認内容	確認
機体全般	取付状態、ネジの緩み・脱落、登録記号の表示状態	☒	機体全般	ゴミ・汚れ等の付着、 各機種の取付状態	☒
プロペラ・フレーム	損傷、亀裂、ゆがみがないこと	☒	プロペラ・フレーム	損傷、亀裂、ゆがみがないこと	☒
通信系統	機体とプロポの通信状態が正常であること	☒	発熱	機体本体・バッテリー・モーターに異常な発熱がないこと	☒
推進系統	モーターの作動、異常などに異常がないこと	☒	その他	飛行後に認められた異常不具合がないこと	☒
電源系統	機体側の電源系統が正常であること	☒			
自動制御系統	GPS / GNSS位置、ホームポイント、障害物回避、コンパス	☒	点検実施場所	サンプル飛行場	
バッテリー	機体・プロポのバッテリー残量表示	☒	飛行後点検結果	☒ 異常なし	
操縦装置 (プロポ)	外観、スティック、スイッチ、表示、Mode 2、 手動操作介入	☒		☐ 不具合あり	
灯火	点灯・表示が正常であること	☒	不具合箇所:		
カメラ	映像表示・作動が正常であること	☒	事象等の内容:		
リモートID	登録情報が設定され、送信機能が正常に作動していること	☒			

2. 飛行記録

[illegible]

飛行目的(飛行概要)	空域(サンプル)	操縦者・点検実施者	サンプル操縦者
飛行経路・場所	サンプル飛行場	技能証明番号	
飛行禁止空域・飛行方法	カテゴリーⅠ / 通常飛行		

1. 飛行前点検

3. 飛行後点検

日=正常確認済み

区分	確認内容	確認	区分	確認内容	確認
機体全般	取付状態、ネジの緩み・脱落、登録記号の表示状態	☒	機体全般	ゴミ・汚れ等の付着、急激な取付状態	☒
プロペラ・フレーム	損傷、亀裂、ゆがみがないこと	☒	プロペラ・フレーム	損傷、亀裂、ゆがみがないこと	☒
通信系統	機体とプロポの通信状態が正常であること	☒	発熱	機体本体・バッテリー・モーターに異常な発熱がないこと	☒
推進系統	モーターの作動、異常などに異常がないこと	☒	その他	飛行後に認められた異常不具合がないこと	☒
電源系統	機体側の電源系統が正常であること	☒			
自動制御系統	GPS / GNSS位置、ホームポイント、障害物回避、コンパス	☒	点検実施場所	サンプル飛行場	
バッテリー	機体・プロポのバッテリー残量表示	☒	飛行後点検結果	☒ 異常なし	
操縦装置 (プロポ)	外観、ステータス、スイッチ、表示、Mode 2、手動操作介入	☒		☐ 不具合あり	
灯火	点灯・表示が正常であること	☒	不具合箇所:		
カメラ	映像表示・作動が正常であること	☒	事象等の内容:		
リモートID	登録情報が設定され、送信機能が正常に作動していること	☒			

2. 飛行記録

[illegible]