

Cam asa arata fiecare palet, cu dovezi clare de manipulare gresita:



O alta imagine, fara folie:





17 baxuri nedeschise cu tige rupte sau inutilizabile:



In afara de aceste 17 baxuri cu tige inutilizabile, mai sunt alte multe tige rupte complet, in stare de moloz, tige rupte in baxuri cu tige bune (din 5, 1 era rupta in multe alte baxuri).

Estimarile noastre, impreuna cu ale meseriasilor, conduc undeva spre 100 de tige rupte din totalul de 1100 comandate. Am dus la schimb 4 baxuri si am mai cumparat noi 40 de tige de la alt magazin, transportate toate cu un Volkswagen Polo, pentru a putea acoperi cladirea complet. De aceea ni se pare inacceptabil sa ni se ceara sa le ducem noi tigla rupta si molozul cu mijloace proprii, iar apoi sa aducem si tigele de schimb inapoi acasa (ceea ce presupune multe deplasari tur-retur pe o distanta de 25 de km intre localitati). Noi am cerut sa ne aduca macar tigla care sa acopere pretul celor cumparate separat, dar nici asa nu am gasit bunavointa.