Проверка проектной документации

Офис · проверка комплекта перед подачей

Состояние: Есть непроверенные данные

Проверка: 8a0863e7bcaf7539689e9139
Комплект: a98a30e27c0e4cd7671b8de1
Дата: 2026-10-18T12:47:09.988588+00:00

Прочитано 2 из 2 страниц. Заданный набор проверок (исход каждого условия указан ниже): Сверка площадей помещений: план / экспликация; Арифметика экспликаций; Маркировки дверей и строки спецификаций по координатам; Противоречия показателей в явно указанной области; Количество марки: чертёж / спецификация.

Открытых расхождений в данных: 2. Вопросов для специалиста: 1. Отдельно наблюдений о читаемости: 0. Отсутствие замечаний не подтверждает соответствие всем нормам.

Замечания

1. Итог экспликации не совпадает с суммой строк

Основание: Автоматическое правило. Статус: Новое. Ответственный: не назначен.

Сумма 4 площадей: 72 м². В строке итога: 75 м². Проверьте состав учитываемых помещений и округление.

01-plan.pdf, версия 1, Страница 1: Сумма строк: 72 м²; итог: 75 м²

Действие: Проверьте формулу итога и состав экспликации.

2. Площадь помещения № 12 отличается

Основание: Автоматическое правило. Статус: Новое. Ответственный: не назначен.

На плане указано 18,00 м², в экспликации — 20,00 м². Сопоставление выполнено по номеру помещения; необходимо уточнить правильное значение.

01-plan.pdf, версия 1, Страница 1: Помещение 12: 18,00 м² (план)
01-plan.pdf, версия 1, Страница 1: Помещение 12: 20,00 м² (экспликация)

Действие: Сверьте исходные данные и согласуйте площадь на плане и в таблице.

3. Сверить количество дверей ДВ1

Основание: Сверка маркировок и таблицы; количество физических дверей не подтверждено. Статус: Ожидает данных. Ответственный: не назначен.

В спецификации: 3 шт.; в соответствующей области найдено 2 маркировок. Полноту планов и число физических дверей требуется подтвердить.

02-doors.pdf, версия 1, Страница 1: ДВ1 Дверь внутренняя 900×2100 3
01-plan.pdf, версия 1, Страница 1: ДВ1
01-plan.pdf, версия 1, Страница 1: ДВ1

Действие: Сверьте отмеченные источники, область, состав этажей и физические элементы. Отсутствие прочитанной маркировки не доказывает отсутствие двери.

Автоматические результаты относятся к указанному комплекту. Ручные замечания включены по состоянию реестра на дату выпуска отчёта; их источники могут относиться к другим версиям.

Документы комплекта

02-doors.pdf · версия 1

01-plan.pdf · версия 1

Не удалось проверить / ограничения

Выбранные условия и результаты

Площадь помещения № 12 — Есть расхождение

План: 18,00 м²; экспликация: 20,00 м²; допуск 0,015 м²

01-plan.pdf · Страница 1: 18,00

01-plan.pdf · Страница 1: 20,00

Площадь помещения № 13 — Условие выполнено

План: 12,00 м²; экспликация: 12,00 м²; допуск 0,015 м²

01-plan.pdf · Страница 1: 12,00

01-plan.pdf · Страница 1: 12,00

Площадь помещения № 14 — Условие выполнено

План: 24,00 м²; экспликация: 24,00 м²; допуск 0,015 м²

01-plan.pdf · Страница 1: 24,00

01-plan.pdf · Страница 1: 24,00

Площадь помещения № 15 — Условие выполнено

План: 16,00 м²; экспликация: 16,00 м²; допуск 0,015 м²

01-plan.pdf · Страница 1: 16,00

01-plan.pdf · Страница 1: 16,00

Арифметика экспликации — Есть расхождение

Сумма строк: 72 м²; итог: 75 м²

01-plan.pdf · Страница 1: 72 / 75

ДВ1 · Размер — Недостаточно данных

Прочитан размер 900×2100. Подтвердите единицы измерения и найдите размер того же элемента во втором источнике

02-doors.pdf · Страница 1: ДВ1 Дверь внутренняя 900×2100 3

ДВ2 · Размер — Недостаточно данных

Прочитан размер 800×2100. Подтвердите единицы измерения и найдите размер того же элемента во втором источнике

02-doors.pdf · Страница 1: ДВ2 Дверь внутренняя 800×2100 1

Количество маркировок ДВ1 — Нужна сверка

В таблице: 3; на планах надписей: 2. Число физических дверей нужно подтвердить

01-plan.pdf · Страница 1: ДВ1

01-plan.pdf · Страница 1: ДВ1

Количество маркировок ДВ2 — Нужна сверка

В таблице: 1; на планах надписей: 1. Число физических дверей нужно подтвердить

01-plan.pdf · Страница 1: ДВ2

02-doors.pdf · Страница 1: ДВ2 Дверь внутренняя 800×2100 1

Выбранные нормативные требования — Не выполнялось

Добавьте пункт из существующей базы и подтвердите его применимость и редакцию

Поиск противоречий и нормативных предположений — Недостаточно данных

Проанализировано 0 из 2 листов. Результат модели требует подтверждения; полнота нормативного охвата не установлена

Физическая геометрия, эвакуация и инженерные расчёты — Не выполнялось

Эти проверки не выполняются данным набором правил

Дата нормативной редакции не зафиксирована — Недостаточно данных

Дата не указана, некорректна или не подтверждена для этого комплекта. Поиск использует текущую дату; актуальность текстов и применимость не подтверждены.

Есть непроверенные данные

Чтение исходников: выполнено. Прочитано 2 из 2 листов

ГОСТ и СП РФ: не полностью. Проанализировано 0 из 2 листов; применимость подтверждает специалист

Двери и проемы: нужна сверка. Сопоставлено 2 марок; вопросов 1

Помещения и экспликации: выполнено. Сопоставлено 4 помещений с экспликациями

Итоги таблиц: выполнено. Проверено 1 итоговых сумм

Геометрия, эвакуация и инженерные расчёты автоматически не проверялись.

Число маркировок не является доказанным числом физических дверей; полнота планов требует подтверждения.

Координатная сверка этого модуля поддерживает двери. Окна, арматура, инженерное оборудование и их характеристики этим правилом не проверяются.

Одинаковый корпус или шифр проекта позволяют связать отдельные файлы. Неизвестные и конфликтующие области не объединяются.

OCR используется только при наличии координат и достаточной уверенности; размеры проёмов не измеряются по изображению.

Нормативная проверка не выполнена: API модели не настроен.

Неоднозначных или не сопоставленных данных: 1. Нужна область, единица и однозначная пара источников.

Поддерживаются явно подписанные размеры, материал, огнестойкость, диаметр и модель для дверей, окон и названного оборудования. Геометрия и неявные свойства не выводятся.