Проверка проектной документации

Учебный офис · проверка перед подачей

Состояние: Есть непроверенные данные

Проверка: ec7e5c93c2d87f024aadcb5e
Комплект: 299dba63a607eabe288d6a8f
Дата: 2026-10-18T12:35:48.381719+00:00

Прочитано 1 из 1 страниц. Заданный набор проверок (исход каждого условия указан ниже): Сверка площадей помещений: план / экспликация; Арифметика экспликаций; Маркировки дверей и строки спецификаций по координатам; Противоречия показателей в явно указанной области; Количество марки: чертёж / спецификация.

Открытых расхождений в данных: 0. Вопросов для специалиста: 0. Отдельно наблюдений о читаемости: 0. Отсутствие замечаний не подтверждает соответствие всем нормам.

Замечания

В сохранённом результате нет замечаний. Объём выполненных проверок и пропуски приведены ниже.

Автоматические результаты относятся к указанному комплекту. Ручные замечания включены по состоянию реестра на дату выпуска отчёта; их источники могут относиться к другим версиям.

Документы комплекта

office-plan.pdf · версия 2

Не удалось проверить / ограничения

Выбранные условия и результаты

Площадь помещения № 12 — Условие выполнено

План: 20,00 м²; экспликация: 20,00 м²; допуск 0,015 м²

office-plan.pdf · Страница 1: 20,00

office-plan.pdf · Страница 1: 20,00

Площадь помещения № 13 — Условие выполнено

План: 12,00 м²; экспликация: 12,00 м²; допуск 0,015 м²

office-plan.pdf · Страница 1: 12,00

office-plan.pdf · Страница 1: 12,00

Арифметика экспликации — Условие выполнено

Сумма строк: 32 м²; итог: 32 м²

office-plan.pdf · Страница 1: 32 / 32

Маркировки дверей и спецификации — Недостаточно данных

Данных поддерживаемого вида для сравнения не найдено

Выбранные нормативные требования — Не выполнялось

Добавьте пункт из существующей базы и подтвердите его применимость и редакцию

Поиск противоречий и нормативных предположений — Недостаточно данных

Проанализировано 0 из 1 листов. Результат модели требует подтверждения; полнота нормативного охвата не установлена

Физическая геометрия, эвакуация и инженерные расчёты — Не выполнялось

Эти проверки не выполняются данным набором правил

Дата нормативной редакции не зафиксирована — Недостаточно данных

Дата не указана, некорректна или не подтверждена для этого комплекта. Поиск использует текущую дату; актуальность текстов и применимость не подтверждены.

Есть непроверенные данные

Чтение исходников: выполнено. Прочитано 1 из 1 листов

ГОСТ и СП РФ: не полностью. Проанализировано 0 из 1 листов; применимость подтверждает специалист

Двери и проемы: не полностью. Сопоставлено 0 марок; вопросов 0

Помещения и экспликации: выполнено. Сопоставлено 2 помещений с экспликациями

Итоги таблиц: выполнено. Проверено 1 итоговых сумм

Геометрия, эвакуация и инженерные расчёты автоматически не проверялись.

Число маркировок не является доказанным числом физических дверей; полнота планов требует подтверждения.

Координатная сверка этого модуля поддерживает двери. Окна, арматура, инженерное оборудование и их характеристики этим правилом не проверяются.

Одинаковый корпус или шифр проекта позволяют связать отдельные файлы. Неизвестные и конфликтующие области не объединяются.

OCR используется только при наличии координат и достаточной уверенности; размеры проёмов не измеряются по изображению.

Нормативная проверка не выполнена: API модели не настроен.

Неоднозначных или не сопоставленных данных: 1. Нужна область, единица и однозначная пара источников.

Однозначные пары марок чертежа и спецификации не найдены; сверка количества не выполнена.

Поддерживаются явно подписанные размеры, материал, огнестойкость, диаметр и модель для дверей, окон и названного оборудования. Геометрия и неявные свойства не выводятся.