CONCEPTO	DEFINICIÓN
Nombre del indicador	Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento (PAM) de infraestructura a nivel nacional
Objetivo Estratégico Institucional	OEI.04 : Fortalecer la capacidad de gestión interna.
Acción Estratégica Institucional	AEI 04.01: Mejora de la eficiencia interna.
Actividad Operativa	Gestión, conducción y ejecución de las acciones correspondientes a los sistemas de abastecimiento y de bienes nacionales excepto las de seguridad.
Definición	Mide la ejecución del plan anual de mantenimiento preventivo de infraestructura en los locales a cargo de la División de Mantenimiento (DM) y de las Oficinas de Soporte Administrativo (OSA) o Secciones de Soporte Administrativo (SSA) correspondientes, ubicados en Lima, Callao, **Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, San Martin, Cusco, Puno y Tacna**.
Justificación	La gestión del presente indicador impacta en las condiciones de trabajo, la seguridad del personal y el clima laboral a través de la conservación de los locales de la Institución.
Unidad de medida	Porcentual
Fórmula o método de cálculo	Intervenciones del PAM 2022 ejecutadas hasta el período de medición x 100 Total de Intervenciones del PAM 2022 programadas Donde: -Intervenciones del PAM 2022 ejecutadas hasta el período de medición: comprende las intervenciones ejecutadas en los inmuebles de Lima, Callao, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, San Martin, Cusco, Puno y Tacna, para el período 2022 a cargo de la DM y las OSA o SSA establecidas en el Anexo. -Total de Intervenciones del PAM 2022 programadas: comprende todas las intervenciones para los inmuebles Lima, Callao, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, San Martin, Cusco, Puno y Tacna, para el período 2022 a cargo de la DM y las OSA o SSA establecidas en el Anexo. Tipo de Medición: Directa
Limitaciones y aclaraciones	a) El PAM de Lima y Callao es formulado por la División de Mantenimiento (DM) y aprobado por la Gerencia de Mantenimiento, Servicios y Patrimonio (GMSP) y comunicado a la INA. b) El PAM de las sedes desconcentradas es formulado por las OSA o SSA establecidas en el Anexo revisado por la DM como unidad técnica, aprobado por la GMSP y comunicado a la INA. c) La DM es responsable de la ejecución de las intervenciones del PAM 2022 de los locales de Lima y Callao y las OSA o SSA establecidas en el Anexo son responsables de la ejecución de las intervenciones del PAM 2022 de los locales que les corresponde. La DM deberá elaborar los informes trimestrales de cumplimiento de las ejecuciones previstas en el PAM y elevarlo a la GMSP. Se debe indicar que las OSA y SSA envíarán su reporte por correo electrónico (incluyendo OT y actas de conformidad) a la DM dentro de los 2 días hábiles de vencido el periodo de evaluación a efectos de que dicha información sea considerada en el informe trimestral respectivo. d) La DM y las OSA o SSA establecidas en el Anexo efectuaran las acciones para el cumplimiento de lo programado y acciones de las que son responsables. e) La relación de intervenciones y su programación están comprendidas en el PAM 2022, aprobada por la GMSP en diciembre 2021 cuyo detalle se muestra en el Anexo que forma parte de la presente ficha y la ejecución deberá ser cumplida en el marco del presente indicador, al cierre del período 2022. f) La programación podrá modificarse por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, así como la identificación de necesidades de mantenimientos urgentes, debidamente sustentada por la DM y las OSA o SSA establecidas en el Anexo, segun corresponda. g) La meta considera en promedio una disminución del 6% respecto a los datos históricos (2018 y 2019), debido a la emergencia sanitaria, y en el supuesto que se implementen medidas restrictivas tales como Aislamiento Social Obligatorio - ASO, la programación podrá modificarse. h) Una intervención se considera ejecutada cuando cuente con el acta de conformidad del servicio realizado.

Datos históricos

Año	Ejecutado (actividades)				
Meta Nacional			**80.0%**		
Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**
-	-	13.42%	-	-	33.79%
Jul	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
-	-	57.64%	-	-	80.00%

Meta acumulada para el 2022

CONCEPTO	DEFINICIÓN
Frecuencia de la medición	Trimestral acumulable
Fuente de datos	SIGED SIGAD PAM aprobado por la GMSP Ordenes de Trabajo u Ordenes menores a 8 UIT Conformidad de O/T u O/S menores a 8 UIT
Fuente de verificación del indicador	Informe técnico emitido por la DM a la GMSP. Actas de conformidad de los servicios realizados. PAM aprobado por la GMSP y comunicado a la INA.
Disponibilidad de la información	Al quinto día hábil de culminado el período de evaluación
Responsable de la medición	División de Mantenimiento / Gerencia de Mantenimiento, Servicios y Patrimonio
Responsables del Indicador	Intendencia Nacional de Administración y OSA o SSA respectivas - metas individuales según anexo.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: DIAZ SALAZAR Milagros Yvonne Estela FAU 20131312955 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 29/12/2021 13:10:09-0500

SUNAT
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ RODRIGUEZ Ferrer Anivar FAU 20131312955 soft
Fecha: 2021.12.30 12:14:00 -05'00'

ANEXO A : Relación de Actividades - Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento (PAM) de infraestructura a nivel nacional

Numero de la Actividad	NUMERAL PAM	ACTIVIDADES PAM 2022	SEDE
		LIMA Y CALLAO	
1	1	MANTENIMIENTO DE BARANDAS E INSTALACIÓN DE CINTAS ANTIDESLIZANTES EN GRADAS DE ESCALERAS DEL PISO 1 AL PISO 17 Y SOTANOS 1 Y 2 DE LA SEDE SAN MATEO	SEDE SAN MATEO
2	2	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES Y LIMPIEZA DE TECHOS DE LOS PISOS 1, 5 Y 17 DE LA SEDE SAN MATEO.	SEDE SAN MATEO
3	3	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE VIDRIO LADOS PLAYA Y GERENCIA DEL PISO 5 AL 16 DE LA SEDE SAN MATEO	SEDE SAN MATEO
4	4	PINTURA EN COMEDOR EN PISO 5, DUCTOS DE ESCALERA Y HALL DE ASCENSORES DE LOS PISOS 5 AL 17 Y SÓTANO 1 Y 2 DE LA SEDE SAN MATEO	SEDE SAN MATEO
5	5	CAMBIO DE ACCESORIOS DE VENTANAS Y CAMBIO DE VIDRIOS DE VENTANAS DEL PISO 13 AL 17 DE LA SEDE SULAMERICA	
6	6	CAMBIO DE LÁMINAS DE VENTANAS DEL PISO 13 AL 17 DE LA SEDE SULAMERICA	SEDE SULAMERICA
7	7	PINTURA DE MUROS Y PUERTAS DE DUCTOS DE ESCALERAS Y HALL DE ASCENSORES DEL PISO 1 AL 17 DE LA SEDE SULAMERICA	SEDE SULAMERICA
8	8	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE VIDRIO DEL PISO 2 AL PISO 17 DE LA SEDE SULAMERICA	SEDE SULAMERICA
9	9	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES Y LIMPIEZA DE TECHOS DE LOS PISOS 1 Y 17 DE LA SEDE SULAMERICA.	SEDE SULAMERICA
10	10	MANTENIMIENTO DE MAMPARAS DE VIDRIO PISOS 01 AL 20 Y SÓTANOS 01 AL 08 DE LA SEDE ARENALES	SEDE ARENALES
11	11	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS SÓTANO, PISO 1 AL 5 EN LA SEDE BELÉN	SEDE BELÉN
12	12	IMPERMEABILIZACION DE TECHO - AZOTEA, UBICADO EN LA SEDE MIRAFLORES	SEDE MIRAFLORES
13	13	PINTURA EN MUROS INTERIORES DEL SÓTANO 1 AL SÓTANO 4 EN LA SEDE MIRAFLORES	SEDE MIRAFLORES
14	14	PINTURA DE MUROS, LIMPIEZA DE VIDRIOS Y MANTENIMIENTO DE PERFILERIAS METÁLICAS EN TERRAZA DEL PISO 4 Y 13 EN LA SEDE MIRAFLORES	SEDE MIRAFLORES
15	15	PINTURA EN PUERTAS DE MADERA EN VARIOS PISOS DE LA SEDE MIRAFLORES	SEDE MIRAFLORES
16	16	REPARACION DE MONTANTE DE AGUA Y MONTANTE DE DESAGUE VERTICAL Y HORIZONTAL EN SÓTANOS DE LA SEDE MIRAFLORES	SEDE MIRAFLORES
17	17	MANTENIMIENTO DE MAMPARAS DE ALUMINIO, CAMBIO DE LUMINARIAS Y PINTADO DE CIELORASO EN PISOS DE LA SEDE SAN ISIDRO	SEDE SAN ISIDRO
18	18	MANTENIMIENTO DE MONTANTE DE DESAGÜE EN DUCTO, LIMPIEZA Y DESATORO DE SALIDAS DE URINARIO EN SS-HH, MANTENIMIENTO DE SS-HH Y CAMBIO DE BARRAS ANTIPÁNICO EN PUERTAS DE EMERGENCIA DE LA SEDE SAN ISIDRO	SEDE SAN ISIDRO
19	19	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES, MANTENIMIENTO DE GRIFERIAS Y FLUXOMETROS EN SEDE NICOLAS ARRIOLA	SEDE NICOLAS ARRIOLA
20	20	MANTENIMIENTO DE SSHH (GRIFERÍAS, INODOROS) EN NAVE 09, 10 Y 53, UBICADO EN SEDE LURIN	ALMACÉN 1 - SEDE ALMACEN LURIN
21	21	MANTENIMIENTO DE SSHH EN ALMACEN LURIN 2, UBICADO EN SEDE LURIN	ALMACÉN 2 - SEDE ALMACEN LURIN
22	22	CAMBIO DE COBERTURA Y CANALETAS LADO COMEDOR Y LADO ESTACIONAMIENTOS EN MAESTRANZA, UBICADO EN LA SEDE CHUCUITO	SEDE CHUCUITO
23	23	CAMBIO DE COBERTURA Y CANALETAS EN AMBIENTE DE ARCHIVO DE LA IAAP EN MAESTRANZA, UBICADO EN LA SEDE CHUCUITO	SEDE CHUCUITO
24	24	PINTADO DE FACHADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, UBICADO EN LA SEDE CHUCUITO	SEDE CHUCUITO
25	25	PINTURA DE TABIQUES Y COLUMNAS DE COMEDOR MAESTRANZA, UBICADO EN LA SEDE CHUCUITO	SEDE CHUCUITO
26	26	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES DE TRAFICO Y SARDINELES DE PAVIMENTOS, UBICADO EN LA SEDE CHUCUITO	SEDE CHUCUITO
27	27	MANTENIMIENTO VENTANAS CON PERFIL DE ALUMINIO DEL PISO 1, 2 Y 3 DEL EDIFCIO IFGRA, UBICADO EN LA SEDE CHUCUITO	SEDE CHUCUITO
28	28	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE OFICINAS DE SEGURIDAD Y CAMBIO DE COBERTURA DE VESTIDORES, UBICADO EN EL COMPLEJO SINI MARITIMO	COMPLEJO SINI
29	29	PINTADO DE FACHADA DE INGRESO, UBICADO EN EL COMPLEJO SINI MARITIMO	COMPLEJO SINI
30	30	PINTADO DE MUROS DE FACHADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y ÓLEO MATE EN JARDINERAS, UBICADO EN LA INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO	IA MARITIMA DEL CALLAO
31	31	MANTENIMIENTO Y ENCHAPE DE TABQIUES DE CANILES DEL K9, UBICADO EN APM TERMINALS CALLAO	APM TERMINALS
32	32	PINTADO DE FACHADA EXTERNA E INTERNA DEL EDIFICIO, UBICADO EN EL LABORATORIO CENTRAL	LABORATORIO CENTRAL
33	33	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA EN AZOTEA Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS Y BARANDA DEL 1ER PISO, UBICADO EN EL LABORATORIO CENTRAL - CALLAO	LABORATORIO CENTRAL
34	34	PINTURA DE PASADIZOS Y AMBIENTES DEL PISO 2, UBICADO EN EL LABORATORIO CENTRAL	LABORATORIO CENTRAL
35	35	MANTENIMIENTO EN APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS Y ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EN LA INTENDENCIA DE ADUANA AÉREA Y POSTAL	SEDE IA AEREA Y POSTAL
36	36	PINTADO DE MUROS Y MANTENIMIENTO DE PISOS GRANITO EN LA INTENDENCIA DE ADUANA AÉREA Y POSTAL	SEDE IA AEREA Y POSTAL
37	37	PINTURA LATEX EN MUROS Y PINTURA ESMALTE EN CARPINTERÍA METÁLICA DE LA INTENDENCIA DE ADUANA AÉREA POSTAL	SEDE IA AEREA Y POSTAL
38	38	MANTENIMIENTO EN SERVICIOS HIGIÉNICOS, PUERTAS Y MAMPARAS EN SERPOST LOS OLIVOS	SERPOST LOS OLIVOS
39	39	PINTURA LÁTEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Y PINTURA ESMALTE EN CARPINTERÍA METÁLICA EN SERPOST LOS OLIVOS	SERPOST LOS OLIVOS
40	40	CAMBIO DE PANELES METALICOS ENMALLADOS, PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, PINTURA AL DUCO EN PUERTAS DE MADERA, PINTADO DE SARDINELES EN LAS GARITAS DE CONTROL ANCÓN	GARITA DE ANCON
41	41	MANTENIMIENTO DE SS-HH, CANALETAS DE EVACUACIÓN PLUVIAL, BARANDAS DE METAL, PINTURA EXTERIOR Y CAMBIO DE CINTAS ANTIDESLIZANTES EN PUESTOS DE CONTROL PUCUSANA	PC PUCUSANA
42	42	PINTURA INTERIOR, PINTURA DE SEÑALIZACION EN ESTACIONAMIENTOS Y CRUCEROS PEATONALES EN PUESTOS DE CONTROL PUCUSANA	PC PUCUSANA
43	43	PINTADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, PINTADO DE PUERTAS,CAMBIO DE GRIFERIAS COCACHACRA	PC LIMA ESTE (COCACHACRA)

Numero de la Actividad	NUMERAL PAM	ACTIVIDADES PAM 2022	SEDE
44	44	MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE LONA TENSIONADA EN EL PUESTO DE CONTROL LIMA ESTE (1ER. SEMESTRE)	PC LIMA ESTE (COCACHACRA)
45	45	MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE LONA TENSIONADA, UBICADO EN EL PUESTO DE CONTROL LIMA ESTE (2DO. SEMESTRE)	PC LIMA ESTE (COCACHACRA)
46	46	PINTADO DE MUROS Y DE CIELO RASO EN EL PUESTO DE CONTROL ADUANA DE HUACHO	PCA HUACHO
47	47	CAMBIO DE FALSO CIELO RASO Y PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE LA OFICINA ZONAL DE HUACHO	OZ HUACHO
48	48	MANTENIMIENTO DE COBERTURAS EN ALMACEN HUACHO	ALMACÉN HUACHO
49	49	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, MANTENIMIENTO DE GRIFERIAS Y FLUXOMETROS EN LA SEDE ARCHIVO CENTRAL SAN LUIS	ARCHIVO SAN LUIS
50	50	MANTENIMIENTO DEL CSC SAN ISIDRO (CAMBIO DE GRIFERIAS EN SSHH, CAMBIO DE CINTAS ANTIDESLIZANTES Y MANTENIMIENTO DE MAMPARAS Y TECHOS)	CSC SAN ISIDRO
51	51	PINTADO DE MUROS, COLUMNAS INTERIORES Y EXTERIORES , UBICADO EN EL CSC SAN ISIDRO	CSC SAN ISIDRO
52	52	PINTADO DE MUROS Y BARANDAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL CSC SURCO.	CSC SURCO
53	53	MANTENIMIENTO DE PUERTAS, MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE Y OTROS MANTENIMIENTOS MENORES EN EL CSC SURCO	CSC SURCO
54	54	MANTENIMIENTO DE MUROS Y CIELORASO POR FISURAS Y PINTADO DE MUROS Y CIELORASO EN EL CSC BARRANCO	CSC BARRANCO
55	55	MANTENIMIENTO DE CANALETAS Y ASTA DE BANDERA EN CSC BARRANCO	CSC BARRANCO
56	56	MANTENIMIENTO DE MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO, CAMBIO ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS, CAMBIO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y PINTADO DE CIELORASO EN EL CSC VILLA EL SALVADOR	CSC VILLA EL SALVADOR
57	57	MANTENIMIENTO DEL TECHO, MANTENIMIENTO DE PORCELANATOS Y REPARACION DE FISURAS EN LOSA, PINTURA DE MUROS INTERIORES, PINTURA DE BARANDAS Y CARPINTERIA METALICA EN EL CSC VILLA EL SALVADOR	CSC VILLA EL SALVADOR
58	58	MANTENIMIENTO DE MAMPARAS DEL PISO 1, 2, 3 Y 4, UBICADO EN EL CSC Y CCF SAENZ PEÑA	CSC CALLAO
59	59	PINTURA DE FACHADA, UBICADO EN EL CSC Y CCF SAENZ PEÑA	CSC CALLAO
60	60	PINTURA LÁTEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Y PINTURA ESMALTE EN CARPINTERÍA METÁLICA EN SERPOST LOS OLIVOS	CSC LOS OLIVOS
61	61	CAMBIO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS EN EL CSC Y CCF LOS OLIVOS	CSC LOS OLIVOS
62	62	MANTENIMIENTO DE MAMPARAS, CAMBIO DE PUERTAS CONTRAPLACADAS Y FRENO HIDRÁULICOS EN PUERTAS DE CRISTAL EN EL CSC Y CCF LOS OLIVOS	CSC LOS OLIVOS
63	63	PINTURA DE FACHADA, DE CARPINTERIA METALICA Y DE ESTACIONAMIENTOS EN EL CSC PUENTE PIEDRA	CSC PUENTE PIEDRA
64	64	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE VIDRIO Y DE GRIFERIAS EN EL CSC LA VICTORIA	CSC LA VICTORIA
65	65	PINTURA DE MUROS, MANTENIMIENTO DE FALSO CIELO RASO Y DE PUERTAS DE VIDRIO EN ZONA DE ATENCION EN EL CSC PUEBLO LIBRE	CSC PUEBLO LIBRE
66	66	CAMBIO DE CINTAS ANTIDESLIZANTES DE LAS ESCALERAS DE LOS PISOS 1 AL 3 Y ESCALERA EXTERIOR DE INGRESO DEL CSC ARENALES.	CSC ARENALES
67	67	PINTADO INTERIOR, PINTADO DE BARANDAS, PINTADO DE PORTONES Y PINTADO EXTERIOR EN EL CSC SAN JUAN DE LURIGANCHO	CSC SAN JUAN DE LURIGANCHO
68	68	PINTADO DE MUROS INTERIORES Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE VIDRIO EN EL CSC HUACHO	CSC HUACHO
69	69	PINTURA LÁTEX EN MUROS, CIELORRASO, VIGAS Y CAMBIO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION EN EL CSC BARRANCA	CSC BARRANCA
70	70	CAMBIO DE CIELO RASO Y PINTURA DE MUROS INTERIORES EN EL CSC HUARAL	CSC HUARAL
71	71	MANTENIMIENTO DE PISOS, ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS, RESANE DE MUROS, REJAS, PUERTAS Y CERRADURAS, FALSO CIELORRASO, COBERTURA, MANTENIMIENTO DE MAMPARAS, PINTADO DE MUROS Y CIELORRASO, MANTENIMIENTO DE SSHH Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN EL CSC CAÑETE	CSC CAÑETE
		OSA PUNO	
72	1	PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR DE MUROS Y PUERTAS DEL PCA TILALI	PCA TILALI
73	2	CAMBIO DE LUMINARIAS EN LAS OFICINAS DE CONTROL DE LA DEUDA, OFICINA ADMINISTRATIVA Y FISCALIZACIÓN Y AMBIENTES DE LACTARIO Y AUDITORIO DE LA OZ JULIACA	OZ JULIACA
74	3	CAMBIO DE PISOS DE PARQUET EN AMBIENTE DE DORMITORIOS Y CAMBIO DE PISO PORCELANANTO EN OFICINA PRINCIPAL Y PASILLOS EN EL PCA OJHERANI	PCA OJHERANI
75	4	PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CEBAF DESAGUADERO	CEBAF DESAGUADERO
76	5	PINTURA EN PISOS Y PAVIMENTOS EN PATIO DE MANIOBRAS, ESTACIONAMIENTOS Y ACCESOS DEL CEBAF DESAGUADERO.	CEBAF DESAGUADERO
77	6	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL CSC ILAVE	CSC ILAVE
78	7	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA AGENCIA ADUANERA DE DESAGUADERO	AGENCIA ADUANERA DESAGUADERO
		OSA CUSCO	
79	1	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE MUROS INTERIORES Y CIELORASO DE CABINAS, ZONA DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE, CONTROL DE DEUDA, CAJA Y RECURSOS EN EL SEGUNDO Y TERCER PISO DE LA INTENDENCIA REGIONAL CUSCO	IR CUSCO
80	2	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE MUROS INTERIORES Y CIELORASO DE SALA DE COMITÉ, SECRETARIA DE INTENDENCIA, BIENESTAR SOCIAL, RECLAMACIONES, MANTENIMIMIENTO Y ARCHIVO EN EL TERCER Y CUARTO PISO DE LA INTENDENCIA REGIONAL CUSCO	IR CUSCO
81	3	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE MUROS INTERIORES Y CIELORASO DE ECONOCMATO, AREA DE ARCHIVO Y NOTIFICAICONES, BAÑOS DE VARONES Y MUJERES, PASADIZO, GRADAS COMEDOR, GRADAS DEL SEGUNDO PISO AL TERCER PISO, GRADAS DE TERCER PISO A CUARTO PISO, DIVISIÓN DE AUDITORIA, TÓPICO, CUARTO DE BOMBAS, PASADIZO DE ESTACIONAMIENTO, SEGURIDAD DE INGRESO VEHICULAR DE LA INTENDENCIA REGIONAL CUSCO	IR CUSCO

Numero de la Actividad	NUMERAL PAM	ACTIVIDADES PAM 2022	SEDE
82	4	INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS DE CABINAS, INFORMES, ATENCIÓN AL CLIENTE, MESA DE PARTES, CONTROL DOCUMENTARIO, OFICINA DE SUPERVISIÓN DEL PRIMER NIVEL, PINTURA DE PUERTAS DE MADERA DEL PRIMER NIVEL DEL CSC SAN SEBASTIÁN	CSC SAN SEBASTIAN
83	5	INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS DE SALA DE USOS MULTIPLES, PASADIZO DE EMERGENCIA, SALA DE REUNIONES, PASADIZO, SUPERVISIOR AUDITORIA, AUDITORIO Y BIBLIOTECA DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL , MANTENIMIENTO DE PORTON METALICO Y ENRROLLABLE DELCSC SAN SEBASTIÁN	CSC SAN SEBASTIAN
84	6	MANTENIMIENTO DE CINTAS ANTIDESLIZANTES EN CAJA DE ESCALERAS FRONTAL Y POSTERIOR, ESCALERA INTEGRADA, CAMBIO DE CERRAJERIA EN INGRESO PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE MAMAPARAS DE OFICINAS DE SUPERVISIÓN DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL, MANTENIMIENTO DE PUERTAS CORTAFUEGO DEL CSC SAN SEBASTIAN	CSC SAN SEBASTIAN
85	7	PINTURA MUROS INTERIORES Y CIELORASO DE CASETA DE SEGURIDAD Y SSHH VARONES, LIMPIEZA DE CANALETAS Y TECHOS DE HANGAR PRINCIPAL, CAMBIO DE BALDOSAS DEL ALMACÉN DE VEHICULOS HUASAO (TI-ADUANAS)	ALMACÉN VEHICULOS HUASAO
86	8	MANTENIMIENTO DE PUERTA ENROLLABLE PRINCIPAL, CARPINTERIA METALICA, PINTURA DE PUERTAS INTERIORES DEL HALL DE INGRESO, TRAMITES, PASADIZO Y SSHH, PINTURA DE PUERTAS INTERIORES, LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES, PINTURA DE SIMBOLOS EN INGRESO DEL CSCS QUILLABAMBA	CSC QUILLABAMBA
87	9	MANTENIMIENTO DE PUERTA ENROLLABLE EN INGRESO PRINCIPAL, MAMPARA DE VIDRIO, PINTURA DE REJA PRINCIPAL Y PUERTA DE GGEE, PINTURA EN INTERIORES Y CIELORASO DE ECONOMATO, UPS,SALA DE ESPERA, ATENCIÓN AL CLIENTE, GRUPO ELECTROGENO DEL CSC ANDAHUAYLAS	CSC ANDAHUAYLAS
88	10	MANTENIMIENTO DE PUERTA ENROLLABLE, PINTURA EN INTERIORES Y CIELORASO DE ECONOMATO, GGEE, SALA DE ESPERA, ATENCIÓN AL CLINETE, SSHH, PINTURA DE CARPINTERIA MADERA EN PUERTA INTERIORES DEL CSC ABANCAY	CSC ABANCAY
89	11	MANTENIMIENTO DE PUERTAS ENROLLABLES, PINTURA DE MUROS Y CIELORASO DE HALL DE INGRESO, CABINA, MESA DE PARTES, SALA DE ESPERA, SSHH DEL CSC URUBAMBA	CSC URUBAMBA
90	12	MANTENIMIENTO DE PUERTA ENRROLLABLE DE INGRESO, PINTURA INTERIOR Y CIELORASO DE ECONOMATO, ARCHIVO,AREA DE LIMPIEZA, AREA DE MAQUINAS, PASADIZO, AREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE, SALA DE ESPERA, SSHH, SALA DE REUNIONES KITCHENNETTE, MANTENIMIENTO DE MAMPARA DE INGRESO, PINTURA DE CARPINTERIA DE MADERA EN PUERTAS INTERIORES DEL CSC ESPINAR	CSC ESPINAR
		OSA LAMBAYEQUE	
91	1	CAMBIO DE LUMINARIAS CONVENCIONALES A LED en 1er y 2do PISO, SEDE PRINCIPAL - IR LAMBAYEQUE	SEDE IR LAMBAYEQUE
92	2	MANTENIMIENTO DE PUERTAS BLINDADAS 1ER PISO - OFI. PRINCIPAL - IR LAMBAYEQUE	SEDE IR LAMBAYEQUE
93	3	PINTADO DE BARANDAS, CARPINTERÍA Y ESTRUCTURA METÁLICA EN AZOTEA DE OFICINA PRINCIPAL - IR LAMBAYEQUE	SEDE IR LAMBAYEQUE
94	4	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALETAS EN ALMACEN LAMBAYEQUE	ALMACEN IR LAMBAYEQUE
95	5	CAMBIO DE LUMINARIAS CONVENCIONALES A LED EN 1ER Y 2DO PISO - CSC JOSE LEONARDO ORTIZ	CSC JOSE L. ORTIZ
96	6	REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN PLAYA DE CONTROL ZONA DE NORTE PC MOCUPE	PC MOCUPE
97	7	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE TRAFICO PLAYAS DE CONTROL EN EL PC MOCUPE (SUR Y NORTE)	PC MOCUPE
98	8	CAMBIO DE LUMINARIAS CONVENCIONALES A LED EN 1ER PISO- CSC BAGUA GRANDE	CSC BAGUA GRANDE
99	9	PINTADO DE PUERTAS METALICAS DE FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR DE 1ER PISO EN ALMACEN ADUANAS PIMENTEL	ALMACEN ADUANAS PIMENTEL
		OSA LA LIBERTAD	
100	1	PINTURA INTERIOR DEL SOTANO HASTA AZOTEA Y EXTERIOR TODA LA FACHADA DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE LA LIBERTAD (SEDE GAMARRA)	IR LA LIBERTAD
101	2	CAMBIO DE PISO PORCELANATO DEL PRIMER PISO DE LA ZONA ATENCIÓN AL PÚBLICO UBICADO EN EL CSC QUINTANAS	CSC QUINTANAS
102	3	CAMBIO DE PISO PORCELANATO DEL AUDITORIO DE LA INTENDENCIA DE ADUANAS DE SALAVERRY	IA SALAVERRY
103	4	PINTURA INTERIOR, MANTENIMIENTO DE MAMPARAS, SERVICIOS HIGIÉNICOS Y PUERTA ENRROLLABLE EN EL CSC UNIÓN - TRUJILLO	CSC UNION
104	5	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR CON MANTENIMIENTO DE MAMPARAS DEL CSC CASA GRANDE	CSC CASA GRANDE
105	6	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR CON MANTENIMIENTO DE MAMPARAS, SERVICIOS HIGIÉNICOS Y REJAS METÁLICAS EN EL CSC PACASMAYO	CSC PACASMAYO
106	7	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR CON MANTENIMIENTO DE MAMPARAS, SERVICIOS HIGIÉNICOS Y REJAS METÁLICAS EN EL CSC CHEPEN	CSC CHEPEN
		OSA LORETO	
107	1	PINTURA EN MUROS INTERIORES EN EL CSC Y CCF IQUITOS	CSC y CCF Iquitos
108	2	MANTENIMIENTO DE FACHADA DE LA SEDE UNICA (AV- 28 DE JULIO Y CALLE BUENOS AIRES)	SEDE UNICA LORETO
109	3	MANTENIMIENTO DE COBERTURA EN AZOTEA BLOQUE I - SEDE UNICA	SEDE UNICA LORETO
110	4	MANTENIMIENTO DE COBERTURA EN AZOTEA BLOQUE II - SEDE UNICA	SEDE UNICA LORETO
111	5	MANTENIMIENTO DE COBERTURA EN AZOTEA BLOQUE III - SEDE UNICA	SEDE UNICA LORETO
112	6	MANTENIMIENTO DE COBERTURA EN AZOTEA BLOQUE IV - SEDE UNICA	SEDE UNICA LORETO
113	7	PINTURA EN MUROS INTERIORES Y SEÑALIZACION DE PISO DE ALMACEN INTEGRADO DE LORETO	ALMACEN INTEGRADO LORETO
114	8	MANTENIMIENTO DE COBERTURAS, CANALETAS Y CAMBIO DE LUMINARIAS SODIO A LED	ALMACÉN DE BIENES PATRIMONIALES LORETO
115	9	MANTENIMIENTO DE PAREDES, COBERTURAS, APARATOS SANITARIOS Y SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL	PCA SANTA ROSA
116	10	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA VIA DE ACCESO (PUESTO DE CONTROL HACIA EL PUERTO)	PCA CHIMBOTE - NUEVO
117	11	PINTADO DE MURO PERIMETRICO Y CUARTO PARA COMBUSTIBLE	PCA CHIMBOTE - ANTIGUO
118	12	MANTENIMIENTO DE PUERTAS, PISOS Y PINTADO DE PAREDES	PCA ENAPU
119	13	MANTENIMIENTO DE MAMPARAS DE VIDRIO, ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y PINTADO DE PAREDES	PCA AEROPUERTO
		SSA SAN MARTIN	
120	1	PINTADO DE MUROS INTERIORES EN CSC - SEDE UNICA SAN MARTIN	SEDE UNICA SAN MARTIN

Numero de la Actividad	NUMERAL PAM	ACTIVIDADES PAM 2022	SEDE
121	2	PINTADO DE SARDINELES INTERIORES Y EXTERIORES - SEDE UNICA SAN MARTIN	SEDE UNICA SAN MARTIN
122	3	PINTURA PARA LA DEMARCACION DE ESTACIONAMIENTOS - SEDE UNICA SAN MARTIN	SEDE UNICA SAN MARTIN
123	4	MANTENIMIENTO DE PINTURAS EN FACHADA- SEDE UNICA SAN MARTIN	SEDE UNICA SAN MARTIN
124	5	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS - SEDE UNICA SAN MARTIN	SEDE UNICA SAN MARTIN
125	6	CAMBIO DE SISTEMA CONVENCIONAL A SISTEMA LED DE LUMINARIAS 2°, 3° Y 4° PISO - SEDE UNICA SAN MARTÍN	SEDE UNICA SAN MARTIN
126	7	CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE FLUXOMETROS DE APARATOS SANITARIOS Y CAMBIO DE VÁLVULAS ESFERICAS EN SS.HH. - SEDE ÚNICA SAN MARTÍN	SEDE UNICA SAN MARTIN
127	8	PINTADO DE SARDINELES INTERIORES Y EXTERIORES - ALMACEN SUNAT TARAPOTO	ALMACEN SUNAT TARAPOTO
128	9	MANTENIMIENTO DE COBERTURA LIVIANA - ALMACEN SUNAT TARAPOTO	ALMACEN SUNAT TARAPOTO
129	10	PINTADO DE SARDINELES EXTERIORES, MUROS INTERIORES Y EXTERIORES - CSC MOYOBAMBA	CSC MOYOBAMBA
130	11	PINTADO DE MUROS INTERIORES - CSC TOCACHE	CSC TOCACHE
131	12	PINTADO DE MUROS INTERIORES - CSC YURIMAGUAS	CSC YURIMAGUAS
132	13	PINTADO DE MUROS INTERIORES - EX OFICINA ZONAL (ARCHIVO)	EX OFICINA ZONAL
133	14	PINTADO DE MUROS INTERIORES - CSC NUEVA CAJAMARCA	CSC NUEVA CAJAMARCA
134	15	PINTADO DE MUROS INTERIORES - CSC JUANJUI	CSC JUANJUI
		OSA PIURA	
135	1	TRABAJOS DE PINTURA DE MUROS INTERIORES DEL CSC CHULUCANAS DE LA IR PIURA	CSC CHULUCANAS
136	2	TRABAJOS DE PINTURA DE MUROS INTERIORES DEL CSC SECHURA DE LA IR PIURA	CSC SECHURA
137	3	TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS INTERIORES, CIELO RASOS Y MUROS EXTERIORES DEL CSC TALARA DE LA IR PIURA	CSC TALARA
138	4	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y COBERTURA METALICA DE ZONA EQUIPOS CONDENSADORES DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CSC TALARA DE LA IR PIURA	CSC TALARA
139	5	MANTENIMIENTO DE PUERTAS CORTA FUEGO DEL CSC Y CF SULLANA DE LA IR PIURA	CSC SULLANA
140	6	TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS INTERIORES DEL CSC Y CF SULLANA DE LA IR PIURA	CSC SULLANA
141	7	MANTENIMIENTO DE CANALETAS PLUVIALES Y MONTANTES DE DRENAJE PLUVIAL DEL CSC Y CF PIURA DE LA IR PIURA	CSC PIURA
142	8	TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS INTERIORES DEL CSC Y CF PIURA DE LA IR PIURA	CSC PIURA
143	9	MANTENIMIENTO DE CUNETAS DE DRENAJE PLUVIAL Y HABILITACION DE REJILLAS EXTERNAS EN EL ALMACEN DE LA IR PIURA	ALMACEN IR PIURA
144	10	MANTENIMIENTO DE PORTONES METALICOS EN EL ALMACEN DE LA IR PIURA	ALMACEN IR PIURA
145	11	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LOS PISOS 01 Y 03 DE LA SEDE INTENDENCIA REGIONAL DE PIURA	IR PIURA
		OSA TACNA	
146	1	MANTENIMIENTO DE CANALETAS PLUVIALES DE LA INTENDENCIA REGIONAL TACNA	IR TACNA
147	2	PINTADO DE MUROS Y PUERTAS DEL ALMACÉN TEMPORAL DEL PRIMER PISO - DPTO. 108 AGRUP. DE VIV. 28 DE AGOSTO	AGRUP. DE VIV. 28 DE AGOSTO
148	3	PINTADO DE MUROS, PUERTAS Y REJAS METÁLICAS DEL ALMACÉN TEMPORAL DEL SEGUNDO PISO - DPTO. 200 AGRUP. DE VIV. 28 DE AGOSTO	AGRUP. DE VIV. 28 DE AGOSTO
149	4	MANTENIMIENTO DE CANALETAS PLUVIALES DEL CSC Y CCF TACNA	CSC Y CCF TACNA
150	5	MANTENIMIENTO DE CANALETAS PLUVIALES DE LA INTENDENCIA ADUANA TACNA	IA TACNA
151	6	CAMBIO DE FALSO CIELO RASO Y ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EN OFICINA DE PERSONAL DIVISIÓN DE CONTROL OPERATIVOS UBICADO EN EL BLOQUE 4 (PRIMER PISO) DE LA INTENDENCIA ADUANA TACNA	IA TACNA
152	7	MANTENIMIENTO DE LOS PORTONES METÁLICOS DE INGRESO A LA INTENDENCIA ADUANA TACNA	IA TACNA
153	8	MANTENIMIENTO DE LAS REJAS METÁLICAS ENTRE LOS BLOQUES Q, A, B, C Y D DEL CCA TOMASIRI	CCA TOMASIRI
154	9	MANTENIMIENTO DE CANALETAS PLUVIALES DEL ALMACÉN DE MERCANCÍAS INCAUTADAS, ALMACÉN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS, ALMACÉN DE ROPA USADA Y OFICINAS DEL CCA TOMASIRI	CCA TOMASIRI
155	10	PINTADO DEL MUROS EXTERIORES, CAMBIO DE CERRAMIENTO LATERAL Y PINTADO DE REJAS EN LA ZONA DEL ECONOMATO DEL ALMACÉN DE ROPA USADA (BLOQUE E) DEL CCA TOMASIRI	CCA TOMASIRI
156	11	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LAS REJAS METÁLICAS DE LOS JARDINES FRENTE AL BLOQUE B Y C DEL CCA TOMASIRI	CCA TOMASIRI
157	12	PINTADO Y RESANES DE SARDINELES EN EL CCA TOMASIRI	CCA TOMASIRI
158	13	PINTADO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (TRÁFICO) EN EL CCA TOMASIRI	CCA TOMASIRI
159	14	PINTADO DE LOS MUROS DE LA FACHADA Y PUERTAS DE MADERA DE LOS BLOQUES Q, A, B Y C DEL CCA TOMASIRI	CCA TOMASIRI
160	15	PINTADO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (TRÁFICO) EN PISTA AUXILIAR Y ZONA DE REVISIÓN DE CAMIONES DEL PCA VILA VILA	PC VILA VILA
161	16	PINTADO DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MANTENIMIENTO DE LAS CANALETAS DEL PCA VILA VILA	PC VILA VILA

ANEXO B: PLANIFICACIÓN META ANUAL - Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento (PAM) de infraestructura a nivel nacional

Unidad responsable del Indicador	MARZO	JUNIO	SETIEMBRE	DICIEMBRE
LIMA Y CALLAO	11.27%	31.55%	58.59%	80.00%
OSA PUNO	34.29%	45.71%	57.14%	80.00%
OSA CUSCO	20.00%	40.00%	60.00%	80.00%
OSA LAMBAYEQUE	8.89%	35.56%	53.33%	80.00%
OSA LA LIBERTAD	11.43%	22.86%	45.71%	80.00%
OSA LORETO	6.15%	18.46%	49.23%	80.00%
SSA SAN MARTIN	10.67%	37.33%	64.00%	80.00%
OSA PIURA	21.82%	43.64%	65.45%	80.00%
OSA TACNA	15.00%	40.00%	55.00%	80.00%
NACIONAL	13.42%	33.79%	57.64%	80.00%