INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

1.-DATOS GENERALES					
OBRA	UTE CONSERVACIÓN AVILA 2024		FECHA ACCIDENTE	31/01/2025	
CÓDIGO			HORA TRABAJO (1ª,2ª…)	4ª	
NEGOCIO			HORA DEL DIA (0-24H)	12 H	
FECHA BAJA	31/01/2025	SIN BAJA	EMPRESA		

2.-LESIÓN CORPORAL			
Nombre del lesionado: FELIX BLANCO YUSTE		Edad: 49	Categoría profesional: OFICIAL 1ª MECÁNICO
Parte del cuerpo lesionada (ver código)	11	Grado de la lesión	LV × GRV ☐ MGRV ☐ MORTAL ☐
Descripción de la lesión (ver código)	3	Atención al accidentado	PRIMEROS AUX. EN OBRA ☐ MUTUA × AMBULATORIO U HOSPITAL ☐

3.-DATOS DEL ACCIDENTE			
Lugar del accidente	País: ESPAÑA	Provincia: AVILA	Municipio: ÁVILA
Vía pública o punto kilométrico: CENTRO DE CONSERVACIÓN			
Trabajo que realizaba en el momento del accidente: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			
Testigos del accidente	Daniel Blanco Yuste		

Descripción clara del accidente:

Según comunica el propio trabajador, se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en los camiones quitanieves en el lavadero situado en el centro de conservación.
En el momento de ocurrencia del accidente, el trabajador estaba subido en los peldaños del camión accediendo a la caja de fusibles; al echar el pie derecho para bajarse y con la mano agarrando el asidero del camión, ha apoyado el mismo en un pequeño escalón existente entre la calle y el lavadero, haciendo que el tobillo se le torciera lateralmente habiendo sentido un chasquido que le ha hecho rotar la muñeca y soltarse, cayendo al suelo.

¿Qué fallos o condiciones se han producido para que se produjera el incidente?

Debido a las dimensiones de los camiones y a los equipos que llevan montados en su parte delantera y trasera, no es posible introducir el camión en el lavadero en su totalidad.
Los trabajadores introducen el camión marcha atrás, hasta los límites marcados por la hoja quitanieves y equipos, de tal forma que a veces la cabina queda muy cerca de la puerta.
En este caso, el trabajador al descender del camión, no se ha percatado del pequeño peldaño existente entre la calle y el local y al apoyar el pie con el peso del cuerpo, ha sufrido la lesión.
Se trata de un pequeño peldaño de unos 3 cm.
El trabajador ha realizado la bajada del camión con la confianza de hacerlo en repetidas ocasiones y en esta ocasión, el pie se apoyó inestablemente en el borde del pequeño peldaño causando el accidente.

Fotografías o croquis





Agente o aparato que produjo la lesión:			
Código de riesgo o forma en que se produjo el accidente (ver código)		31	
Código de condición peligrosa (ver código)			
Código de causalidad (ver código)		50	
	SI	NO	NA
¿El accidentado realizaba su trabajo habitual?	x		
¿Existía Sistema de Protección Colectiva?	x		

¿Llevaba puestas las prendas de Protección Individual?	x		
¿Es incidente in itínere?		x	
¿Se considera un acto temerario del trabajador?		x	
¿Se había detectado en alguna ocasión?		x	
¿Es necesaria una reevaluación de riesgos?		x	

4.-ANÁLISIS DE MEDIDAS PREVENTIVAS / CORRECTIVAS

Acciones preventivas / correctivas adoptadas para evitar la repetición de los hechos:

Se informará a los trabajadores deben estar atentos a dónde y cómo se pisa y no confiarse ya que es habitual trabajar en terrenos irregulares (cunetas, márgenes de carreteras, etc) donde con facilidad, se pueden producir caídas o torceduras.
Al descender de camiones y maquinaria, se hará por los lugares habilitados para ello, agarrados fuertemente a los asideros de los cuales nos soltaremos una vez estemos bien apoyados en el suelo.

Se adjunta evidencia de la acción (acción formativa, RSG3, notificación al afectado, foto…)	SI	NO	NA

Fecha: 06/02/2024 **Firma J Operaciones / T.P.R.L** U.T.E. ÁVILA 2024 CIF: U19451046 C/ Alcalde [illegible] 47012 – VALLADOLID **Mª Isabel Ajates Jiménez**	**Fecha:** 07/02/25 **Firma JSS**

5.-EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS ADOPTADAS (A RELLENAR POR SPM)

Fecha para la evaluación de la eficacia de la acción:	**¿Ha sido eficaz?**
Persona responsable de la evaluación:	**Firma:**

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

CODIFICACIÓN DE RIESGOS-FORMA EN QUE SE PRODUJO EL ACCIDENTE.			
1	Caídas de personas al mismo nivel	13	Arco eléctrico
2	Caídas de personas a distinto nivel	14	Sobreesfuerzos
3	Caídas de objetos	15	Explosiones
4	Desprendimientos, desplomes y derrumbes	16	Incendios
5	Choques y golpes contra objetos	17	Confinamiento
6	Vuelcos de maquinaria automotriz y vehículos	18	Accidentes de tráfico
7	Atrapamientos	19	Agresión por animales
8	Cortes	20	Sobrecarga térmica
9	Proyecciones	21	Ruido
10	Contactos térmicos	22	Vibraciones
11	Contactos químicos	23	Radiaciones ionizantes
12	Contactos eléctricos	24	Radiaciones no ionizantes
CODIFICACIÓN DE CONDICIÓN PELIGROSA			
0.1	Falta de señalización balizamiento	0.10	Falta de anclajes en estructuras
0.2	Falta de orden y limpieza	0.11	Falta de iluminación
0.3	Andamios escaleras, etc inferior a 2m	0.12	Salientes no señalizados ó protegidos (esperas en ferralla…)
0.4	Andamios, escaleras, cestas, mal montadas o utilizadas	0.13	Contacto eléctrico por proximidad líneas aéreas
0.5	Falta de protección de huecos horizontales	0.14	Falta de protección vs riesgo eléctrico picas, empalmes, cuadros…
0.6	Falta de barandillas, redes u otros elementos de prot. Colectiva	0.15	Falta de EPIS
0.7	Acopios inadecuados	0.16	Falta protecciones en máquinas (resguardos)
0.8	Falta de ataluzar, entibar o vallar excavaciones	0.17	Botellones en mal estado o mal acopiados
0.9	Inadecuado apuntalamiento, contrandamios	0.18	Productos peligrosos mal almacenados

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	PARTE DEL CUERPO LESIONADA	
1 - Fractura	1 - Cráneo	10 - No us
2 - Luxación	2 - Cara (excepto ojos)	20 -Uso in
3 - Torcedura, esguince, distensión	3 - Ojos	30 - Forma
4 - Lumbalgia	4 - Cuello	40 - Ergon
5 - Hernia discal	5 - Tórax, espalda y costados	50 - Resba
6 - Conmoción y traumatismo interno	6 - Región lumbar y abdomen	60 - Accid
7 - Amputación y perdida del ojo	7 - Genitales	70 - Accid
8- Traumatismo superficial	8 - Manos	80 -.Golpe
9 - Contusión y aplastamiento	9 - Miembros superiores (excepto manos)	90 – Otros
10 - Cuerpo extraño en los ojos	10 - Pies	91 - Recaí
11 - Conjuntivitis	11 - Miembros inferiores (excepto pies)	
12 - Quemaduras	12 - Lesiones múltiples	
13 - Envenenamiento e intoxicación	13 - Órganos internos	
14 - Exposición al medio ambiente		
15 - Asfixia		
16 - Efectos de la electricidad	NOTA: La cadera se incluye entre los miembros inferiores y la clavícula entre los miembros superiores	
17 - Efectos de la radiación		
18 - Lesiones múltiples		
19 - Infarto, derrame cerebral y otras patologías no traumáticas		
20 - Otras heridas		