INTURA
GRUPO CONSTRUCTOR

INGENIERÍA

COTIZACIÓN

EDIFICIO KARAMI

Edificio Karami Propiedad Horizontal

Calle 5 # 14-54, Pereira, Risaralda
12 de noviembre de 2026

310 426 1875
@ingdanielgarciat · @inturagrupoconstructor
gerencia@inturagrupoconstructor.com

Pereira, Risaralda — 12 de noviembre de 2026

Señores
EDIFICIO KARAMI PROPIEDAD HORIZONTAL
Atn. Carlos Andrés García Caicedo — Representante Legal

Agradecemos la invitación a cotizar y la confianza depositada en nosotros. A continuación, presentamos el alcance técnico y las condiciones comerciales de nuestra propuesta.

01 ANTECEDENTES

El **Edificio Karami Propiedad Horizontal**, ubicado en la Calle 5 # 14-54 de Pereira, Risaralda, es una edificación residencial multifamiliar conformada por un piso de recepción y parqueadero, cinco niveles de apartamentos (pisos 2 a 6) y un penthouse, para un total de **11 unidades privadas** y un área construida de 2.858,45 m², según el cuadro de áreas del levantamiento arquitectónico.

Tras el sismo del 10 de agosto de 2026, el edificio presenta afectaciones en elementos no estructurales —muros de mampostería, pañetes y acabados— y en elementos estructurales, tanto en las zonas privadas como en las comunes, entre ellas el punto fijo de escaleras y ascensor, las fachadas y la cubierta. La copropiedad cuenta con el levantamiento arquitectónico realizado después del sismo, y el estudio de vulnerabilidad sísmica con la propuesta de reforzamiento estructural está a cargo del Ing. Jairo Patiño.

En este contexto, la copropiedad requiere un informe detallado de afectaciones y un presupuesto completo de reparaciones, organizado piso por piso y espacio por espacio, que sirva como soporte técnico para la reclamación ante la aseguradora.

02 ALCANCE DE LA PROPUESTA

El alcance de los servicios comprende las siguientes actividades:

- **Inspección técnica de todo el edificio:** los 11 apartamentos, el piso de recepción y parqueadero, las zonas comunes, el punto fijo (escaleras, foso y cuarto de máquinas del ascensor), las fachadas y las cubiertas.
- **Informe detallado de afectaciones** con registro fotográfico, identificando cada daño por piso, unidad y espacio.
- **Levantamiento de cantidades de obra** sobre los planos del levantamiento arquitectónico suministrados por la copropiedad.
- **Presupuesto de las reparaciones no estructurales**, con cantidades por espacio y análisis de precios unitarios (APU).
- **Presupuesto de las reparaciones estructurales**, ajustado a lo planteado en el informe de vulnerabilidad y la propuesta de reforzamiento del Ing. Jairo Patiño, una vez se reciba dicho informe.
- **Acompañamiento técnico en el trámite ante la aseguradora.**
- **Entrega y socialización del presupuesto** con la copropiedad.

03 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Las siguientes imágenes muestran algunas de las afectaciones del edificio. El informe incluirá el registro fotográfico completo de cada piso, unidad y espacio.



Foto 1. Fachada principal del edificio.



Foto 2. Fachada: daño en el recubrimiento de elementos verticales entre balcones.



Foto 3. Piso 1, hall del ascensor: pérdida de pañete y enchape, mampostería fisurada.



Foto 4. Acceso al ascensor desde el parqueadero: elemento fracturado junto al marco.




Foto 5. Interior de apartamento: muro con fisuras diagonales y desprendimientos.



Foto 6. Interior de apartamento: muro de pasillo fisurado con pérdida de material.




Foto 7. Escalera común: fisuras en los muros del punto fijo.



Foto 8. Elemento vertical con fisura longitudinal, señalado durante la visita.

04 CÓMO DETALLAMOS EL PRESUPUESTO

El presupuesto se construye de lo general a lo particular: cada piso se descompone en sus apartamentos y zonas comunes, y cada apartamento en sus espacios. En cada espacio se registran las afectaciones, se miden las cantidades de obra y se valoran con análisis de precios unitarios, separando las reparaciones no estructurales de las estructurales.



LO QUE ENTREGAMOS

GRUPO CONSTRUCTOR

- Informe detallado de afectaciones con registro fotográfico, organizado por piso, unidad y espacio.
- Presupuesto de reparaciones no estructurales y estructurales del edificio completo, discriminado por piso, apartamento, zonas comunes, punto fijo, fachadas y cubiertas.
- Resumen consolidado del presupuesto por piso y total del edificio.
- Acompañamiento técnico en el trámite con la aseguradora.

05 CONDICIONES COMERCIALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Informe detallado de afectaciones con registro fotográfico, presupuesto de reparaciones estructurales y no estructurales por piso y espacio, y acompañamiento técnico ante la aseguradora — Edificio Karami.	Gl	1	$ 24.000.000	$ 24.000.000
SUBTOTAL					$ 24.000.000
IVA (19 %)					$ 4.560.000
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA					**$ 28.560.000**

SON: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 28.560.000), IVA incluido

Valores expresados en pesos colombianos (COP).

El valor de la propuesta antes de IVA ($ 24.000.000) es neto, libre de retenciones en la fuente y de cualquier otro impuesto o descuento; en caso de que el cliente esté obligado a practicar alguna retención, esta deberá ser asumida por el cliente de manera adicional al valor aquí pactado.

FORMA DE PAGO

60% · $ 17.136.000 — Anticipo — a la aceptación de la propuesta

40% · $ 11.424.000 — Saldo — a la entrega y socialización del presupuesto

TIEMPOS DE ENTREGA

Plazo de entrega: 15 días hábiles.

Fecha de inicio: a partir del recibo del anticipo.

Para los elementos estructurales, el tiempo de entrega depende de la fecha en que se reciba el diseño de reforzamiento a cargo del Ing. Jairo Patiño; ese componente del presupuesto se ajusta una vez se reciba dicho diseño.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o ajuste que consideren pertinente frente a la presente propuesta. Agradecemos la oportunidad y esperamos poder aportar nuestro conocimiento técnico al desarrollo de su proyecto.

Atentamente,

Daniel García Tamayo
Ingeniero Civil – M.P. 66202-331568
Director de Proyectos
Intura Grupo Constructor SAS