

MACAL - CHECKLIST DE INGRESO

Fecha: 27-07-2025

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente: FULL-TEST

Marca: Toyota

Modelo: Corolla

Año: 2023

Color: Blanco

DATOS DEL PROPIETARIO

Nombre: Test User

Teléfono: +56912345678

Email: test@example.com

Motivo de Ingreso: Test completo

CHECKLIST DE INSPECCIÓN

EXTERIOR

- ☐ Carrocería sin daños
- ☐ Pintura en buen estado
- ☐ Vidrios sin roturas
- ☐ Espejos completos
- ☐ Luces funcionando

INTERIOR

- ☐ Asientos en buen estado
- ☐ Cinturones funcionando
- ☐ Tablero sin daños
- ☐ Sistema eléctrico operativo
- ☐ Aire acondicionado/Calefacción

MECÁNICA

- ☐ Motor sin fugas
- ☐ Niveles de fluidos correctos
- ☐ Batería en buen estado
- ☐ Sistema de frenos

NEUMÁTICOS

- ☐ Presión adecuada
- ☐ Dibujo suficiente
- ☐ Sin daños visibles
- ☐ Neumático de repuesto

DOCUMENTACIÓN

- ☐ Padrón
- ☐ Permiso de circulación
- ☐ Seguro vigente
- ☐ Revisión técnica

OBSERVACIONES

Test del sistema completo

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Total de fotos tomadas: 1

- Frontal: 1 foto(s)

<hr/>	<hr/>
Firma del Cliente	Firma del Receptor
Test User	MACAL

