

SUPALAI

โครงการ: ศูนย์พัสดุ ไรต์ อนุสาวรีย์-ป่าคลอก
ลูกค้า: คุณอะปรียะสทธิ์
ผู้ตรวจสอบ: เกศินี
วันที่: 2025-04-23

The picture shows the defect inspection area.

รายการที่ 1

รายการที่ 5

ไม่พบรูปภาพ		ไม่พบรูปภาพ	
ผลการตรวจสอบ	ไม่ผ่าน	ผลการตรวจสอบ	ผ่าน
หัวข้อ :	รอบนอก	หัวข้อ :	รอบนอก
งาน :	หน้าบ้าน	งาน :	หน้าบ้าน
รายการ :	เศษปูน	รายการ :	สายไฟ
หมายเหตุ :		หมายเหตุ :	
คำแนะนำ :		คำแนะนำ :	

รายการที่ 7

รายการที่ 10

ไม่พบรูปภาพ		ไม่พบรูปภาพ	
ผลการตรวจสอบ	ไม่ผ่าน	ผลการตรวจสอบ	ผ่าน
หัวข้อ :	รอบนอก	หัวข้อ :	รอบนอก
งาน :	หน้าบ้าน	งาน :	หน้าบ้าน
รายการ :	รอยร้าว	รายการ :	ความสะอาด
หมายเหตุ :		หมายเหตุ :	
คำแนะนำ :		คำแนะนำ :	