

Premesis CRM BRI  
**DAILY REPORT (PAGI)**

TID ATM	: 190089	NAMA PETUGAS	: Eko
KANWIL	: JAYAPURA	TANGGAL	: 19/04/2022
LOKASI	: Gallery Unit Kerja	JAM	: undefined

No.	CHECKLIST CLEANING		
	Item Checklist	Checklist	Keterangan
1	Body CRM	√	Sudah dikerjakan
2	Brosur CRM	√	Sudah dikerjakan
3	Layar monitor CRM & 2nd display	√	Sudah dikerjakan
4	Pin pad CRM	√	Sudah dikerjakan
5	Booth / backdrop CRM	√	Sudah dikerjakan
6	Sticker CRM	√	Sudah dikerjakan
7	Tempat sampah	√	Sudah dikerjakan
8	Lantai depan mesin CRM	√	Sudah dikerjakan

No.	CHECKLIST PENGECEKAN		
	Item Checklist	Checklist	Keterangan
1	CRM Berfungsi / Online		
2	Lampu boot CRM menyala		
3	Lampu ruangan CRM menyala dengan baik		
4	Neon box menyala dan bersih		
5	Apakah listrik menggunakan meteran token	TIDAK	
6	Apakah listrik menggunakan meteran langsung (Tanpa Token)	YA	
7	Kamera CCTV (Tersedia/Tidak)		
8	UPS (Normal/Tidak)		
9	AC (Dingin/Tidak)		
10	Sticker Kaca		
11	Sticker Mesin		
12	Neon Sign		
13	Booth/Backdrop CRM		
14	Monitor CRM (Normal/Tidak)		
15	Monitor Tambahan CRM (Normal/Tidak)		
16	Dinding kaca ruangan bersih		

No.	CHECKLIST PENGECEKAN		
	Item Checklist	Checklist	Keterangan
17	Dinding tembok ruangan bersih		
18	atap ruangan tidak terbuka dan tidak bocor		
19	AC ruangan CRM bersih, dingin, dan tidak bocor		
20	Peralatan, Kabel rapih dan tidak berantakan		
21	Pintu CRM bersih dan berfungsi dengan baik		
22	Pegangan pintu terpasang dengan baik		
23	Terdapat sticker tarik dan dorong		
24	Sticker dinding kaca dan pintu kaca menempel dengan baik		
25	Lampu luar menyala		
26	Terdapat informasi ketersediaan mesin CRM BRI terdekat		
27	Tertera sticker kartu, receipt printer, uang keluar, nominal pecahan uang		

Tanda Tangan Petugas



Eko

Tanda Tangan PIC/Withness



Foto Sebelum




Foto Sesudah



Foto Sebelum



Foto Sesudah





Foto Sebelum



Foto Sesudah

