

Premesis CRM BRI

## DAILY REPORT (PAGI)


TID ATM : 190089 NAMA PETUGAS : -  
KANWIL : JAYAPURA TANGGAL : 2022-01-10  
LOKASI : Jl. Jend. Sudirman JAM : 13:08  
No. 16

No.	CHECKLIST CLEANING		
	Item Checklist	Checklist	Keterangan
1	Body CRM	√	Sudah dikerjakan
2	Brosur CRM	√	Sudah dikerjakan
3	Layar monitor CRM & 2nd display	√	Sudah dikerjakan
4	Pin pad CRM	√	Sudah dikerjakan
5	Booth / backdrop CRM	√	Sudah dikerjakan
6	Sticker CRM	√	Sudah dikerjakan
7	Tempat sampah	√	Sudah dikerjakan
8	Lantai depan mesin CRM	√	Sudah dikerjakan

No.	CHECKLIST CLEANING		
	Item Checklist	Checklist	Keterangan
1	CRM Berfungsi / Online		
2	Lampu boot CRM menyala		
3	Lampu ruangan CRM menyala dengan baik		
4	Neon box menyala dan bersih		
5	Token listrik masih tersedia atau tidak		
6	Kamera CCTV (Tersedia/Tidak)		
7	UPS (Bunyi/Tidak)		
8	AC (Dingin/Tidak)		
9	Sticker Kaca		
10	Sticker Mesin		
11	Neon Sign		
12	Booth/Backdrop CRM		
13	Monitor CRM (Normal/Tidak)		
14	Monitor Tambahan CRM (Normal/Tidak)		
15	Dinding kaca ruangan bersih		
16	Dinding tembok ruangan bersih		
17	Atap ruangan tidak terbuka dan bocor		
18	AC ruangan CRM bersih, dingin, dan tidak		

No.	CHECKLIST CLEANING		
	Item Checklist	Checklist	Keterangan
	bocor		
19	Peralatan, Kabel rapih dan tidak berantakan		
20	Pintu CRM bersih dan berfungsi dengan baik		
21	Pegangan pintu terpasang dengan baik		
22	Terdapat sticker tarik dan dorong		
23	Sticker dinding kaca dan pintu kaca menempel dengan baik		
24	Lampu luar menyala		
25	Terdapat informasi ketersediaan mesin CRM BRI terdekat		
26	Tertera sticker kartu, receipt printer, uang keluar, nominal pecahan uang		

Tanda Tangan Petugas



Imam Sampurno Nugroho

Tanda Tangan PIC/Withness



Hanz

Foto Sebelum

[illegible]

Foto Sesudah




Foto Sebelum

Foto Sesudah




Foto Sebelum

Foto Sesudah

