

Premesis CRM BRI  
**DAILY REPORT (PAGI)**

TID ATM	: 190005	NAMA PETUGAS	: Emanuel Tafineko
KANWIL	: DENPASAR	TANGGAL	: 07/07/2022
LOKASI	: Gallery Unit Kerja	JAM	: 05:37

No.	CHECKLIST CLEANING		
	Item Checklist	Checklist	Keterangan
1	Body CRM	✓	
2	Brosur CRM	✓	
3	Layar monitor CRM & 2nd display	✓	
4	Pin pad CRM	✓	
5	Booth / backdrop CRM	✓	
6	Sticker CRM	✓	
7	Tempat sampah	✓	
8	Lantai depan mesin CRM	✓	

No.	CHECKLIST PENGECEKAN		
	Item Checklist	Checklist	Keterangan
1	CRM Berfungsi / Online	YA	
2	Lampu boot CRM menyala	YA	
3	Lampu ruangan CRM menyala dengan baik	YA	
4	Neon box menyala dan bersih	YA	
5	Apakah listrik menggunakan meteran token	200	
7	Kamera CCTV (Tersedia/Tidak)	YA	
8	UPS (Normal/Tidak)	YA	
9	AC (Dingin/Tidak)	YA	
10	Sticker Kaca	YA	
11	Sticker Mesin	YA	
12	Neon Sign	YA	
13	Booth/Backdrop CRM	YA	
14	Monitor CRM (Normal/Tidak)	YA	
15	Monitor Tambahan CRM (Normal/Tidak)	YA	
16	Dinding kaca ruangan bersih	YA	
17	Dinding tembok ruangan bersih	YA	

No.	CHECKLIST PENGECEKAN		
	Item Checklist	Checklist	Keterangan
18	Atap ruangan tidak terbuka dan tidak bocor	YA	
19	AC ruangan CRM bersih, dingin, dan tidak bocor	YA	
20	Peralatan, Kabel rapih dan tidak berantakan	YA	
21	Pintu CRM bersih dan berfungsi dengan baik	YA	
22	Pegangan pintu terpasang dengan baik	YA	
23	Terdapat sticker tarik dan dorong	YA	
24	Sticker dinding kaca dan pintu kaca menempel dengan baik	YA	
25	Lampu luar menyala	YA	
26	Terdapat informasi ketersediaan mesin CRM BRI terdekat	YA	
27	Tertera sticker kartu, receipt printer, uang keluar, nominal pecahan uang	YA	

Tanda Tangan Petugas



Emanuel Tafineko

Tanda Tangan PIC/Withness



Jupri

Foto Sebelum



Foto Sesudah




Foto Sebelum




Foto Sesudah




Foto Sebelum




Foto Sesudah

