



Banco Galicia


Departamento de Ingeniería y Mantenimiento
Mantenimiento preventivo

Edificio	: CMZ	AÑO	2022
Periodicidad	Diario	MES	JULIO
Rutina	FACHADA	SEMANA	28
Gama	300 Rev. 1	Fecha lunes	4/7/2022
Ubicación del equipo	Exterior		
Piso	PB - P1		

RUTINA/TAREA		Per	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	Dom
Flejes completos en columnas	1	✓							
Placas de mármol completas en columnas	1	✓							
Puertas/tapas de servicios completas	1	✓							
Placas de mármol completas en canteros	1	✓							
Vidrios en buen estado	1	✓							
Marquesina en buen estado	1	✓							
Relevó: (Firma y aclaración)									

OBSERVACIONES:

- 3 piso vidrio roto bajo recuperación 262x272cm
- columnas de mármol escrita con fibra de carbono.



EDIFICIO: CASA MATRIZ																								FECHA: 04/07/2022		
REVISION DIARIA																										
DESCRIPCIÓN TAREA	LUNES				MARTES				MIÉRCOLES				JUEVES				VIERNES				OBSERVACIONES					
	B	R	M	N/A	B	R	M	N/A	B	R	M	N/A	B	R	M	N/A	B	R	M	N/A						
UPS RAMA A	✓																									
UPS RAMA B	✓																									
UPS PUESTOS TRABAJO	✓																									
STULZ UPS RAMA A	✓																									
STULZ UPS RAMA B	✓																									
TGBT	✓																									
SALA TRANSFORMADORES	✓																									
GE TURBINA	✓																									
GE EN VEREDA	✓																									
STULZ SISTEMA 1	✓																									
STULZ SISTEMA 2	✓																									
STULZ SISTEMA 3	✓																									
STULZ SISTEMA 4	✓																									
STULZ SISTEMA 5	✓																									
FIRMA TECNICO	<i>Carballa</i>																									
DESCRIPCIÓN TAREA	LUNES					MARTES					MIÉRCOLES					JUEVES					VIERNES					OBSERVACIONES
	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5	
AREA 1-TEMPERATURA	19,1	18,2																								
AREA 2-TEMPERATURA	18,1	18	18,6	18,5	18,6																					
AREA 3-TEMPERATURA	17,6	13,7	17,2	15,1	18																					
AREA 4-TEMPERATURA	19,8	21,4	21,1	21,5																						
AREA 5-TEMPERATURA	20	21	19	18,5	18																					
UPS RAMA A-TEMPERATURA	19																									
UPS RAMA B-TEMPERATURA	19																									
FIRMA TECNICO	<i>Carballa</i>																									