MTS Bamako

Date de contrôle : 2019-07-04 00:08:16 N° de quittance : BKO1562199257 N° Immatriculation : AD-4178-MD

 N° de chassis : 7654321

Bilan de la visite technique	Détails	Résultats
Plaque de ripage		
Essieu avant	<= 7m/kmOK.	

RESULTAT DU CONTROLE VALABLE POUR LA CIRCULATION DU VEHICULE PENDANT 30 JOURS SANS CERTIFICAT DE VISITE TECHNIQUE