



if ver.	

14. Araca siz (yöför) ve bira personeli dişında kimseyi almayınız.	
15. Aracı kullananlar aracı sürükli olarak dinleyiniz; fark ettiğiniz en ufak bir problemle ilgiliye haber veriniz.	
Aracı her zaman aşağıdakilerin bulunmasına özen göster:	
Yanğın tüpü	Ka
İlk Yardım çantası	Ro
Üçgen Reflektör	Ro
Kriko, bilon anahtar, seyyar lamba, stepne	Ea

Plaka: 34 KNR

SÜRÜCÜ AD-SOYAD	TARİH	404 KA NO	ARAÇ KONTROL						KM		ARAÇ ÇIKIŞ SAATİ	DÖNÜŞ SAATİ	İMZA	
			ARAÇ CAM / KAPORTA	LASTİK	Farlar / Korna / Silecek Suyu / Cam	Yakıt	Yakıt Alınan Tarih	Araç Kullanım / Güzergahı	Araçtaki Görevli Personeller	BAŞLANGIÇ				BİTİŞ
EZGİ YILMAZ	10.08.2026	404	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	100 %	10.08.2026	edirne	veli	112	222	07:57 -		
	10.08.2026	404	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	100 %	-					10:57		
	10.08.2026	404	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	100 %	-						---	
			404 KNR	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	100 %							
		404	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	100 %								
			☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	100 %								
			☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	100 %								
			☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	100 %								
			☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	100 %								
			☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	100 %								
			☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	100 %								
			☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	100 %								
			☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	☐ Kontrol Edildi. ☐ Uygun değil. ☒ Diğer..... Uygun	100 %								