LAPORAN INDIKASI LUBANG JALAN

Draf awal pelaporan. Kategori kondisi jalan ditetapkan surveyor Dinas PUPRD.

ID	CONTOH-TAMPILAN
Tanggal UTC	Contoh tampilan
Jalan/Patokan	CONTOH - BUKAN LAPORAN LAPANGAN
Lokasi	Contoh lokasi
Status laporan	Menunggu Verifikasi
Latitude EXIF	Belum tersedia
Longitude EXIF	Belum tersedia
Kotak deteksi (bukan lubang unik)	Belum tersedia
Kategori hasil pemeriksaan petugas	Belum tersedia
Catatan petugas	Belum tersedia

Narasi awal tersimpan

DRAF LAPORAN INDIKASI LUBANG JALAN
1. IDENTITAS LAPORAN
ID laporan: CONTOH-TAMPILAN
Waktu laporan (UTC): Contoh tampilan
Nama jalan/patokan: CONTOH - BUKAN LAPORAN LAPANGAN
Lokasi: Contoh lokasi
GPS foto (EXIF): Tidak ada pada contoh tampilan

2. HASIL DETEKSI MODEL
Jumlah kotak per foto bukan jumlah lubang unik. Foto berbeda dapat menunjukkan lubang yang sama.

3. DESKRIPSI
Contoh draf pelaporan indikasi lubang. Narasi ini hanya menunjukkan tampilan laporan.

4. DATA PEMERIKSAAN LAPANGAN
Jumlah lubang unik: Belum tersedia - perlu pemeriksaan surveyor
Panjang (cm): Belum tersedia - perlu pemeriksaan surveyor
Lebar (cm): Belum tersedia - perlu pemeriksaan surveyor
Kedalaman (cm): Belum tersedia - perlu pemeriksaan surveyor
Nilai SDI: Belum tersedia - perlu pemeriksaan surveyor
Kategori kondisi jalan: Belum tersedia - perlu pemeriksaan surveyor
Prioritas penanganan: Belum tersedia - perlu pemeriksaan surveyor

5. TINDAK LANJUT
Petugas memverifikasi lokasi, deteksi dan kewenangan jalan. Penetapan kategori dilakukan surveyor.

6. VALIDASI
Draf awal berdasarkan deteksi model. Jumlah lubang unik, dimensi fisik, nilai SDI, dan prioritas penanganan harus diverifikasi surveyor Dinas PUPRD.
Laporan awal memuat hasil deteksi lubang dan lokasi. Kategori kondisi jalan ditetapkan surveyor, bukan hasil penilaian otomatis sistem.