

Industrial Hefesto SA de CV	INSPECCION DE C-TPAT			NO. REMOLQUE: 3GA857Z
	Marca: STOUGHTON	Dueño Rem: GIGG EXPRESS INC	VIN: 1DW1A5321LSA30233	NO. TRACTOR 49
	Placa Rem: S6776Y	ESTADO: ONTARIO	Año: 2019	

Linea Tractor	HEFESTO	Operador	Victor castaÃ±eda
Fecha/Hora	12/10/2026 09:04	Estatus de Remolque	SALIDA | CARGADA
Folio Remolque	**0046403**	Folio Tractor	**0074520**
Carta Porte	000	Destino	Martin rea saltillo
Sello	AAA211081040		





INDICA EL PUNTO INSPECCIONADO CON: ✓ (NO CONTAMINADO) - ✘ (SOSPECHA O COMPARTIMENTO CONTAMINADO) - **N/A** (NO APLICA)

1.- DEFENSA DEL TRACTOR	✓	11.- PISO INTERIOR	✓
2.- MOTOR	✓	12.- PUERTAS INTERIOR/EXTERIOR	✓
3.- LLANTAS	✓	13.- PAREDES LATERALES	✓
4.- PISO/CABINA	✓	14.- TECHO INTERIOR/EXTERIOR	✓
5.- DEPOSITO DE DIESEL	✓	15.- TUBO DE ESCAPE	✓
6.- CAMAROTE	✓	16.- PARED DELANTERA	✓
7.- TANQUES DE AIRE	✓	17.- COPETE	✓
8.- DIFERENCIALES	✓	18.- AGRICULTURA	✓
9.- QUINTA RUEDA	✓		
10.- CARGADORES	✓		

OBSERVACIONES DE REMOLQUE:

OBSERVACIONES DE TRACTOR:

OLORES	
ALIMENTOS	✓
SOLVENTES	✓
INSECTICIDA	✓
DIESEL	✓
OTROS	✓

RESIDUOS	
POLVOS	✓
INSECTICIDA	✓
ACEITE/GRASA	✓
ALERGENOS	✓
VIDRIO	✓
PLASTICO	✓
MADERA	✓
Insectos/semillas	✓
OTROS	✓

COMPLEMENTO PUNTO #12	
BISAGRAS	✓
MANIJAS	✓
CERROJOS	✓
REMACHES	✓

FIRMA DEL OPERADOR	NOMBRE DEL INTERCAMBISTA
	Intercambista 1

RECIBI DE CONFORMIDAD EL REMOLQUE ARRIBA MENCIONADO EN EL ESTADO Y CONDICIONES FISICAS DESCRITAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, RESPONSABILIZANDOME DE LOS DANOS O FALTANTES DETECTADOS DURANTE LA INSPECCION.

EIGS © 2026. Todos los derechos reservados. http://www.eigs.com.mx/

EIGS