Permissão para Trabalho Combinada Impresso em: 19/12/2023 11:42

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE

Trabalho A

FRIO

Página 1



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Gerência Emitente:

Impresso por:

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS DE TESTE.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 3805799

Allalise de Nisco.	3003733							
			Lis	sta de V	/erificação			
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão inad	equadas?				9) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE					10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
TRABALHO? 3) Existe algum impedimento	para os				11) Falta equipamento de controle de incêndio?			
acessos e saídas?	namento que				12) Falta iluminação adequada?			
4) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a entrega para a intervenção?					13) Falta os executantes portarem o PBS?			
entrega para a intervenção:					14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
5) FALTA ALERTAR OS EXE SOBRE OS RISCOS DE EXEC LOCAL CORRETO DO TRAB	CUÇÃO E				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
6) FALTA ISOLAR E/OU SINA LOCAL DO TRABALHO?	ALIZAR O							
7) Falta algum EPI ou EPC re Estão inadequados?								
8) Falta alguma recomendaçã de Riscos?	ão na Análise							

Obs.: **N/A** = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE, BOTAS, LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

Permissão para Trabalho Combinada Impresso em: 19/12/2023 11:42

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A FRIO

Página 2



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM Nº 17951701 Impresso por:

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Matrícula	Nome			Gerência	Autorizado p/ data	Assir	Assinatura					
Revalidação												
Autorização para o Trabalho												
	Matrícula	Nome	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica					
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	A	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO							
Requisitante	46073218	GEORGE WIL SANTIAGO C		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C							
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES BEZERRA LINS		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C							
Requisitante	48909206	KLINGER PIR FERREIRA JU		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C							
Co-Emitente					-							
Revalidação					-							

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			

	,	٦	3
	(1	٥
	1		
•	٠(Į	5
	9	•	2
	(1	٥
	٠		2
	9		
	٩	ı	ļ
	ı		=
	0+00+1000		
	7	ī	`
	()
	2		3
	2	1	2

Permissão para Trabalho Combinada Impresso em: 19/12/2023 11:42

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

Página 3



PETROBRAS TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM Nº 17951701				Impresso por:						FKIO		
				de ALERTA	DE DE	SCARGAS ATM	IOSI	FÉRICAS.	, interrom	per e	sse tra	balho.
Item						o não concluído				Sim	Não	N/A
5	A LIBRA f	oi mantida?			,							
6	A área per											
7	As grades											
8	As vias de											
9	Drenos e	Vents deixado	s capeados									
				Informaçõ	es Gerai	s do Encerramen						
Trabalho	Concluído:				O Sim		0	Não				
Condiçõe	es dos Equip	pamentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	0	Sem Pendê	ncia			
Obs:												
				Qu	itação da	a Permissão						
		Matrícula		Nome		Empresa		Hora		Rubri	ca	
Requisita												
Co-Emite												
Emitente				010								
	Ciência dos Executantes Empresa Matrícula Nome Assinatura											
	Empres	sa		Matrícula		Non	ne			ASSIN	atura	

Impresso em: 19/12/2023 11:42

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE

Trabalho A

Página 1

FRIO



/ia do Co-Emitente

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Gerência Emitente:

JN- Impresso por:

Nº 17951701

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS DE TESTE.

	· - ·
Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 3805799

Arianse de Misco.											
Lista de Verificação											
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A				
1) As ferramentas estão inadequadas?				9) Falta aplicação do LIBRA?							
2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?							
TRABALHO? 3) Existe algum impedimento para os				11) Falta equipamento de controle de incêndio?							
acessos e saídas? 4) Existe algum sistema/equipamento que				12) Falta iluminação adequada?							
não foi liberado e que esteja impedindo a				13) Falta os executantes portarem o PBS?							
entrega para a intervenção?				14) Falta realizar o aterramento elétrico?							
5) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?							
6) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?											
7) Falta algum EPI ou EPC recomendado? Estão inadequados?											
8) Falta alguma recomendação na Análise											

de Riscos?
Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE, BOTAS, LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

Página 2

FRIO



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

NESE/UN- Impresso por:

Nº 17951701

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Matrícula	Nome			Gerência	Autorizado p/ data	atura					
Revalidação											
Autorização para o Trabalho											
	Matrícula	Nome	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica				
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA		PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO						
Requisitante	46073218	GEORGE WIL SANTIAGO C		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C						
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES BEZERRA LINS		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C						
Requisitante	48909206	KLINGER PIR FERREIRA JU		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C						
Co-Emitente					-						
Revalidação					-						
		Lists de V	/oulflood	ão para Encorram	onto do DT						

	Lista de Verificação para Encerramento de PT											
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A								
1	Não há nenhum tipo de vazamento?											
2	O LIBRA foi removido?											
3	O isolamento térmico está íntegro?											
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?											
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?											
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?											
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?											
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?											
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?											
10	Os vazamentos foram removidos?											
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?											
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?											
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?											
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?											
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?											
16	Drenos e Vents deixados capeados?											
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?											
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A								
1	Não há nenhum tipo de vazamento?											
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?											
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?											
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?											

Impresso em: 19/12/2023 11:42

TAG: TCE Página 3



Via do Co-Emitente			Gerência E TP/DDT/DTNI RJMG/DTRM/ Nº 179	NESE/UN- TECAM 051701	Impresso	Exec: por:	TCE SCARGAS AT	MOS	FÉRICAS	, interrom	F	RIC	
	Item						o não concluído				Sim	Não	N/A
- 1	5	A LIBRA fo	-										
ŀ	6			a e sinalizad	da? (quando	necessári	o)						
ı	7		de pisos estã				,						
ı	8		acesso estão										
	9 Drenos e Vents deixados capeados?												
					Informaçõ	es Gerai	s do Encerrame	ento					
П	Trabalho	Concluído:				Sim			Não				
ŀ	Condiçõe	es dos Fauin	amentos e/ou	Local:		Com	Pendência	0	Sem Pendé	ncia			
-	Obs:	quip				1 0 22		10					
ŀ	J.J.J.												
					Qu	itação d	a Permissão						
			Matrícula		Nome		Empresa		Hora		Rubri	ca	
	Requisita	ante											
- 1-	Co-Emite												
L	Emitente												
						ncia dos	Executantes						
-		Empresa	a		Matrícula		N	lome			Assin	atura	
-													
ŀ													

Página 1

TAG:

Equipamento:

Impresso por:

TCE



Gerência Emitente:

Local da Exec: TCE Trabalho A FRIO

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Nº 17951701

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E **EQUIPAMENTOS DE TESTE.**

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 3805799

Analise de Risco:	N° 3805799							
			Lis	sta de V	/erificação			
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão i	nadequadas?				9) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE					10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
TRABALHO? 3) Existe algum impedime	ento para os				11) Falta equipamento de controle de incêndio?			
acessos e saídas? 4) Existe algum sistema/e	aurinamento que				12) Falta iluminação adequada?			
não foi liberado e que este entrega para a intervenção	teja impedindo a				13) Falta os executantes portarem o PBS? 14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
entrega para a intervença	10:							
5) FALTA ALERTAR OS E SOBRE OS RISCOS DE E LOCAL CORRETO DO TR	XECUÇÃO E				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
6) FALTA ISOLAR E/OU S LOCAL DO TRABALHO?								
7) Falta algum EPI ou EP Estão inadequados?								
8) Falta alguma recomende Riscos?	dação na Análise							

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE, BOTAS, LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

/ia do Executante

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

FRIO

Página 2



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

E/UN- Impresso por:

Nº 17951701

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

19/12/2023 11:42

Matrícula	Nome		Gerência		Autorizado p/ data	Assin	atura			
Revalidação										
Autorização para o Trabalho										
	Matrícula	Nome	-	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica			
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA		PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO					
Requisitante	46073218	GEORGE WILLIAM SANTIAGO CORREIA		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C					
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES BEZERRA LINS		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C					
Requisitante	48909206	KLINGER PIRES FERREIRA JUNIOR		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C					
Co-Emitente					-					
Revalidação										
	<u>i</u>	Lista do V	orificac	ão para Encerram	onto do PT					

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			

Permissão	para	Trabalho	Combinada

19/12/2023 11:42 Impresso em:

TAG: TCE Página 3



cutante		3R	Gerência E	Emitente:	Equipamento: Local da Exec: TCE					Trabalho A			
Via do Executante	PETR	OBRAS	TP/DDT/DTNN RJMG/DTRM/	TECAM	Impresso	por:					H	RIC)
Ν̈́			Nº 179		No ALEDTA	DE DE	SCARGAS ATM	MOS	EÉDICA S	intorron	nnor o	cco tro	balba
	11							viUS	FERICAS	, interror			
	Item	A LIDDA (ios Equipam	entos e/ou Lo	cai - Serviç	o não concluído				Sim	Não	N/A
	5		oi mantida?	!:!!	1-2 (1		-1						
	6 7		manece isolad			necessari	0)						
	8		de pisos estã acesso estão										
	9		Vents deixado										
	9	Diellos e	vents deixado	s capeados		es Gerai	s do Encerrame	nto					
	-	0 1 / 1			mormaço	0.	3 do Encerrame	_	NI# -				
		Concluído:				O Sim		10	Não				
	Condiçõe	es dos Equip	pamentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	0	Sem Pendé	ncia			
	Obs:												
						. ~ .	~						
			1			iitação da	a Permissão		1				
			Matrícula		Nome		Empresa		Hora		Rubri	ca	
	Requisita												
	Co-Emite												
	Emitente												
		-	-			ncia dos	Executantes				A · ·	-1	
		Empres	sa		Matrícula		No	ome			Assin	atura	