Permissão para Trabalho Combinada	Impresso em:	21/12/2023 08:08
-----------------------------------	--------------	------------------

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A **FRIO** 

Página 1



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:



### Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

### Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E **FOURDAMENTOS DE TESTE** 

EQUITABLE TOO DE TEC	/ I lea
Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	№ 3805799

Analise de Risco:	N° 3805799							
			Lis	sta de V	/erificação			
Item	Item		Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão ir	nadequadas?				9) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE					10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
TRABALHO?  3) Existe algum impedime	nto para os				11) Falta equipamento de controle de incêndio?			
acessos e saídas?	quinamento que				12) Falta iluminação adequada?			
4) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a entrega para a intervenção?					13) Falta os executantes portarem o PBS?			
entrega para a intervença	o: 				14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
5) FALTA ALERTAR OS E SOBRE OS RISCOS DE EX LOCAL CORRETO DO TR	XECUÇÃO E				15) HÀ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
6) FALTA ISOLAR E/OU S LOCAL DO TRABALHO?	INALIZAR O							
7) Falta algum EPI ou EPC Estão inadequados?								
8) Falta alguma recomend de Riscos?	ação na Análise							

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

#### Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE,BOTAS,LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

#### Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

#### Verificação e Autorização da Intervenção

Permissão para Trabalho Combinada Impresso em: 21/12/2023 08:08

TAG: TCE

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A FRIO

Página 2



Nº 17958761

# Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Matrícula	Nome			Gerência	Autorizado p/ data	Assin	Assinatura	
Revalidação								
		Į.	Autoriza	ção para o Traball	10			
	Matrícula	Nome	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica	
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	<b>\</b>	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO			
Requisitante	46073218	GEORGE WIL SANTIAGO C		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT			
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES BEZERRA LIN		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT			
Requisitante	48909206	KLINGER PIR FERREIRA JU	-	TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C			
Co-Emitente					-			
Revalidação					-			

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			

área	)
π,	5
ď	5
Į.	)
emitente	
E	
5	
<u>'</u>	

Permissão para Trabalho Combinada Impresso em: 21/12/2023 08:08

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

Página 3



PETR	OBRAS	TP/DDT/DTNI RJMG/DTRM/ <b>Nº 179</b>	TECAM	Impresso	por:						XIC.	
				de ALERTA	DE DE	SCARGAS ATM	IOSF	ÉRICAS,	interrom	nper e	sse tra	balho.
Item						ço não concluído				Sim	Não	N/A
5	A LIBRA f	oi mantida?			,							
6	A área per	manece isolad	la e sinaliza	da? (quando	necessári	o)						
7	As grades	de pisos estã	io adequada	is?								
8		acesso estão										
9	Drenos e	Vents deixado	s capeados									
				Informaçõ		s do Encerramen						
Trabalho	Concluído:				Sim		0	Não				
Condiçõe	es dos Equip	oamentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	0 9	Sem Pendê	ncia			
Obs:												
		II .			itação da	a Permissão						
		Matrícula		Nome		Empresa		Hora		Rubri	ca	
Requisita										-		
Co-Emite Emitente										-		
Emilente				012		Formation						
	Empro	20			ncia dos	Executantes	mo			Accin	oturo	
	Empres	id		Matrícula		Nor	ne			Assin	atura	

21/12/2023 08:08 Impresso em:

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Impresso por:

Local da Exec: Gerência Emitente: TCE Trabalho A

Página 1

FRIO



/ia do Co-Emitente

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Nº 17958761

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E **EQUIPAMENTOS DE TESTE.** 

	· • <del>- •</del>
Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análisa de Risco:	Nº 3805700

Alialise de Risco.	9						
		Lis	sta de V	/erificação			
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão inadequada	s?			9) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS INTERFEREM COM ESTA FRENTE D				10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
TRABALHO?  3) Existe algum impedimento para o	s			11) Falta equipamento de controle de incêndio?			
acessos e saídas? 4) Existe algum sistema/equipament	o due	-		12) Falta iluminação adequada?			
não foi liberado e que esteja impedii entrega para a intervenção?				13) Falta os executantes portarem o PBS?			
entrega para a intervenção:				14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
5) FALTA ALERTAR OS EXECUTAN SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO LOCAL CORRETO DO TRABALHO?	E			15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
6) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR LOCAL DO TRABALHO?	0						
7) Falta algum EPI ou EPC recomend Estão inadequados?							
8) Falta alguma recomendação na A de Riscos?	nálise						

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

#### Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE, BOTAS, LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

#### Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

Impresso em: 21/12/2023 08:08

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A

Página 2

**FRIO** 



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:

Nº 17958761

## Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Matrícula	Nome			Gerência	Autorizado p/ data	Assir	atura
Revalidação							
			Autoriza	ção para o Trabal <mark>l</mark>	10		
	Matrícula	Nome	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	<b>A</b>	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46073218	GEORGE WIL SANTIAGO C		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES BEZERRA LINS		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	48909206	KLINGER PIR FERREIRA JU		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Co-Emitente					-		
Revalidação					-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			

Via do Co-Emitente

21/12/2023 08:08 Impresso em:

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A 

Página 3



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM Nº 17958761		Impresso por:					FRIO				
				le ALERTA	DE DE	SCARGAS ATM	OSFÉRICAS	, interrom	iper e	sse tra	ıbalho.
Item			los Equipam	entos e/ou Loc	cal - Serviç	o não concluído			Sim	Não	N/A
		oi mantida?	!!!	1-0 (		- \					
		nanece isolad de pisos estã			necessari	0)					
		acesso estão									
		Vents deixado									
				Informaçõ	es Gerai	s do Encerramen	ito				
Trabalho	Concluído:				Sim		O Não				
Condiçõe	s dos Equip	pamentos e/ou	Local:		Com	Pendência	○ Sem Pendé	ència			
Obs:											
					itação da	Permissão					
5		Matrícula		Nome		Empresa	Hora		Rubri	ca	
Requisita Co-Emite											
Emitente		_									
Limtorito				Ciâ	ncia dos	Executantes					
	Empres	sa		Matrícula	iicia dos	Nor	me		Assin	atura	
	·										

Página 1

TAG:

TCE

PETROBRAS

**Equipamento:** Gerência Emitente:

Local da Exec: TCE Trabalho A

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:

FRIO



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

## Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E **EQUIPAMENTOS DE TESTE.** 

	· <del>-</del> ·
Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 3805799

Allalise de Nisco.										
Lista de Verificação										
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A			
1) As ferramentas estão inadequadas?				9) Falta aplicação do LIBRA?						
2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?						
TRABALHO? 3) Existe algum impedimento para os acessos e saídas?				11) Falta equipamento de controle de incêndio?						
4) Existe algum sistema/equipamento que	_			12) Falta iluminação adequada?						
não foi liberado e que esteja impedindo a entrega para a intervenção?				13) Falta os executantes portarem o PBS?						
entrega para a intervenção:				14) Falta realizar o aterramento elétrico?						
5) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				15) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?						
6) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?										
7) Falta algum EPI ou EPC recomendado? Estão inadequados?										
8) Falta alguma recomendação na Análise de Riscos?	•									

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

#### Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE, BOTAS, LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

#### Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

/ia do Executante

Impresso em: 21/12/2023 08:08

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A FRIO

Página 2



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM Impresso por:

## Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Matrícula	Nome		Gerência		Autorizado p/ data	Assin	atura
Revalidação							
		F	Autoriza	ção para o Traball	10		
	Matrícula	Nome	Э	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA		PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46073218	GEORGE WIL SANTIAGO C		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES BEZERRA LIN		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	48909206	KLINGER PIR FERREIRA JU		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Co-Emitente					-		
Revalidação					-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			

Permissão	para	Trabalho	Combinada

Impresso em: 21/12/2023 08:08

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A 

Página 3



	OBRAS	TP/DDT/DTNI RJMG/DTRM/ Nº 179	TECAM <b>958761</b>	Impresso		SCARGAS ATM	MOSFÉR	RICAS,	interron		SSE tra	
Item		Condições d	dos Equipam	entos e/ou Lo	cal - Serviç	o não concluído				Sim	Não	N/A
5	A LIBRA f	oi mantida?										
6	A área pei	manece isolad	la e sinaliza	da? (quando	necessári	o)						
7	As grades	de pisos estã	io adequada	ıs?								
8		e acesso estão										
9	Drenos e	Vents deixado	s capeados									
				Informaçõ	es Gerai	s do Encerrame	nto					
Trabalho	Concluído:				Sim		O Não	)				
Condiçõ	es dos Equip	oamentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	O Sen	n Pendêr	ncia			
Obs:							1					
				Qu	itação da	a Permissão						
		Matrícula		Nome		Empresa	Hoi	ra		Rubri	ca	
Requisit										<u> </u>		
Co-Emite										—		
Emitente	9											
					ncia dos	Executantes						
	Empres	sa		Matrícula		No	me			Assin	atura	