Via do emitente na área de la deca deca deca deca deca de la deca

Permissão para Trabalho Combinada Impresso em: 12/04/2023 07:20

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE

Impresso por:

IVALDO LIMA CERVEIRA





TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM Nº 16991997

Gerência Emitente:

Nº 16991997

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PRÓXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E FOLIPAMENTOS DE TESTE

EQUIPAMENTOS DE TES	ile.
Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 3805799

		Lis	sta de V	erificação			
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão inadequadas?				9) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
Existe algum impedimento para os acessos e saídas?				10) Falta equipamento de controle de			
Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a				incêndio? 11) Falta iluminação adequada?			
entrega para a intervenção?				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?			
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				13) Falta os executantes portarem o PBS?			
TRABALHO? 5) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES				14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				15) HÀ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
6) Falta algum EPI ou EPC recomendado? Estão inadequados?							
7) Falta alguma recomendação na Análise de Riscos?							

Obs.: N/A = Não se aplica.

8) Falta aplicação do LIBRA?

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE, BOTAS, LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção											
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura							
Revalidação											
			the s								

Autorização para o Trabalho

Permissão para Trabalho Combinada Impresso em:
TAG:
Equiper
Gerência Emitente:
TP/DDT/DTNNIF 12/04/2023 07:20

TCE

Local da Exec: TCE

IVALDO LIMA CERVEIRA

Trabalho A **FRIO**



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

		aso ac Allin Di	- DECOMINANT	TIMOOI EITIOAC	o, interromper e	ooc trabanie
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46073218	GEORGE WILLIAM SANTIAGO CORREIA	TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES	TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	48909206	KLINGER PIRES FERREIRA JUNIOR	TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Co-Emitente				-		
Revalidação				-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
5	A LIBRA foi mantida?			
6	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
7	As grades de pisos estão adequadas?			
8	As vias de acesso estão desobstruídas?			
9	Drenos e Vents deixados capeados?			



Página 3





área	Permissão para	Trabalho Combinada	_a Impresso em: TAG:	12/04/2023 07:20 TCE	NP
emitente na	BR	Gerência Emitente:	Equipamento: Local da Exec:	TCE	Trabalho A
do emit	PETROBRAS	TP/DDT/DTNNESE/UN- RJMG/DTRM/TECAM	Impresso por:	IVALDO LIMA CERVEIRA	FRIO
Via		Nº 16991997			

	E	m caso d			SCARGAS ATM		FERICAS	interron	nper esse tra	balho
			Informaço		s do Encerrame	_				
Trabalho Concluído:				Sim		0				
Condições dos Equipar	mentos e/ou L	_ocal:		O Com	Pendência	0	Sem Pendê	ncia		
Obs:										
			Oı	uitacão da	a Permissão					
	Matrícula		Nome	inação de	Empresa		Hora		Rubrica	
Requisitante	····au····au·a						7.0.0		11001100	
Co-Emitente										
Emitente										
			Ciê	ncia dos	Executantes					
Empresa			Matrícula		No	me			Assinatura	

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE

Trabalho A



Via do Co-Emitente

Gerência Emitente: TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por: IVALDO LIMA CERVEIRA

FRIO

Nº 16991997

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PRÓXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E FOLIPAMENTOS DE TESTE

EQUIPAMENTOS DE TES	ile.
Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 3805799

Lista de Verificação								
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A	
1) As ferramentas estão inadequadas?				9) Falta atender as recomendações da				
2) Existe algum impedimento para os acessos e saídas?				Análise de Riscos? 10) Falta equipamento de controle de				
3) Existe algum sistema/equipamento que				incêndio?				
não foi liberado e que esteja impedindo a				11) Falta iluminação adequada?				
entrega para a intervenção?				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?				
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				13) Falta os executantes portarem o PBS?				
TRABALHO?				14) Falta realizar o aterramento elétrico?				
5) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES								
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E				15) HÀ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO				
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?				
6) Falta algum EPI ou EPC recomendado?								
Estão inadequados?								
7) Falta alguma recomendação na Análise de Riscos?								
8) Falta aplicação do LIBRA?								

Obs.: **N/A** = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE, BOTAS, LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção											
Matrícula Nome Gerência Autorizado p/ data Assinatura											
Revalidação											
			D								

Autorização para o Trabalho

Permissão para Trabalho Combinada Impresso em: 12/04/2023 07:20

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Impresso por: IVALDO LIMA CERVEIRA

NP-





FRIO

Nº 16991997

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

					, interremper e	oo nabani
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46073218	GEORGE WILLIAM SANTIAGO CORREIA	TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES	TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	48909206	KLINGER PIRES FERREIRA JUNIOR	TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Co-Emitente				-		
Revalidação				-		

Lista de Verificação para Encerramento de PT								
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A				
1	Não há nenhum tipo de vazamento?							
2	O LIBRA foi removido?							
3	O isolamento térmico está íntegro?							
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?							
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?							
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?							
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?							
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?							
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?							
10	Os vazamentos foram removidos?							
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?							
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?							
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?							
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?							
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?							
16	Drenos e Vents deixados capeados?							
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?							
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A				
1	Não há nenhum tipo de vazamento?							
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?							
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?							
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?							
5	A LIBRA foi mantida?							
6	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)							
7	As grades de pisos estão adequadas?							
8	As vias de acesso estão desobstruídas?							
9	Drenos e Vents deixados capeados?							

Permissão para Trabalho Combinada Impresso em: 12/04/2023 07:20

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec:

TCE

Impresso por: IVALDO LIMA CERVEIRA



Trabalho A

FRIO





Nº 16991997

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.									
		Informaçõ	es Gerais do Enceri	ramento					
Trabalho Concluído:			Sim	○ Não					
Condições dos Equipar	mentos e/ou Local:		O Com Pendência	O Sem Pe	ndência				
Obs:				<u> </u>		_			
	Matricanda		itação da Permissão		Dutaine				
Requisitante	Matrícula	Nome	Empresa	Hora	Rubrica	_			
Co-Emitente						_			
Emitente						_			
		Ciê	ncia dos Executante	es	· ·				
Empresa		Matrícula		Nome	Assinatura				
						_			
						_			
						_			
						_			
						_			

Permissão para Trabalho Combinada Impresso em: 12/04/2023 07:20

TAG: TCE

AG.

Equipamento:
Local da Exec: TCE

Trabalho A

ER PETROBRAS

Via do Executante

Gerência Emitente: TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por: IVALDO LIMA CERVEIRA

FRIO

Nº 16991997

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PRÓXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E FOLIPAMENTOS DE TESTE

EQUIPAMENTOS DE TESTE.							
Máquina:							
Outras Máquinas:							
Ordem Manut.:							
Operações:							
Análise de Risco:	Nº 3805799						

Lista de Verificação									
Item	Sim	Não	N/A	Item		Não	N/A		
1) As ferramentas estão inadequadas? 2) Existe algum impedimento para os				9) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?					
acessos e saídas? 3) Existe algum sistema/equipamento que				10) Falta equipamento de controle de incêndio?					
não foi liberado e que esteja impedindo a				11) Falta iluminação adequada?					
entrega para a intervenção?				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?					
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				13) Falta os executantes portarem o PBS?					
TRABALHO?				14) Falta realizar o aterramento elétrico?					
5) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				15) HÀ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?					
6) Falta algum EPI ou EPC recomendado? Estão inadequados?									
7) Falta alguma recomendação na Análise de Riscos?									
8) Falta aplicação do LIBRA?									

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE, BOTAS, LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção									
Matrícula Nome Gerência Autorizado p/ data Assinatura									
Revalidação	Revalidação								

Autorização para o Trabalho

Permissão para Trabalho Combinada Impresso em: 12/04/2023 07:20

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Impresso por: IVALDO LIMA CERVEIRA

Trabalho A



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Nº 16991997

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

					,	
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46073218	GEORGE WILLIAM SANTIAGO CORREIA	TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES	TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	48909206	KLINGER PIRES FERREIRA JUNIOR	TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Co-Emitente				-		
Revalidação				-		
			1		I	I

Lista de Verificação para Encerramento de PT								
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A				
1	Não há nenhum tipo de vazamento?							
2	O LIBRA foi removido?							
3	O isolamento térmico está íntegro?							
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?							
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?							
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?							
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?							
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?							
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?							
10	Os vazamentos foram removidos?							
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?							
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?							
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?							
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?							
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?							
16	Drenos e Vents deixados capeados?							
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?							
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A				
1	Não há nenhum tipo de vazamento?							
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?							
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?							
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?							
5	A LIBRA foi mantida?							
6	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)							
7	As grades de pisos estão adequadas?							
8	As vias de acesso estão desobstruídas?							
9	Drenos e Vents deixados capeados?							

Permissão para Trabalho Combinada Impresso em: 12/04/2023 07:20

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE Trabalho A

PETROBRAS

Via do Executante

Gerência Emitente: TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por: IVALDO LIMA CERVEIRA

FRIO

	Νo	16	99	19	97
Ш					

	E	m caso c	le ALERTA	DE DES	SCARGAS ATM	IOS	FÉRICAS,	interrom	per esse trak	alho
			Informaçõ	es Gerai	s do Encerramer	nto				
Trabalho Concluído:				Sim		0	Não			
Condições dos Equipar	mentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	0	Sem Pendê	ncia		
Obs:										
			Qu	itação da	a Permissão					
	Matrícula		Nome		Empresa		Hora		Rubrica	
Requisitante										
Co-Emitente										
Emitente										
			Ciê	ncia dos	Executantes					
Empresa			Matrícula		Nome		Assinatura			