

**Permissão para Trabalho Temporária Combinada**

**Gerência Emitente:**

TP/DDT/DTNNESE/UN-  
RJMG/DTRM/RJMG

**Nº 17766950**



**Impresso em: 30/10/2023 17:24**

**TAG:** FXSE

**Equipamento:**

**Local da Exec:** FXSE

**Impresso por:**

**Prazo de Valid: 01/11/2023 07:00 a 01/12/2023 17:00**

**Trabalho A**  
**FRIO**

**Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.**

**FAIXAS DTRM/RJMG**

- LOCALIZAÇÃO DE FIBRA ROMPIDA E CAIXAS DE EMENDAS;
- ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,25M;
- CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA;
- PASSAGEM DE CABOS;
- REPARO DE CABOS ÓPTICOS COM EMENDA/FUSÃO;
- REATERRO DE VALA.

**PTT VÁLIDA DE 07H AS 17H DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.**

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4508699 (AR2 com LV)

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) A área de vivência está inadequada?				24) Ferramentas Manuais Alavancas - Está fora de condições de uso (com rachaduras, deformações, etc)?			
2) As escadas, rampas e passarelas estão inadequadas?				25) Ferramentas Manuais Alicates - Está com deformações?			
3) As ferramentas estão inadequadas?				26) Ferramentas Manuais Lima ou Grosa - Está gasta, quebrada, sem cabo ou com ele quebrado, áspero ou frouxo?			
4) As instalações provisórias (elétricas, hidráulica e de esgoto) estão inadequadas?				27) Ferramentas Manuais para Atarraxar - Estão deformadas, com rachaduras ou rebarbas no cabo, curvamento da haste?			
5) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE TRABALHO?				28) Ferramentas Manuais para Atarraxar - Garras e rosca reguladora fora de condições de uso? (trinca ou gastas, etc)			
6) Em relação a área de construção ou demolição, falta isolar e sinalizar de forma a impedir acesso ou trânsito de pessoas estranhas ao serviço?				29) Ferramentas Manuais para Cortar - A lâmina está solta ou desalinhada?			
7) Existe algum impedimento para os acessos e saídas?				30) Ferramentas Manuais para Cortar - Falta utilizar durante o transporte, a proteção dos dentes e lâminas (bainha de couro)?			
8) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a entrega para a intervenção?				31) Ferramentas Manuais para Cortar - Falta verificar no caso de arcos de serra o ajuste da lâmina ao arco e seu tensionamento?			
9) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				32) Ferramentas Manuais para Cortar - No caso de uso de machado o cabo está fora de condições de uso (sem deformações)?			
10) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?				33) Ferramentas Manuais para Cortar - Os dentes e lâminas estão sem afiação?			
11) Falta algum EPI ou EPC recomendado? Estão inadequados?				34) Ferramentas Manuais para Entalhar - Falta afiamento?			
12) Falta alguma recomendação na Análise de Riscos?				35) Ferramentas Manuais para Entalhar - Formão com sua haste não fixada a um cabo?			
13) Falta aplicação do LIBRA?				36) Ferramentas Manuais para Entalhar - Há deformações e rebarbas na cabeça de impacto?			
14) Falta apresentar Projeto Executivo para as intervenções no solo conforme padrão de Escavação da Transpetro?				37) Ferramentas Manuais para			
15) Falta apresentar a lista de verificação para intervenções no solo, emitida diariamente - conforme padrão de Escavação da Transpetro?							
16) Falta apresentar o Certificado de Escavação com Estabilidade Garantida - conforme padrão de							

**Permissão para Trabalho Temporária  
Combinada**

**Gerência Emitente:**

TP/DDT/DTNNESE/UN-  
RJMG/DTRM/RJMG

**Nº 17766950**



**Impresso em: 30/10/2023 17:24**

**TAG:** FXSE

**Equipamento:**

**Local da Exec:** FXSE

**Impresso por:**

**Prazo de Valid: 01/11/2023 07:00 a 01/12/2023 17:00**

**Trabalho A  
FRIO**

**Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.**

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
Escavação da Transpetro?				Furar - Cabos mal fixados?			
17) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?				38) Ferramentas Manuais para Furar - Existem farpas ou rachaduras?			
18) Falta definir local para depositar o entulho, sobras de materiais ou tipo de resíduo gerado na obra?				39) Ferramentas Manuais para Furar - Lâminas estão embotadas (sem afiação), tortas ou chanfradas?			
19) Falta determinar que os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à metade da profundidade da mesma ou a 2m (dois metros) da borda da escavação, adotando-se o maior valor dentre os dois casos?				40) Ferramentas Manuais para Golpear - Cabo com rachadura ou mal fixado ao batente?			
20) Falta equipamento de controle de incêndio?				41) Ferramentas Manuais para Golpear - Superfície de impacto com rebarba e deformações?			
21) Falta iluminação adequada?				42) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
22) Falta os executantes portarem o PBS?				43) O isolamento e a proteção de instalações elétricas provisórias e partes girantes de máquinas e equipamentos, está inadequada para evitar o contato ocasional de pessoas ou objetos?			
23) Falta realizar o aterramento elétrico?				44) Os meios de transporte manual de cargas estão inadequados à saúde e a segurança do trabalhador?			
				45) Os sistemas de ventilação e iluminação NÃO estão adequados as atividades a serem desenvolvidas?			

Obs.: **N/A** = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Todo serviço deve ser comunicado previamente a TRANSPETRO;

- Executar DSMS no início das atividades, abordando os riscos e respectivas recomendações de segurança das mesmas;
- Comunicar imediatamente à TRANSPETRO qualquer alteração no ambiente que não esteja prevista nesta análise de risco;
- Manter nas frentes, em tempo integral, veículo de apoio com telefone para comunicação;
- Manter nas frentes de serviço, área de vivência com mesas e assentos suficientes para a força de trabalho, água e produtos para asseio pessoal, água potável, fresca e em recipiente apropriados, copos descartáveis, depósitos para coleta seletiva e álcool gel;
- Manter funcionário treinado em combate a incêndio quando da utilização de geradores a combustão;
- Manter no local somente pessoal envolvido na execução das atividades;
- Manter encarregado em tempo integral nos locais dos serviços;
- É proibido o transporte de trabalhadores em locais impróprios dos veículos (caçamba, carroceria, etc), bem como o transporte simultâneo de pessoas e cargas ou ferramentas/equipamentos, no mesmo compartimento dos veículos;
- Porteiros e cancelas destinadas a conter animais devem ser mantidas como encontradas. Se aberta, manter aberta. Se Fechada, manter fechada;
- Proibido colher FRUTAS nas propriedades contíguas à faixa;
- Seguir todas as Normas Internas e Legislações Vigentes e Aplicáveis;
- Todos devem utilizar EPI's adequados e de acordo com as atividades a ser executadas (Calçado de Segurança, Capacete com jugular, Óculos de Segurança, Perneira, Luvas de segurança, uniforme e camisa de manga comprida ou macacão);
- Utilizar protetor solar / repelente;
- Manter pessoal devidamente identificado por crachá e por uniforme completo;
- Promover inspeção visual dos locais de trabalho, buscando a identificação de irregularidades do terreno, desníveis acentuados, presença de animais peçonhentos (cobra, escorpião), animais indóceis (cachorros, gado, cavalos, búfalos), insetos (abelhas, marimbondos);
- Inspeccionar equipamentos / ferramentas antes de iniciar as atividades;

**Permissão para Trabalho Temporária Combinada****Gerência Emitente:**TP/DDT/DTNNESE/UN-  
RJMG/DTRM/RJMG**Nº 17766950****Impresso em: 30/10/2023 17:24****TAG:** FXSE**Equipamento:****Local da Exec:** FXSE**Impresso por:****Prazo de Valid: 01/11/2023 07:00 a 01/12/2023 17:00****Trabalho A  
FRIO****Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.**

- Escavações não reaterradas deverão ser sinalizadas e cercadas com arame e cerquite (áreas rurais) e tapumes e vigilância (áreas urbanas);
- Toda documentação estará disponível nas frentes de trabalho: AR, LV, PT, PTT, PPRA, PCMSO, ASO, PCMAT, PGR, PRE/PEMPS, PEs aprovados;
- Usar os EPIs indicados para as atividades em acordo com a tarefa, em atividades de impacto utilizar luva anti-impacto e botina anti-torção com proteção no metatarso;
- Ingerir líquidos regularmente;
- Manter espaçamento seguro entre trabalhadores nas atividades;
- Não acender fogo na faixa de dutos. Dispor de local adequado e seguro para o fumo;
- Atenção especial aos produtos inflamáveis e a vegetação do local;
- Manter ordem e limpeza nos locais de trabalho, canteiros e área de vivência;
- Sinalizar adequadamente os locais de trabalho, materiais, ferramentas e escavações;
- Garantir segurança na operação dos veículos e equipamentos, os mesmos devem ser operados por pessoas habilitadas e treinadas.
- Portar PBS e consultar quando gerar dúvidas sobre as atividades.
- Manter protocolos sanitários com relação à COVID-19.

**ATENÇÃO:**

Esta AR não abrange trabalhos que exijam a emissão de RAS, escavação acima de 1,25m, trabalho em altura e espaço confinado.

Telefones de contato:



Supervisor Carlos Santos - 21 - 996017245

Supervisor Ronald da Silva - 21 99792-7641

Gerente Setorial: Marisa - 21 - 9.9601-7223

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

**SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO****Verificação e Autorização da Intervenção**

Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura		
Revalidação						
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Respons. pela Gerência de SMS	6180	MAURICIO DE OLIVEIRA PINA	TRANSPETRO	TP/DDT/DTNNESE /UO-RJMG/SS	31/10/23 15:15	 Maurício de Oliveira Pina Técnico Segurança PT Matrícula: 6180
Emitente	1635	<b>CARLOS ROBERTO CUNHA SANTOS</b>	TRANSPETRO	TP/DDT/DTNNESE /UO-RJMG/RJMG/MF	30/10/23 17:29	
Respons. pela Gerência de Área ou Equipamento	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Co-Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		

**Permissão para Trabalho Temporária  
Combinada**

**Gerência Emitente:**

TP/DDT/DTNNESE/UN-  
RJMG/DTRM/RJMG

**Nº 17766950**



**Impresso em: 30/10/2023 17:24**

**TAG:** FXSE

**Equipamento:**

**Local da Exec:** FXSE

**Impresso por:**

**Prazo de Valid: 01/11/2023 07:00 a 01/12/2023 17:00**

**Trabalho A  
FRIO**

**Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.**

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Respons. pela Gerência de Execução	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Co-Emitente	2433102	ALEXANDRE PEREIRA DA FONSECA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Representante da Empreiteira	70250530 III IIIII IIIII IIIII IIIII	IRONI CARLOS RECH	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Representante da Empreiteira	70136904 III IIIII IIIII IIIII IIIII	TIAGO GONÇALVES DOS SANTOS	ALGAR MULTIMIDIA S/A	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Revalidação				-		

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torquados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, condutores, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
5	A LIBRA foi mantida?			
6	A área permanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
7	As grades de pisos estão adequadas?			
8	As vias de acesso estão desobstruídas?			
9	Drenos e Vents deixados capeados?			

Data	Operação		Execução		Data	Operação		Execução	
	Matr.	Rubrica	Matr.	Rubrica		Matr.	Rubrica	Matr.	Rubrica
01/11/2023					17/11/2023				
02/11/2023					18/11/2023				
03/11/2023					19/11/2023				
04/11/2023					20/11/2023				
05/11/2023					21/11/2023				
06/11/2023					22/11/2023				
07/11/2023					23/11/2023				
08/11/2023					24/11/2023				
09/11/2023					25/11/2023				
10/11/2023					26/11/2023				
11/11/2023					27/11/2023				
12/11/2023					28/11/2023				
13/11/2023					29/11/2023				
14/11/2023					30/11/2023				
15/11/2023					01/12/2023				
16/11/2023									

Permissão para Trabalho Temporária  
Combinada

Gerência Emitente:

TP/DDT/DTNNESE/UN-  
RJMG/DTRM/RJMG

Nº 17766950



Impresso em: 30/10/2023 17:24

TAG: FXSE

Equipamento:

Local da Exec: FXSE

Impresso por:

Prazo de Valid: 01/11/2023 07:00 a 01/12/2023 17:00

Trabalho A  
**FRIO**

**Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.**

**FAIXAS DTRM/RJMG**

- LOCALIZAÇÃO DE FIBRA ROMPIDA E CAIXAS DE EMENDAS;
- ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,25M;
- CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA;
- PASSAGEM DE CABOS;
- REPARO DE CABOS ÓPTICOS COM EMENDA/FUSÃO;
- REATERRO DE VALA.

**PTT VÁLIDA DE 07H AS 17H DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.**

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4508699 (AR2 com LV)

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) A área de vivência está inadequada?				24) Ferramentas Manuais Alavancas - Está fora de condições de uso (com rachaduras, deformações, etc)?			
2) As escadas, rampas e passarelas estão inadequadas?				25) Ferramentas Manuais Alicates - Está com deformações?			
3) As ferramentas estão inadequadas?				26) Ferramentas Manuais Lima ou Grosa - Está gasta, quebrada, sem cabo ou com ele quebrado, áspero ou frouxo?			
4) As instalações provisórias (elétricas, hidráulica e de esgoto) estão inadequadas?				27) Ferramentas Manuais para Atarraxar - Estão deformadas, com rachaduras ou rebarbas no cabo, curvamento da haste?			
5) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE TRABALHO?				28) Ferramentas Manuais para Atarraxar - Garras e rosca reguladora fora de condições de uso? (trinca ou gastas, etc)			
6) Em relação a área de construção ou demolição, falta isolar e sinalizar de forma a impedir acesso ou trânsito de pessoas estranhas ao serviço?				29) Ferramentas Manuais para Cortar - A lâmina está solta ou desalinhada?			
7) Existe algum impedimento para os acessos e saídas?				30) Ferramentas Manuais para Cortar - Falta utilizar durante o transporte, a proteção dos dentes e lâminas (bainha de couro)?			
8) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a entrega para a intervenção?				31) Ferramentas Manuais para Cortar - Falta verificar no caso de arcos de serra o ajuste da lâmina ao arco e seu tensionamento?			
9) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				32) Ferramentas Manuais para Cortar - No caso de uso de machado o cabo está fora de condições de uso (sem deformações)?			
10) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?				33) Ferramentas Manuais para Cortar - Os dentes e lâminas estão sem afiação?			
11) Falta algum EPI ou EPC recomendado? Estão inadequados?				34) Ferramentas Manuais para Entalhar - Falta afiamento?			
12) Falta alguma recomendação na Análise de Riscos?				35) Ferramentas Manuais para Entalhar - Formão com sua haste não fixada a um cabo?			
13) Falta aplicação do LIBRA?				36) Ferramentas Manuais para Entalhar - Há deformações e rebarbas na cabeça de impacto?			
14) Falta apresentar Projeto Executivo para as intervenções no solo conforme padrão de Escavação da Transpetro?				37) Ferramentas Manuais para			
15) Falta apresentar a lista de verificação para intervenções no solo, emitida diariamente - conforme padrão de Escavação da Transpetro?							
16) Falta apresentar o Certificado de Escavação com Estabilidade Garantida - conforme padrão de							



Via do Co-Emitente

**Permissão para Trabalho Temporária  
Combinada**

**Gerência Emitente:**

TP/DDT/DTNNESE/UN-  
RJMG/DTRM/RJMG

**Nº 17766950**



**Impresso em: 30/10/2023 17:24**

**TAG:** FXSE

**Equipamento:**

**Local da Exec:** FXSE

**Impresso por:**

**Prazo de Valid: 01/11/2023 07:00 a 01/12/2023 17:00**

**Trabalho A  
FRIO**

**Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.**

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
Escavação da Transpetro?				Furar - Cabos mal fixados?			
17) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?				38) Ferramentas Manuais para Furar - Existem farpas ou rachaduras?			
18) Falta definir local para depositar o entulho, sobras de materiais ou tipo de resíduo gerado na obra?				39) Ferramentas Manuais para Furar - Lâminas estão embotadas (sem afiação), tortas ou chanfradas?			
19) Falta determinar que os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à metade da profundidade da mesma ou a 2m (dois metros) da borda da escavação, adotando-se o maior valor dentre os dois casos?				40) Ferramentas Manuais para Golpear - Cabo com rachadura ou mal fixado ao batente?			
20) Falta equipamento de controle de incêndio?				41) Ferramentas Manuais para Golpear - Superfície de impacto com rebarba e deformações?			
21) Falta iluminação adequada?				42) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
22) Falta os executantes portarem o PBS?				43) O isolamento e a proteção de instalações elétricas provisórias e partes girantes de máquinas e equipamentos, está inadequada para evitar o contato ocasional de pessoas ou objetos?			
23) Falta realizar o aterramento elétrico?				44) Os meios de transporte manual de cargas estão inadequados à saúde e a segurança do trabalhador?			
				45) Os sistemas de ventilação e iluminação NÃO estão adequados as atividades a serem desenvolvidas?			

Obs.: **N/A** = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Todo serviço deve ser comunicado previamente a TRANSPETRO;

- Executar DSMS no início das atividades, abordando os riscos e respectivas recomendações de segurança das mesmas;
- Comunicar imediatamente à TRANSPETRO qualquer alteração no ambiente que não esteja prevista nesta análise de risco;
- Manter nas frentes, em tempo integral, veículo de apoio com telefone para comunicação;
- Manter nas frentes de serviço, área de vivência com mesas e assentos suficientes para a força de trabalho, água e produtos para asseio pessoal, água potável, fresca e em recipiente apropriados, copos descartáveis, depósitos para coleta seletiva e álcool gel;
- Manter funcionário treinado em combate a incêndio quando da utilização de geradores a combustão;
- Manter no local somente pessoal envolvido na execução das atividades;
- Manter encarregado em tempo integral nos locais dos serviços;
- É proibido o transporte de trabalhadores em locais impróprios dos veículos (caçamba, carroceria, etc), bem como o transporte simultâneo de pessoas e cargas ou ferramentas/equipamentos, no mesmo compartimento dos veículos;
- Porteiros e cancelas destinadas a conter animais devem ser mantidas como encontradas. Se aberta, manter aberta. Se Fechada, manter fechada;
- Proibido colher FRUTAS nas propriedades contíguas à faixa;
- Seguir todas as Normas Internas e Legislações Vigentes e Aplicáveis;
- Todos devem utilizar EPI's adequados e de acordo com as atividades a ser executadas (Calçado de Segurança, Capacete com jugular, Óculos de Segurança, Perneira, Luvas de segurança, uniforme e camisa de manga comprida ou macacão);
- Utilizar protetor solar / repelente;
- Manter pessoal devidamente identificado por crachá e por uniforme completo;
- Promover inspeção visual dos locais de trabalho, buscando a identificação de irregularidades do terreno, desníveis acentuados, presença de animais peçonhentos (cobra, escorpião), animais indóceis (cachorros, gado, cavalos, búfalos), insetos (abelhas, marimbondos);
- Inspeccionar equipamentos / ferramentas antes de iniciar as atividades;

**Permissão para Trabalho Temporária  
Combinada**

**Gerência Emitente:**

TP/DDT/DTNNESE/UN-  
RJMG/DTRM/RJMG

**Nº 17766950**



**Impresso em: 30/10/2023 17:24**

**TAG:** FXSE

**Equipamento:**

**Local da Exec:** FXSE

**Impresso por:**

**Prazo de Valid: 01/11/2023 07:00 a 01/12/2023 17:00**

**Trabalho A  
FRIO**

**Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.**

- Escavações não reaterradas deverão ser sinalizadas e cercadas com arame e cerquite (áreas rurais) e tapumes e vigilância (áreas urbanas);
- Toda documentação estará disponível nas frentes de trabalho: AR, LV, PT, PTT, PPRA, PCMSO, ASO, PCMAT, PGR, PRE/PEMPS, PEs aprovados;
- Usar os EPIs indicados para as atividades em acordo com a tarefa, em atividades de impacto utilizar luva anti-impacto e botina anti-torção com proteção no metatarso;
- Ingerir líquidos regularmente;
- Manter espaçamento seguro entre trabalhadores nas atividades;
- Não acender fogo na faixa de dutos. Dispor de local adequado e seguro para o fumo;
- Atenção especial aos produtos inflamáveis e a vegetação do local;
- Manter ordem e limpeza nos locais de trabalho, canteiros e área de vivência;
- Sinalizar adequadamente os locais de trabalho, materiais, ferramentas e escavações;
- Garantir segurança na operação dos veículos e equipamentos, os mesmos devem ser operados por pessoas habilitadas e treinadas.
- Portar PBS e consultar quando gerar dúvidas sobre as atividades.
- Manter protocolos sanitários com relação à COVID-19.

**ATENÇÃO:**

Esta AR não abrange trabalhos que exijam a emissão de RAS, escavação acima de 1,25m, trabalho em altura e espaço confinado.

Telefones de contato:

Supervisor Carlos Santos - 21 - 996017245



Supervisor Ronald da Silva - 21 99792-7641

Gerente Setorial: Marisa - 21 - 9.9601-7223

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

**SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO**

**Verificação e Autorização da Intervenção**

Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura		
Revalidação						
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Respons. pela Gerência de SMS	6180	MAURICIO DE OLIVEIRA PINA	TRANSPETRO	TP/DDT/DTNNESE /UO-RJMG/SS	31/10/23 15:15	 Mauricio de Oliveira Pina Técnico Segurança PT Matrícula: 6180
Emitente	1635	<b>CARLOS ROBERTO CUNHA SANTOS</b>	TRANSPETRO	TP/DDT/DTNNESE /UO-RJMG/RJMG/MF	30/10/23 17:29	 Carlos Santos
Respons. pela Gerência de Área ou Equipamento	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Co-Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		



Via do Co-Emitente

**Permissão para Trabalho Temporária  
Combinada**

**Gerência Emitente:**

TP/DDT/DTNNESE/UN-  
RJMG/DTRM/RJMG

**Nº 17766950**



**Impresso em: 30/10/2023 17:24**

**TAG:** FXSE

**Equipamento:**

**Local da Exec:** FXSE

**Impresso por:**

**Prazo de Valid: 01/11/2023 07:00 a 01/12/2023 17:00**

**Trabalho A  
FRIO**

**Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.**

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Respons. pela Gerência de Execução	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Co-Emitente	2433102	ALEXANDRE PEREIRA DA FONSECA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Representante da Empreiteira	70250530 III IIIII IIIII IIIII IIIII	IRONI CARLOS RECH	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Representante da Empreiteira	70136904 III IIIII IIIII IIIII IIIII	TIAGO GONÇALVES DOS SANTOS	ALGAR MULTIMIDIA S/A	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Revalidação				-		

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torquados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, condutores, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
5	A LIBRA foi mantida?			
6	A área permanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
7	As grades de pisos estão adequadas?			
8	As vias de acesso estão desobstruídas?			
9	Drenos e Vents deixados capeados?			

**Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.**

Data	Operação		Execução		Data	Operação		Execução	
	Matr.	Rubrica	Matr.	Rubrica		Matr.	Rubrica	Matr.	Rubrica
01/11/2023					17/11/2023				
02/11/2023					18/11/2023				
03/11/2023					19/11/2023				
04/11/2023					20/11/2023				
05/11/2023					21/11/2023				
06/11/2023					22/11/2023				
07/11/2023					23/11/2023				
08/11/2023					24/11/2023				
09/11/2023					25/11/2023				
10/11/2023					26/11/2023				
11/11/2023					27/11/2023				
12/11/2023					28/11/2023				
13/11/2023					29/11/2023				
14/11/2023					30/11/2023				
15/11/2023					01/12/2023				
16/11/2023									

Permissão para Trabalho Temporária  
Combinada

Impresso em: 30/10/2023 17:24

TAG: FXSE

Equipamento:

Local da Exec: FXSE

Impresso por:

Trabalho A  
**FRIO**

TP/DDT/DTNNESE/UN-  
RJMG/DTRM/RJMG

Nº 17766950



Prazo de Valid: 01/11/2023 07:00 a 01/12/2023 17:00

**Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.**

**FAIXAS DTRM/RJMG**

- LOCALIZAÇÃO DE FIBRA ROMPIDA E CAIXAS DE EMENDAS;
- ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,25M;
- CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA;
- PASSAGEM DE CABOS;
- REPARO DE CABOS ÓPTICOS COM EMENDA/FUSÃO;
- REATERRO DE VALA.

**PTT VÁLIDA DE 07H AS 17H DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.**

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4508699 (AR2 com LV)

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) A área de vivência está inadequada?				24) Ferramentas Manuais Alavancas - Está fora de condições de uso (com rachaduras, deformações, etc)?			
2) As escadas, rampas e passarelas estão inadequadas?				25) Ferramentas Manuais Alicates - Está com deformações?			
3) As ferramentas estão inadequadas?				26) Ferramentas Manuais Lima ou Grosa - Está gasta, quebrada, sem cabo ou com ele quebrado, áspero ou frouxo?			
4) As instalações provisórias (elétricas, hidráulica e de esgoto) estão inadequadas?				27) Ferramentas Manuais para Atarraxar - Estão deformadas, com rachaduras ou rebarbas no cabo, curvamento da haste?			
5) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE TRABALHO?				28) Ferramentas Manuais para Atarraxar - Garras e rosca reguladora fora de condições de uso? (trinca ou gastas, etc)			
6) Em relação a área de construção ou demolição, falta isolar e sinalizar de forma a impedir acesso ou trânsito de pessoas estranhas ao serviço?				29) Ferramentas Manuais para Cortar - A lâmina está solta ou desalinhada?			
7) Existe algum impedimento para os acessos e saídas?				30) Ferramentas Manuais para Cortar - Falta utilizar durante o transporte, a proteção dos dentes e lâminas (bainha de couro)?			
8) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a entrega para a intervenção?				31) Ferramentas Manuais para Cortar - Falta verificar no caso de arcos de serra o ajuste da lâmina ao arco e seu tensionamento?			
9) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				32) Ferramentas Manuais para Cortar - No caso de uso de machado o cabo está fora de condições de uso (sem deformações)?			
10) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?				33) Ferramentas Manuais para Cortar - Os dentes e lâminas estão sem afiação?			
11) Falta algum EPI ou EPC recomendado? Estão inadequados?				34) Ferramentas Manuais para Entalhar - Falta afiamento?			
12) Falta alguma recomendação na Análise de Riscos?				35) Ferramentas Manuais para Entalhar - Formão com sua haste não fixada a um cabo?			
13) Falta aplicação do LIBRA?				36) Ferramentas Manuais para Entalhar - Há deformações e rebarbas na cabeça de impacto?			
14) Falta apresentar Projeto Executivo para as intervenções no solo conforme padrão de Escavação da Transpetro?				37) Ferramentas Manuais para			
15) Falta apresentar a lista de verificação para intervenções no solo, emitida diariamente - conforme padrão de Escavação da Transpetro?							
16) Falta apresentar o Certificado de Escavação com Estabilidade Garantida - conforme padrão de							

Via do Executante

**Permissão para Trabalho Temporária  
Combinada**

**Gerência Emitente:**

TP/DDT/DTNNESE/UN-  
RJMG/DTRM/RJMG

**Nº 17766950**



**Impresso em: 30/10/2023 17:24**

**TAG:** FXSE

**Equipamento:**

**Local da Exec:** FXSE

**Impresso por:**

**Prazo de Valid: 01/11/2023 07:00 a 01/12/2023 17:00**

**Trabalho A  
FRIO**

**Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.**

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
Escavação da Transpetro?				Furar - Cabos mal fixados?			
17) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?				38) Ferramentas Manuais para Furar - Existem farpas ou rachaduras?			
18) Falta definir local para depositar o entulho, sobras de materiais ou tipo de resíduo gerado na obra?				39) Ferramentas Manuais para Furar - Lâminas estão embotadas (sem afiação), tortas ou chanfradas?			
19) Falta determinar que os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à metade da profundidade da mesma ou a 2m (dois metros) da borda da escavação, adotando-se o maior valor dentre os dois casos?				40) Ferramentas Manuais para Golpear - Cabo com rachadura ou mal fixado ao batente?			
20) Falta equipamento de controle de incêndio?				41) Ferramentas Manuais para Golpear - Superfície de impacto com rebarba e deformações?			
21) Falta iluminação adequada?				42) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
22) Falta os executantes portarem o PBS?				43) O isolamento e a proteção de instalações elétricas provisórias e partes girantes de máquinas e equipamentos, está inadequada para evitar o contato ocasional de pessoas ou objetos?			
23) Falta realizar o aterramento elétrico?				44) Os meios de transporte manual de cargas estão inadequados à saúde e a segurança do trabalhador?			
				45) Os sistemas de ventilação e iluminação NÃO estão adequados as atividades a serem desenvolvidas?			

Obs.: **N/A** = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Todo serviço deve ser comunicado previamente a TRANSPETRO;

- Executar DSMS no início das atividades, abordando os riscos e respectivas recomendações de segurança das mesmas;
- Comunicar imediatamente à TRANSPETRO qualquer alteração no ambiente que não esteja prevista nesta análise de risco;
- Manter nas frentes, em tempo integral, veículo de apoio com telefone para comunicação;
- Manter nas frentes de serviço, área de vivência com mesas e assentos suficientes para a força de trabalho, água e produtos para asseio pessoal, água potável, fresca e em recipiente apropriados, copos descartáveis, depósitos para coleta seletiva e álcool gel;
- Manter funcionário treinado em combate a incêndio quando da utilização de geradores a combustão;
- Manter no local somente pessoal envolvido na execução das atividades;
- Manter encarregado em tempo integral nos locais dos serviços;
- É proibido o transporte de trabalhadores em locais impróprios dos veículos (caçamba, carroceria, etc), bem como o transporte simultâneo de pessoas e cargas ou ferramentas/equipamentos, no mesmo compartimento dos veículos;
- Porteiros e cancelas destinadas a conter animais devem ser mantidas como encontradas. Se aberta, manter aberta. Se Fechada, manter fechada;
- Proibido colher FRUTAS nas propriedades contíguas à faixa;
- Seguir todas as Normas Internas e Legislações Vigentes e Aplicáveis;
- Todos devem utilizar EPI's adequados e de acordo com as atividades a ser executadas (Calçado de Segurança, Capacete com jugular, Óculos de Segurança, Perneira, Luvas de segurança, uniforme e camisa de manga comprida ou macacão);
- Utilizar protetor solar / repelente;
- Manter pessoal devidamente identificado por crachá e por uniforme completo;
- Promover inspeção visual dos locais de trabalho, buscando a identificação de irregularidades do terreno, desníveis acentuados, presença de animais peçonhentos (cobra, escorpião), animais indóceis (cachorros, gado, cavalos, búfalos), insetos (abelhas, marimbondos);
- Inspeccionar equipamentos / ferramentas antes de iniciar as atividades;

Via do Executante

**Permissão para Trabalho Temporária  
Combinada****Gerência Emitente:**TP/DDT/DTNNESE/UN-  
RJMG/DTRM/RJMG**Nº 17766950****Impresso em: 30/10/2023 17:24****TAG:** FXSE**Equipamento:****Local da Exec:** FXSE**Impresso por:****Prazo de Valid: 01/11/2023 07:00 a 01/12/2023 17:00****Trabalho A  
FRIO****Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.**

- Escavações não reaterradas deverão ser sinalizadas e cercadas com arame e cerquite (áreas rurais) e tapumes e vigilância (áreas urbanas);
- Toda documentação estará disponível nas frentes de trabalho: AR, LV, PT, PTT, PPRA, PCMSO, ASO, PCMAT, PGR, PRE/PEMPS, PEs aprovados;
- Usar os EPIs indicados para as atividades em acordo com a tarefa, em atividades de impacto utilizar luva anti-impacto e botina anti-torção com proteção no metatarso;
- Ingerir líquidos regularmente;
- Manter espaçamento seguro entre trabalhadores nas atividades;
- Não acender fogo na faixa de dutos. Dispor de local adequado e seguro para o fumo;
- Atenção especial aos produtos inflamáveis e a vegetação do local;
- Manter ordem e limpeza nos locais de trabalho, canteiros e área de vivência;
- Sinalizar adequadamente os locais de trabalho, materiais, ferramentas e escavações;
- Garantir segurança na operação dos veículos e equipamentos, os mesmos devem ser operados por pessoas habilitadas e treinadas.
- Portar PBS e consultar quando gerar dúvidas sobre as atividades.
- Manter protocolos sanitários com relação à COVID-19.

**ATENÇÃO:**

Esta AR não abrange trabalhos que exijam a emissão de RAS, escavação acima de 1,25m, trabalho em altura e espaço confinado.

Telefones de contato:

Supervisor Carlos Santos - 21 - 996017245

Supervisor Ronald da Silva - 21 99792-7641

Gerente Setorial: Marisa - 21 - 9.9601-7223

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

**SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO****Verificação e Autorização da Intervenção**

Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura		
Revalidação						
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Respons. pela Gerência de SMS	6180	MAURICIO DE OLIVEIRA PINA	TRANSPETRO	TP/DDT/DTNNESE /UO-RJMG/SS		
Emitente	1635	<b>CARLOS ROBERTO CUNHA SANTOS</b>	TRANSPETRO	TP/DDT/DTNNESE /UO-RJMG/RJMG/MF		
Respons. pela Gerência de Área ou Equipamento	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Co-Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		

Via do Executante

**Permissão para Trabalho Temporária  
Combinada**

**Gerência Emitente:**

TP/DDT/DTNNESE/UN-  
RJMG/DTRM/RJMG

**Nº 17766950**



**Impresso em: 30/10/2023 17:24**

**TAG:** FXSE

**Equipamento:**

**Local da Exec:** FXSE

**Impresso por:**

**Prazo de Valid: 01/11/2023 07:00 a 01/12/2023 17:00**

**Trabalho A  
FRIO**

**Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.**

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Respons. pela Gerência de Execução	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Co-Emitente	2433102	ALEXANDRE PEREIRA DA FONSECA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Representante da Empreiteira	70250530 III IIIII IIIII IIIII IIIII	IRONI CARLOS RECH	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Representante da Empreiteira	70136904 III IIIII IIIII IIIII IIIII	TIAGO GONÇALVES DOS SANTOS	ALGAR MULTIMIDIA S/A	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Revalidação				-		

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torquados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, condutores, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
5	A LIBRA foi mantida?			
6	A área permanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
7	As grades de pisos estão adequadas?			
8	As vias de acesso estão desobstruídas?			
9	Drenos e Vents deixados capeados?			





# LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

PT nº:	17766950	Operação(ões):	Página(s):	1 / 2
OM nº:				
AR nº:	4508699			

## Descrição da PT

Faixas DTRM/RJMG

- LOCALIZAÇÃO DE FIBRA ROMPIDA E CAIXAS DE EMENDAS;
- ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,25M;
- CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA;
- PASSAGEM DE CABOS;
- REPARO DE CABOS ÓPTICOS COM EMENDA/FUSÃO;
- REATERRO DE VALA.

PTT válida de 07h as 17h de segunda a sexta-feira.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	- AO AVISTAR PESSOAS SUSPEITAS NA FAIXA, NÃO SE APROXIMAR, NÃO MANTER CONTATO, AFASTAR-SE DO LOCAL, EFETUAR COMUNICAÇÃO COM A LIDERANÇA IMEDIATA E AGUARDAR ORIENTAÇÃO; - CASO SEJA ABORDADO POR PESSOAS SUSPEITAS NÃO PASSAR INFORMAÇÕES SOBRE OS DUTOS OU FAIXAS OU AINDA SOBRE PESSOAS.		
2	- ATENTAR PARA MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PRÓXIMOS AO TALUDE; - MANTER MATERIAL RETIRADO AFASTADO DA VALA; - ATENTAR PARA A PRESENÇA DE CHUVA NO LOCAL.		
3	- CASO ALGUM EMPREGADO NÃO ESTEJA SE SENTINDO BEM, ESTE DEVE PERMANECER NA ÁREA DE VIVÊNCIA (CARRO) E/OU SER ENCAMINHADO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.		
4	- CUMPRIR INTEGRALMENTE A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO; - SOMENTE PODERÃO DIRIGIR OS MOTORISTA HABILITADOS E AUTORIZADOS NA CATEGORIA COMPATÍVEL AO VEÍCULO; - DIRIGIR DEFENSIVAMENTE E MANTER CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA ATUALIZADO.		
5	- DIRIGIR EM VELOCIDADE COMPATÍVEL COM A VIA E CARGA TRANSPORTADA; - REDUZIR A VELOCIDADE E AUMENTAR DISTÂNCIA DE SEGUIMENTO SOB CHUVA; - REALIZAR PAUSA PARA DESCANSO; - EM ÁREA RURAIS ATENTAR PARA A PRESENÇA REPENTINA DE ANIMAIS E COMUNIDADES; - EM CASO DE ATOLAMENTO DO VEÍCULO, NÃO IMPROVISAR FERRAMENTAS, POSICIONAR-SE DE FORMA SEGURA NÃO PERMANECENDO PRÓXIMO A CABOS, CINTAS OU CORDAS TRACIONADOS, UTILIZAR CABOS, CINTAS OU CORDAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO; - NO TRANSITO EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS UTILIZAR A TRAÇÃO 4X4.		
6	- EM CASO DE CHUVAS TORRENCIAIS OU INCIDÊNCIA DE RAIOS, OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PARALISADOS. E OS TRABALHADORES NÃO DEVERÃO SE ABRIGAR EM BAIXO DE ÁRVORES OU PERMANECER EM CAMPO ABERTO, BUSCAR ABRIGO DENTRO DE VEÍCULOS; - EM CASO DE VENTOS FORTES, NÃO FICAR PRÓXIMO À ÁRVORES OU ESTRUTURAS QUE POSSAM TOMBAR OU SER PROJETADAS CONTRA OS EMPREGADOS; - UTILIZAR UNIFORME COMPOSTO DE CALÇA E BLUSA DE MANGA COMPRIDA OU MACACÃO; - UTILIZAR CAPUZ DE PROTEÇÃO CONTRA RISCO TÉRMICO.		
7	- EVITAR ABASTECIMENTO DO GERADOR NA FAIXA; - CASO HAJA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DO GERADOR NA FAIXA, UTILIZAR BACIA DE CONTENÇÃO E MANTA ABSORVENTE PARA EVITAR DERRAMAMENTO E CONTAMINAÇÃO DO SOLO.		
8	- INSPECIONAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ANTE DE UTILIZAR E SUBSTITUIR AQUELAS QUE APRESENTAREM DESGASTES, REBARBAS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA ACIDENTES; - UTILIZAR OS EPIS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS DE ACORDO COM A ATIVIDADE EXECUTADA; - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DEVEM SER UTILIZADAS PARA O FIM A QUE SE DESTINAM, DE FORMA QUE QUALQUER TIPO DE IMPROVISACÃO DEVE SER EVITADO.		
9	- MANTER PESSOAS QUE NÃO ESTEJA DIRETAMENTE RELACIONADO A TAREFA AFASTADO DO LOCAL; - UTILIZAR PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA ADEQUADA; - UTILIZAR LUVAS E CALÇADOS DE PVC NA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO.		
10	- MANTER SINALIZAÇÃO ALUSIVA AOS RISCOS. UTILIZAR ANTEPARO NOS LOCAIS DE AQUECIMENTO; - UTILIZAR EPI'S ADEQUADOS AS ATIVIDADES.		
11	- MANTER ÁREA ORGANIZADA; - NÃO DEIXAR FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS SOLTOS NO CHÃO; - ATENÇÃO AO TRANSITAR AO LONGO DA FAIXA; - ATENÇÃO AOS CABOS DO EQUIPAMENTO.		
12	- NÃO COLOCAR OS EPIS NO CHÃO. DEIXÁ-LOS SEMPRE EM LOCAL SUSPENSO; - INSPECIONAR OS EPIS ANTES DO USO.		
13	- NÃO MOLESTAR, ATACAR OU CAPTURAR OS ANIMAIS; - MANTER AS PORTAS E VIDROS DOS VEÍCULOS FECHADAS QUANDO O VEÍCULO ESTIVER PARADO; - MANTER CAIXAS DE FERRAMENTAS E RECIPIENTES FECHADOS; - NA PRESENÇA DESSES ANIMAIS MANTER DISTÂNCIA SEGURA.		
14	- NÃO MOLESTAR, ATACAR OU CAPTURAR OS ANIMAIS; - MANTER AS PORTAS E VIDROS DOS VEÍCULOS FECHADAS QUANDO O VEÍCULO ESTIVER PARADO; - NA PRESENÇA DESSES ANIMAIS MANTER DISTÂNCIA SEGURA E ABRIGAR-SE DENTRO DO VEÍCULO.		
15	- NÃO REAGIR A ASSALTO; - EVITAR PORTAR OBJETOS DE VALOR; - COMUNICAR A LIDERANÇA QUALQUER EVENTUAL OCORRÊNCIA.		
16	- PARA TRABALHO EM ÁREA MOLHADA UTILIZAR-SE DE JARDINEIRA OU BOTA DE BORRACHA CANO LONGO; - EVITAR CONTATO COM ÁGUA CONTAMINADA; - PARA REALIZAR A ATIVIDADE COM A ANTENA, UTILIZAR LUVA DE LATEX.		

# LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

PT nº:	17766950	Operação(ões):	Página(s):	2 / 2
OM nº:				
AR nº:	4508699			

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
17	- PORTAR MÁSCARA DESCARTÁVEL CONTRA PÓ PFF1; - MANTER NA ÁREA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS SÓ PESSOAS ENVOLVIDAS NR-15.		
18	- PORTAR PROTETOR AURICULAR ADEQUADO; - NO USO DO GERADOR UTILIZAR PROTETORES AURICULARES DUPLO TIPO PLUG E CONCHA.		
19	- PROVER LOCAL PARA DESCARTE DOS RESÍDUOS GERADOS DURANTE O SERVIÇO.		
20	- REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS A COMBUSTÃO		
21	- RESPEITAR A CAPACIDADE INDIVIDUAL DO EMPREGADO NO TRANSPORTE MANUAL DE CARGA.		
22	- SEMPRE QUE POSSÍVEL, CRIAR CONDIÇÕES DE TRABALHO QUE FAVOREÇAM O TRABALHO DE FORMA ERGONOMICAMENTE CORRETO.		
23	- SEMPRE QUE REALIZAR PARADA NA ESTRADA, FAZER VERIFICAÇÃO DA AMARRAÇÃO DA CARGA.		
24	- TRABALHAR COM ATENÇÃO; - CHECAR O LOCAL DE TRABALHO ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES; - REALIZAR SONDAGENS PARA LOCALIZAÇÃO DE CABOS NO LOCAL DAS ATIVIDADES; - EM CASO DE DÚVIDAS OU INCIDENTES, PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E ENTRAR EM CONTATO COM A FISCALIZAÇÃO; - PARA TRABALHOS QUE ENVOLVA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS SEGUIR O QUE PRECONIZA A NR-10.		
25	- TRANSITAR EM BAIXA VELOCIDADE EM ÁREA DE COMUNIDADE; - NÃO PERMITIR QUE TERCEIROS FIQUEM PRÓXIMOS AO LOCAL DE TRABALHO.		
26	- USAR CAPACETE DE SEGURANÇA, PROTETOR FACIAL COM LENTES DE POLICARBONATO ACOPLADO AO CAPACETE, LUVAS COM RESISTÊNCIA MECÂNICA E ADERÊNCIA, PERNEIRAS, PROTETOR AUDITIVO (TIPO PLUG E TIPO CONCHA), LUVAS DE COURO OU SIMILAR, CALÇA COMPRIDA, CAMISA MANGA LONGA, AVENTAL DE COURO OU RASPA, PERNEIRA COM ALMA DE PVC RÍGIDO E BOTA DE SEGURANÇA; - DEVE SER UTILIZADO ÓCULOS DE SEGURANÇA POR BAIXO DO PROTETOR FACIAL PARA MELHOR PROTEÇÃO CONTRA AS PARTÍCULAS; - FAZER UM RECONHECIMENTO DA ÁREA ANTES DE INICIAR OS TRABALHOS, SINALIZANDO E RETIRANDO (QUANDO POSSÍVEL) OBSTÁCULOS; - NAS FAIXAS, PRÓXIMO A ESTRADAS, RUAS OU ÁREAS URBANAS DEVEM SER INSTALADAS BARREIRAS FÍSICAS DE PROTEÇÃO (TELAS), FIXADAS NO SOLO OU CAVALETES, COM ALTURA MÍNIMA DE 2,00 M E SINALIZAÇÃO APROPRIADA COM PLACAS, CONES E FITAS NR-6 E NR-12.		
27	- UTILIZAR BOTA DE SEGURANÇA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO; - ATENÇÃO AO TRANSITAR NO LOCAL DE TRABALHO.		
28	- UTILIZAR PERNEIRA COM ALMA DE PVC NO ENTORNO DE TODA A PERNA.		
29	- UTILIZAR PROTETOR SOLAR COM FATOR DE PROTEÇÃO, NO MÍNIMO, 30FPS.		
30	- UTILIZAR SOMENTE FERRAMENTAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO; - INSPECIONAR AS FERRAMENTAS ANTES DA UTILIZAÇÃO; - UTILIZAR OS EPIS ADEQUADOS.		
31	- VERIFICAR ENGATES; - VERIFICAR POSSÍVEIS VAZAMENTOS; - NÃO PROVOCAR CHAMA; - O FUMO DEVERÁ SER REALIZADO DISTANTE DO RECIPIENTE DE COMBUSTÍVEL; - MANTER EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO PRÓXIMO AO LOCAL DE TRABALHO.		
32	- VERIFICAR LOCAL ANTES DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS; - CUIDADO AO ABRIR AS CAIXAS DOS PTES; - MANTER AFASTAMENTO SEGURO; - NÃO MOLESTAR, ATACAR OU CAPTURAR OS INSETOS E SUAS CASAS; - MANTER AS PORTAS E VIDROS DOS VEÍCULOS FECHADAS QUANDO O VEÍCULO ESTIVER PARADO.		
33	EM CASO DE CHUVA FRACA, UTILIZAR CAPA DE CHUVA.		
34	UTILIZAR MÁSCARA COM FILTRO PARA VAPORES ORGÂNICOS.		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT **NÃO** DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			