28/10/2023 19:44 Impresso em: TCE

TAG:

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A

FRIO



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:

Nº 17760765

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E **FOURDAMENTOS DE TESTE**

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 3805700

Analise de Risco: Nº 3805799												
Lista de Verificação												
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A					
1) As ferramentas estão inadequadas	?			9) Falta aplicação do LIBRA?								
2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?								
TRABALHO? 3) Existe algum impedimento para os				11) Falta equipamento de controle de incêndio?								
acessos e saídas? 4) Existe algum sistema/equipamento	alle			12) Falta iluminação adequada?								
não foi liberado e que esteja impedino entrega para a intervenção?				13) Falta os executantes portarem o PBS?								
entrega para a intervenção:				14) Falta realizar o aterramento elétrico?								
5) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTI SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?								
6) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?	'											
7) Falta algum EPI ou EPC recomenda Estão inadequados?												
8) Falta alguma recomendação na And de Riscos?	álise											

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE,BOTAS,LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o servico e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

Impresso em: 28/10/2023 19:44

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A FRIO



Via do emitente na área

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM Impresso por:

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Matrícula	Nome		Gerência	Autorizado p/ data	Assin	atura			
Revalidação									
Autorização para o Trabalho									
	Matrícula	Nom	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica		
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA		PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO				
Requisitante	46073218	GEORGE WIL SANTIAGO C		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C				
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES BEZERRA LINS		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C				
Requisitante	48909206	KLINGER PIR FERREIRA JU		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C				
Co-Emitente					-				
Revalidação	Revalidação				-				
				ão nara Encerram					

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

Página 3





PETR	OBRAS	TP/DDT/DTNN RJMG/DTRM/ Nº 177		Impresso	por:								
						SCARGAS A		FÉRICAS,	interrom				
Item			los Equipam	entos e/ou Lo	cal - Serviç	o não concluído				Sim	Não	N/A	Į
5		oi mantida?											-
6		nanece isolad			necessário	0)							-
7		de pisos estã											-
8		acesso estão											-
9	Drenos e	Vents deixado	s capeados		oc Coroi	s do Encerran	nonto						
	0 1 (1			imormaço		S do Encerran		N1~ -					
	Concluído:				O Sim		0						
Condições dos Equipamentos e/ou Local:					O Com	Pendência	0	Sem Pendê	ncia				
Obs:													
				0	:1~l-	. D							
Quitação da Permissão									Dubrica				
Doguioite	2010	Matrícula		Nome		Empresa Hora			Rubrica				
Requisitation Co-Emite													-
Emitente													_
Limiterite				Cia	مداد مادد	Fysautantas				<u> </u>			
	Empres	22		Matrícula	iência dos Executantes Nome					Assinatura			
	Empres	od .		Matricula		Nome			ASSIII	alura		-	
													-
													-

TAG: TCE

Equipamento:

Impresso por:

Local da Exec: TCE Trabalho A

FRIO



/ia do Co-Emitente

TP/DDT/DTNNESE/UN-

Gerência Emitente:

RJMG/DTRM/TECAM

Nº 17760765

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E **FOURDAMENTOS DE TESTE**

EQUITABLE TOO DE TEC	/ I lea
Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	№ 3805799

Allalise de Misco.	000100						
		Li	sta de \	/erificação			
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão inadec	quadas?			9) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRABAL INTERFEREM COM ESTA FREI				10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
TRABALHO? 3) Existe algum impedimento p	oara os			11) Falta equipamento de controle de incêndio?			
acessos e saídas? 4) Existe algum sistema/equipa	amento que			12) Falta iluminação adequada?			
não foi liberado e que esteja im entrega para a intervenção?				13) Falta os executantes portarem o PBS?			
				14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
5) FALTA ALERTAR OS EXECU SOBRE OS RISCOS DE EXECU LOCAL CORRETO DO TRABAL	IÇÃO E			15) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
6) FALTA ISOLAR E/OU SINAL LOCAL DO TRABALHO?							
7) Falta algum EPI ou EPC reco Estão inadequados?	omendado?						
8) Falta alguma recomendação	na Análise						

de Riscos? Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE,BOTAS,LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o servico e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

Via do Co-Emitente

PETROBRAS

TCE

TCE

TAG: **Equipamento:**

Gerência Emitente: Local da Exec: Trabalho A

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:

FRIO



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Matrícula	Nome			Gerência	Autorizado p/ data	Assin	atura
Revalidação							
		, ,	Autoriza	ção para o Traball	10		
	Matrícula	Nome	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	A	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46073218	GEORGE WIL SANTIAGO C		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES BEZERRA LINS		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	48909206	KLINGER PIR FERREIRA JU		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C		
Co-Emitente					-		
Revalidação					-		
				ão para Engarram			

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			

Impresso em: 28/10/2023 19:44

TAG: TCE

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

FRIO



Via do Co-Emitente

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

		Nº 177	'60765 										
			Em caso de <i>l</i>	ALERTA	DE DES	SCARGAS A	TMOS	FÉRICAS,	interron	nper e	sse tra	balho)_
Item		Condições d	dos Equipamento	os e/ou Loc	cal - Serviç	o não concluído				Sim	Não	N/A	
5	A LIBRA foi												_
6	-		la e sinalizada?	(quando ı	necessário	0)							_
7			io adequadas?										4
8			desobstruídas	57									4
9 Drenos e Vents deixados capeados? Informações Gerais do Encerramento													
T I II	On a de Cde			liorinaço		s do Encerran		Não					
Trabalho Concluído:				Sim			Não					_	
Condições dos Equipamentos e/ou Local:				O Com	Pendência	C	Sem Pendê	ncia				_	
Obs:													_
				Ou	itação da	Pormissão							
Quitação da Permissão Matrícula Nome Empresa Hora								Rubrica					
Requisita	ante	Watirodia	140	JIIIO		Limpicoa		Tiora	Trubilea		<u>ou</u>		-
Co-Emite										+-			_
Emitente)									\top			_
				Ciê	ncia dos	Executantes							
	Empresa		М	latrícula	Nome				Assinatura			Ī	
													_
													_

TAG: TCE

Equipamento:

Impresso por:

Local da Exec: TCE Trabalho A

FRIO



/ia do Executante

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Gerência Emitente:

Nº 17760765

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PROXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E **FOURDAMENTOS DE TESTE**

EQUITABLE TOO DE TEC	/ I les
Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	№ 3805799

Arianse de Misco.							
Lista de Verificação							
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão inadequadas?				9) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
TRABALHO? 3) Existe algum impedimento para os				11) Falta equipamento de controle de incêndio?			
acessos e saídas? 4) Existe algum sistema/equipamento que				12) Falta iluminação adequada?			
não foi liberado e que esteja impedindo a				13) Falta os executantes portarem o PBS?			
entrega para a intervenção?				14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
5) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
6) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?							
7) Falta algum EPI ou EPC recomendado? Estão inadequados?							
8) Falta alguma recomendação na Análise							

de Riscos? Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE,BOTAS,LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o servico e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

Impresso em: 28/10/2023 19:44

TAG: TCE

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A

FRIO



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Nº 17760765

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Matrícula	Nome	Nome		Gerência	ência Autorizado p/ data		atura	
Revalidação								
		ļ.	Autoriza	ção para o Traball	10			
	Matrícula	Nome	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica	
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	A	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO			
Requisitante	46073218	GEORGE WIL SANTIAGO C		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C			
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES BEZERRA LIN		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C			
Requisitante	48909206	KLINGER PIR FERREIRA JU		TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	TIC/OI/TELED/IBT C			
Co-Emitente					-			
Revalidação					-			

	Lista de Verificação para Encerramento de PT							
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A				
1	Não há nenhum tipo de vazamento?							
2	O LIBRA foi removido?							
3	O isolamento térmico está íntegro?							
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?							
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?							
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?							
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?							
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?							
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?							
10	Os vazamentos foram removidos?							
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?							
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?							
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?							
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?							
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?							
16	Drenos e Vents deixados capeados?							
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?							
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A				
1	Não há nenhum tipo de vazamento?							
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?							
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?							
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?							

28/10/2023 19:44 Impresso em:

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

FRIO



Via do Executante

PETR	OBRAS	TP/DDT/DTNI RJMG/DTRM/ Nº 177		Impresso	por:					KIC	
				e ALFRTA	DE DE	SCARGAS ATM	IOSFÉRICAS.	interrom	ner e	sse tra	balho
Item									Sim	Não	N/A
5	A LIBRA f	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído foi mantida?								110.0	
6		manece isolad	la e sinalizad	la? (quando	necessário	p)					
7	As grades	de pisos estâ	io adequada:	s?							
8	As vias de	e acesso estão	desobstruío	das?							
9	Drenos e	Vents deixado	s capeados?								
				Informaçõ	es Gerai	s do Encerramer	ito				
Trabalho	Concluído:				Sim		○ Não				
Condiçõ	es dos Equi	pamentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	O Sem Pendê	ncia	cia		
Obs:											
				Qu	itação da	Permissão					
		Matrícula		Nome		Empresa	Hora		Rubri	ca	
Requisit											
Co-Emit											
Emitente	9										
	_				ncia dos	Executantes			<u>.</u> .		
Empresa Matrío		Matricula	rícula Nome		Assinatura						
	Empres	sa	-	Matriodia					7 (00)11		
	Empres	sa 		Watifodia					7100111		
	Empres	<u> </u>		Wattioula					7,0011		
	Empres	Sa		Matricula					7,0011		
	Empres	sa		Wattrouid					7.00111		
	Empres	sa		Matriodia					7.00		
	Empres	sa		Matriodia					7,00111		
	Empres	sa		Matriodia					7.0011		
	Empres	sa		Matriodia					7.00111		
	Empres	sa		Matriodia					7.00111		
	Empres	sa		Matriodia					7.00		