

# TAAK RISICO ANALYSE

Werken op Hoogte (Steigers, Ladders, Platforms)

## Demo Organization



TRA-CR5UJDAW

Versie 1

Gegenereerd door: System

Datum: 17 november 2025

# Inhoudsopgave

1. Document Informatie
2. Team Samenstelling
3. Taakstappen en Risico's
4. Risico Samenvatting
5. VCA Compliance Rapport
6. Materialen Lijst

# 1. Document Informatie

| Veld         | Waarde                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TRA Titel    | Werken op Hoogte (Steigers, Ladders, Platforms)                                       |
| Document ID  | TRA-CR5UJDAW                                                                          |
| Versie       | 1                                                                                     |
| Status       |                                                                                       |
| Project      | -                                                                                     |
| Gemaakt door | demo-user-1763385343727                                                               |
| Gemaakt op   | 17 november 2025                                                                      |
| Beschrijving | VCA-compliant template voor werkzaamheden op hoogte, inclusief steiger- en ladderwerk |

## 2. Team Samenstelling

| Naam       | Rol                | Verantwoordelijkheden                                                                                 |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| niels_maas | Werkuitvoerder     | Directe supervisie werkzaamheden, Dagelijkse veiligheidschecks, Team coördinatie, Uitvoering werkplan |
| niels.maas | Veiligheidskundige | Risico-analyses, VCA compliance, Veiligheidsinspecties, Incident response                             |

### 3. Taakstappen en Risico's

**Stap undefined: Inspecteer steiger, ladder of platform op veiligheid en stabiliteit**

Duur: 20 minuten | Personen: 2 | Locatie: Werkplek op hoogte

**Werkomstandigheden:**

Verlichting: Slecht | Ventilatie: Slecht | Temperatuur: Koud | Geluid: Extreem | Ruimte: Krap | Ondergrond: Oneffen | Weer: Blootgesteld

Opmerkingen: verder goed

| Gevaar                               | Cat.           | E×B×W      | Score | Niveau | BBM |
|--------------------------------------|----------------|------------|-------|--------|-----|
| Blootstelling aan explosieve stoffen | fire_explosion | 50 × 5 × 3 | 750   | Hoog   | 1   |

## 4. Risico Samenvatting

Totaal Risico Niveau:



| Risico Niveau | Aantal | Percentage |
|---------------|--------|------------|
| Triviaal      | 0      | 0%         |
| Acceptabel    | 0      | 0%         |
| Mogelijk      | 0      | 0%         |
| Substantieel  | 0      | 0%         |
| Hoog          | 1      | 100%       |
| Zeer Hoog     | 0      | 0%         |

### Statistieken

|                        |   |
|------------------------|---|
| Totaal aantal stappen  | 1 |
| Totaal aantal gevaren  | 1 |
| Gemiddeld risico score | 0 |
| Hoogste risico score   | 0 |

## 5. VCA Compliance Rapport

**VCA Score:** **94/100**

Status: Volledig Compliant

### Te verbeteren punten

- [object Object]
- [object Object]

### Aanbevelingen

- Los eerst de 1 kritieke issue(s) op voor VCA compliance
- Verbeter 1 belangrijke issue(s) voor betere compliance score

# Materialen Lijst

Stap undefined: Inspecteer steiger, ladder of platform op veiligheid en stabiliteit

| Materiaal | Hoeveelheid | Gevaarlijk | VIB          | Opslag        |
|-----------|-------------|------------|--------------|---------------|
| zand      | 10 kg       | Nee        | Niet vereist | koel en droog |
| hamers    | 10 stuks    | Nee        | Niet vereist | in toolbox    |