



DEFEKTLISTE

Nordblick Baudokumentation

NB

Wohnpark Lindenhof Abnahme

Musterstraße 12, 12345 Beispielstadt

5

Total Defekte

3

Offen

1

Überfällig

1

Kritisch

KUNDE

Lea Hoffmann

ERSTELLT VON

Jonas Weber

UNTERNEHMEN

Nordblick Baudokumentation

ERSTELLT

12. Juli 2026

LAYOUT

Nachweis / Erweitert

KONTAKT

berichte@nordblick.example |
+49 30 5550 0188

Zusammenfassung

PROJEKTÜBERSICHT

Projekt	Wohnpark Lindenhof Abnahme
Kunde	Lea Hoffmann
Adresse	Musterstraße 12, 12345 Beispielstadt
Erstellt von	Jonas Weber
Erstellt	12. Juli 2026
Format	A4

BERICHTSSTATUS

Handlungsbedarf

Resolve priority Defekte before closeout or client acceptance.

Offen	3
Überfällig	1
Kritisch	1

5

Total Defekte

3

Offen

1

Überfällig

1

Erledigt

1

Kritisch

1

Abschlussnachweis

PRIORITÄRE MASSNAHMEN

- KIT-001

Offene Silikonfuge an der Küchenrückwand
Küche - Generalunternehmer - Mittel - Fällig 11. Juli 2026
- BAT-003

Badlüfter ohne Funktion
Bad - Elektrobetrieb - Kritisch - Fällig 13. Juli 2026
- BED-002

Lackschramme an der Schrankseite
Schlafzimmer - Malerbetrieb - Gering - Fällig 12. Juli 2026

EINSCHRÄNKUNGEN / HAFTUNGSHINWEIS

Diese fiktive Mängelliste dokumentiert ausschließlich sichtbare Zustände zum Zeitpunkt der Abnahme.

Defekt index

ID	Titel	Bereich	Gewerk	Zuständig	Fällig	Status
KIT-001	Offene Silikonfuge an der Küchenrückwand	Küche	Ausbau	Generalunternehmer	11. Juli 2026	Offen
BED-002	Lackschramme an der Schrankseite	Schlafzimmer	Malerarbeiten	Malerbetrieb	12. Juli 2026	In Bearbeitung
BAT-003	Badlüfter ohne Funktion	Bad	Elektro	Elektrobetrieb	13. Juli 2026	Offen
HAL-004	Türschwelle instand gesetzt	Flur	Türen	Tischler	14. Juli 2026	Erledigt
GEN-005	Farbänderung der Schränke außerhalb Auftrag	Küche	Änderungswunsch	Auftraggeberin	15. Juli 2026	Abgelehnt

KIT-001 Offene Silikonfuge an der Küchenrückwand

Offen

Küche

Ausbau

Schweregrad: Mittel

Zuständig: Generalunternehmer

Fällig: 11. Juli 2026

Fuge vor der Übergabe vollständig schließen.

MASSNAHME ERFORDERLICH

Generalunternehmer muss diesen Punkt (Defekt) bis 11. Juli 2026 beheben.

Issue evidence 1 photo



Offene Fuge hinter der Rückwand dokumentiert.

Captured 9. Juli 2026 17:00 - SHA-256 159279d98a7adfa2 (verified)

BED-002 Lackschramme an der Schrankseite**In Bearbeitung**

Schlafzimmer

Malerarbeiten

Schweregrad: Gering

Zuständig: Malerbetrieb

Fällig: 12. Juli 2026

Oberfläche vorbereiten und farbgleich ausbessern.

MASSNAHME ERFORDERLICH

Malerbetrieb muss diesen Punkt (Defekt) abschließen und Nachweise vorlegen.

Issue evidence 1 photo**Schramme bei normaler Beleuchtung sichtbar.**

Captured 10. Juli 2026 17:00 - SHA-256 6aa458e81f19bc3e
(verified)

BAT-003 Badlüfter ohne Funktion

Offen

Bad

Elektro

Schweregrad: Kritisch

Zuständig: Elektrobetrieb

Fällig: 13. Juli 2026

Stromversorgung prüfen und Funktion herstellen.

MASSNAHME ERFORDERLICH

Elektrobetrieb muss diesen Punkt (Defekt) bis 13. Juli 2026 beheben.

Issue evidence 1 photo



Lüfter reagierte beim Funktionstest nicht.

Captured 11. Juli 2026 17:00 - SHA-256 2136a76d2077bad4 (verified)

HAL-004 Türschwelle instand gesetzt

Erledigt

Flur

Türen

Schweregrad: Gering

Zuständig: Tischler

Fällig: 14. Juli 2026

Ausführung bei der Nachkontrolle bestätigt.

ABSCHLUSSPRÜFUNG

Punkt (Defekt) erledigt; Abschlussnachweise mit dem Schlussbericht aufbewahren.

ABSCHLUSSNOTIZ

Mangel bei der Nachkontrolle geschlossen.

After / closeout evidence 1 photo



Instand gesetzte Schwelle.

Captured 12. Juli 2026 17:00 - SHA-256 e4ca61ec141f342b (verified)

GEN-005 Farbänderung der Schränke außerhalb Auftrag

Abgelehnt

- Küche
- Änderungswunsch
- Schweregrad: Gering
- Zuständig: Auftraggeberin
- Fällig: 15. Juli 2026

Wunsch ist nicht Bestandteil des beauftragten Umfangs.

STATUSHINWEIS

Punkt (Defekt) abgelehnt oder außerhalb des Umfangs.



Freigabe

This report records visible Defekte observed during the site walk. It should be reviewed by the client, builder, or responsible contractor before closeout.

Prüfer

Jonas Weber

Auftraggeber / Auftragnehmer

Lea Hoffmann

Datum

Datum