Geom. ALDO PRASCA
Studio tecnico — via Entella 44, 16043 Chiavari (GE) — Collegio dei Geometri della Provincia di Genova, iscr. n. 3187 — C.F. PRSLDA74L07D969B

RELAZIONE DI RILIEVO E RICOGNIZIONE DEGLI ATTI

Unita' immobiliari in Chiavari, vico dei Pescatori n. 9 — foglio 24, particella 318, subalterni 11 e 12

Incarico	conferito da SOLARI ENRICO in data 5 giugno 2026
Finalita' dichiarata dal committente	trasferimento a titolo oneroso
Sopralluogo	eseguito il 19 giugno 2026, alla presenza della proprieta'
Accesso agli atti	istanza del 9 giugno 2026, evasa dal Comune il 23 giugno 2026
Stato del presente elaborato	relazione di rilievo. L'attestazione di conformita' sara' resa in separato atto ad avvenuto completamento della documentazione

1. INDIVIDUAZIONE DEL BENE

Unita'	Destinazione	Piano	Dati catastali	Categoria
A	abitazione	terzo	fg. 24 part. 318 sub 11	A/3
B	locale di deposito	seminterrato	fg. 24 part. 318 sub 12	C/2

2. TITOLI EDILIZI RINVENUTI IN SEDE DI ACCESSO AGLI ATTI

Titolo	Data	Oggetto
Licenza edilizia n. 214	14/06/1973	costruzione del fabbricato di sei piani fuori terra e piano seminterrato
Permesso di costruire in sanatoria n. 112	14/05/2007	chiusura di loggia al terzo piano per mq 18,00, sub 11
Comunicazione di manutenzione ordinaria	07/03/2014	sostituzione dei serramenti esterni del sub 11, senza modifica di sagoma e prospetto

Non risultano ulteriori titoli, istanze pendenti o provvedimenti sanzionatori riferiti alle unita' in oggetto. Il certificato di agibilita' non risulta tra gli atti consultati; l'ufficio ha dichiarato di non averne rinvenuto copia nel fascicolo edilizio.

3. RILIEVO DELLO STATO DI FATTO — UNITA' A (SUB 11)

Vano	Superficie utile rilevata	Note del rilievo
ingresso e disimpegno	8,10 mq	—
soggiorno	22,30 mq	—
cucina	11,60 mq	—
camera 1	15,40 mq	—
camera 2	10,80 mq	—
bagno	6,00 mq	—
ripostiglio	4,00 mq	—
locale ricavato dalla chiusura della loggia	**26,40 mq**	chiuso su tre lati con serramenti a tutta altezza e tamponamento in laterizio; pavimentazione continua con il soggiorno
totale superficie utile rilevata	**104,60 mq**	—

4. RAFFRONTO CON LA PLANIMETRIA DEPOSITATA IN CATASTO — UNITA' A

Elemento	Planimetria depositata (prot. GE0079412 del 03/07/2007)	Stato di fatto rilevato
superficie utile complessiva	96,20 mq	104,60 mq

Elemento	Planimetria depositata (prot. GE0079412 del 03/07/2007)	Stato di fatto rilevato
locale da chiusura di loggia	rappresentato, mq 18,00	presente, mq 26,40
distribuzione interna dei vani	corrispondente	corrispondente
prospetti	serramenti rappresentati sul filo del parapetto	serramenti sul filo esterno del solaio

5. RILIEVO DELLO STATO DI FATTO — UNITA' B (SUB 12)

Vano	Superficie utile rilevata	Note del rilievo
locale di deposito	11,90 mq	—
servizio igienico	2,90 mq	dotato di vaso e lavabo, allaccio alla colonna di scarico condominiale; le opere risultano eseguite nell'aprile 2016 secondo quanto dichiarato dalla proprieta'
totale superficie utile rilevata	**14,80 mq**	—

6. RAFFRONTO CON LA PLANIMETRIA DEPOSITATA IN CATASTO — UNITA' B

Elemento	Planimetria depositata (prot. GE0044180 del 11/10/1990)	Stato di fatto rilevato
articolazione interna	vano unico senza tramezzature	due vani separati da tramezzo in laterizio
servizio igienico	non rappresentato	presente, mq 2,90
superficie utile complessiva	14,80 mq	14,80 mq

7. STIMA DEGLI ONERI DI REGOLARIZZAZIONE

Voce	Importo stimato
oneri tecnici per pratica edilizia e variazione catastale delle due unita'	3.500,00 euro
diritti di segreteria, bolli e tributi catastali	1.100,00 euro
somme dovute all'amministrazione, in misura da determinarsi da parte dell'ufficio	16.400,00 euro (valore prudenziale)
totale	**21.000,00 euro**

La stima ha carattere prudenziale e non impegna l'amministrazione. Le determinazioni sull'ammissibilita' delle pratiche competono al Settore Edilizia Privata.

8. ALLEGATI

a) rilievo metrico quotato delle due unita' (tavola 1);
b) documentazione fotografica, 14 scatti del 19 giugno 2026;
c) copia dei titoli richiamati al punto 2.

Chiavari, 26 giugno 2026

geom. Aldo Prasca

_____