Piano d’azione per la casa

Smoke live listing-living-room-2026-10-17 · 2026-10-17

> Dati dimostrativi e profilo fittizio. Origine bozza: Gemma, esecuzione live. Il rilascio è registrato separatamente, dopo la verifica finale del revisore.

Azioni accettate dal revisore

IMPORTANTE

Tappeto

Osservazione: Tappeto posizionato nell'area di transito, potenziale rischio di inciampo o scivolamento per utente con walker.

Azione: Verificare il fissaggio del tappeto; valutare rimozione o supporto antiscivolo. Verifica simulata del revisore.

Profilo confermato: mobility_aid="walker"

Da verificare: low



Verifica: Team member — simulated reviewer · 2026-10-17
CDC STEADI — Check for Safety (2017) · floor-rug. General US prevention guidance, translated summaries; not Italian building law or individual clinical advice.

IMPORTANTE

Tappeto

Osservazione: Presenza di un tappeto nell'area di camminamento, che potrebbe rappresentare un rischio di inciampo per un utente con walker.

Azione: Verificare il fissaggio del tappeto; valutare rimozione o supporto antiscivolo.

Profilo confermato: mobility_aid="walker"

Da verificare: low



Verifica: Team member — simulated reviewer · 2026-10-17
CDC STEADI — Check for Safety (2017) · floor-rug. General US prevention guidance, translated summaries; not Italian building law or individual clinical advice.

Limiti e prossimi controlli

- Dati dimostrativi e profilo fittizio.
- Il ruolo del revisore è dichiarato da chi rilascia il rapporto.
- Scala metrica non validata; nessuna dimensione è disponibile.
- Rinviato: Simulated lifecycle check; no clinical approval.

Aree senza copertura completa: 28 controlli. Le aree non visibili restano non valutate.

Snapshot condiviso da HTML e PDF: 854d04d9be2f68d946cc69d0321d6f984444f63a1c7c15752f03d9b90cc5f1e3