

작업 전 안전점검(TBM) 활동일지

IPARK리조트

TBM 일시	2026년 6월 15일 9:00 ~ 18:00			교육자	이호준			
공사명	수계리 비리기 여제교체 공사							
협력회사	에스티 761			작업장소	백리비리기 오수계리강			
작업내용	수계리 비리기 여제 공상 및 충전							
작업사항 / 잠재위험요인				안전대책				
공작물(여제) 작업대상물 취급시 근골격계질환 발생 보신 발생으로 호흡기 질환 발생				근골격계 예방 작업시 2인 1조 방진 마스크 착용				
중점위험 요인	선정	공작물 작업시 근골격계질환 발생.						
	대책	근골격계 예방 작업시 2인 1조						
■ 작업 전 안전조치 확인								
잠재위험요소(중점위험 포함)				조치 여부		'아니오'인 경우 조치 내용		
공작물 작업대상물 취급시 근골격계 질환 발생. 보신 발생으로 호흡기 질환 발생.				예 ☒ 아니오 ☐				
				예 ☒ 아니오 ☐				
				예 ☐ 아니오 ☐				
■ 작업 전 일일 안전점검 시행 결과								
양호								
■ 참석자 명단								
NO	성명	서명	NO	성명	서명	NO	성명	서명
1	송백관		8	이연지		15		
2	송준하		9	김정남		16		
3	김영준		10	유이정		17		
4	남승환		11	원상연		18		
5	강현준		12			19		
6	김재준		13			20		
7	나민정		14			21		

작업 전 안전점검(TBM) 활동일지

IPARK리조트

TBM 일시	2026년 6월 16일 9:00 ~ 18:00			교육자	라호중			
공사명	수처리 여과기 여과 교체 공사							
협력회사	에스티원			작업장소	별리빌라 오수처리장			
작업내용	수처리 여과기 여과 교체 및 청소							
작업사항 / 잠재위험요인				안전대책				
중량물(여과) 작업대상물 취급시 근골격계질환 발생 안전 발생으로 호흡기 질환 발생 안전장구 탈거 후 작업				근골격계 예방 작업시 2인 1조 방전 마스크 착용. 안전장구 착용 확인 후 현장도입.				
중점위험 요인	선정	중량물(여과) 작업대상물 취급시 근골격계질환 발생.						
	대책	근골격계 예방 작업시 2인 1조						
■ 작업 전 안전조치 확인								
잠재위험요소(중점위험 포함)				조치 여부	'아니오'인 경우 조치 내용			
중량물 작업 대상물 취급시 근골격계질환 발생. 안전 발생으로 호흡기 질환 발생				예 ☒ 아니오 ☐ 예 ☒ 아니오 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐				
■ 작업 전 일일 안전점검 시행 결과								
양호								
■ 참석자 명단								
NO	성명	서명	NO	성명	서명	NO	성명	서명
1	김재록		8			15		
2	남승진		9			16		
3	나민준		10			17		
4	강현준		11			18		
5	김영민		12			19		
6	송준호		13			20		
7	송보현		14			21		
	원상연							

작업 전 안전점검(TBM) 활동일지

IPARK리조트

TBM 일시	2026년 6월 17일 9:00 ~ 18:00			교육자	라호중			
공사명	수처리 여과기 여과교체 공사							
협력회사	에스티 컴		작업장소	성원안 CC 모수처리장				
작업내용	수처리 여과기 여과 환경 및 청결							
작업사항 / 잠재위험요인			안전대책					
중량을 작업대상 취급시 근골격계 질환 발생 반전 발생으로 호흡기 질환 발생 안전장구 착용 후 작업			근골격계 예방작업서 2인 1조 방전마스크 착용 안전장구 착용 확인 후 현장동행					
중점위험 요인	선정	중량을 작업대상을 취급시 근골격계 질환 발생						
	대책	근골격계 예방 작업서 외 1조						
■ 작업 전 안전조치 확인								
잠재위험요소(중점위험 포함)			조치 여부	'아니오'인 경우 조치 내용				
중량을 작업대상을 취급시 근골격계 질환 발생 반전으로 인한 호흡기 질환 발생			예 ☒ 아니오 ☐ 예 ☒ 아니오 ☐ 예 ☐ 아니오 ☐					
■ 작업 전 일일 안전점검 시행 결과								
양호								
■ 참석자 명단								
NO	성명	서명	NO	성명	서명	NO	성명	서명
1	송영준		8	원상연		15		
2	김영준		9			16		
3	김재준		10			17		
4	김민호		11			18		
5	남승민		12			19		
6	송영준		13			20		
7	김영준		14			21		

작업 전 안전점검(TBM) 활동일지

IPARK리조트

TBM 일시	2026년 6월 18일 9:00 ~ 18:00			교육자	안승현			
공사명	수처리 여과기 여재교체 공사							
협력회사	에스티켄		작업장소	함수빌리지 오수처리장				
작업내용	수처리 여과기 여재 품질 및 층위							
작업사항 / 잠재위험요인				안전대책				
중량물(여재) 작업대상을 취중시 근골격계 질환 발생 반전발생으로 호흡기 질환 발생 안전장구 탈기 후 작업				근골격계 예방작업시 2인 1조 방전야스크 착용 안전장구 착용 확인 후 현장투입				
중점위험 요인	선정	중량물(여재) 작업대상을 취중시 근골격계 질환 발생						
	대책	근골격계 예방작업시 2인 1조						
■ 작업 전 안전조치 확인								
잠재위험요소(중점위험 포함)				조치 여부	'아니오'인 경우 조치 내용			
중량물 작업대상을 취중시 근골격계 질환 발생. 반전발생으로 호흡기 질환 발생				예 ☒ 아니오 ☐				
				예 ☒ 아니오 ☐				
				예 ☐ 아니오 ☐				
■ 작업 전 일일 안전점검 시행 결과								
양호								
■ 참석자 명단								
NO	성명	서명	NO	성명	서명	NO	성명	서명
1	홍준하		8	홍준하		15		
2	박승민		9			16		
3	강준호		10			17		
4	김재훈		11			18		
5	김영준		12			19		
6	나병준		13			20		
7	최성연		14			21		

작업 전 안전점검(TBM) 활동일지

IPARK리조트

TBM 일시	2026년 6월 14일 9:00 ~ 18:00		교육자	안승현				
공사명	수채리 여과기 여과고체 공사							
협력회사	에스티컴	작업장소	벚꽃길리 2수채리					
작업내용	수채리 여과기 여과물상 및 중전, 폐여과기							
작업사항 / 잠재위험요인		안전대책						
중량물(여과) 작업대상물 취급시 균열폭주 위험 발생 반전 발생으로 호흡기 위험 발생 안전장구 착용 후 작업		균열폭주 예방작업시 2인 1조 반전 마스크 착용 안전장구 착용 확인 후 현장작업						
중점위험 요인	선정	중량물(여과) 작업대상물 취급시 균열폭주 위험 발생						
	대책	균열폭주 예방작업시 2인 1조						
■ 작업 전 안전조치 확인								
잠재위험요소(중점위험 포함)		조치 여부	'아니오'인 경우 조치 내용					
중량물 작업대상물 취급시 균열폭주 위험 발생 반전 발생으로 호흡기 위험 발생		예 ☒ 아니오 ☐						
		예 ☒ 아니오 ☐						
		예 ☐ 아니오 ☐						
■ 작업 전 일일 안전점검 시행 결과								
양호								
■ 참석자 명단								
NO	성명	서명	NO	성명	서명	NO	성명	서명
1	송백현		8			15		
2	남영근		9			16		
3	김진호		10			17		
4	이연지		11			18		
5	이봉현		12			19		
6	원성민		13			20		
7			14			21		