



Test SA de CV

Dirección. Boulevard Nazario Ortiz Garza
#354, Saltillo 400 C.P. 25290

REMISION:

Test122

FECHA:

15/05/2021

COBRAR A:	PROYECTO:
Cliente: Cliente Test Teléfono: /8445066020 Correo: hcaballero@csi01.com	Dirección de entrega: Calle quinta #123, No existe C.P. 0

INI. CARGA	FÓRMULA	CARGA M3	M3 ORDENADOS	No. CAMIÓN	NOMBRE DEL OPERADOR
04:56:55 P. M.	CO10028DTD2010	8	6	Unidad01-Test	Chofer Test

FECHA			M3 ENVIADOS		REVENIMIENTO	TICKET No.
15/05/2021 11:00:00 p. m.	-	-	6	-	14	-

1.- TODA ALTERACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL CONCRETO POR PARTE DEL CLIENTE DEBIDO A LA ADICIÓN DE AGUA U OTROS ELEMENTOS ADITIVOS NOS RELEVERÁ DE GARANTIZAR EL SURTIDO DEL CONCRETO. \n 2. EL TIEMPO MÁXIMO QUE EL CAMIÓN PODRÁ PERMANECER EN LA OBRA SERÁ DE 30 MIN. SI EL CLIENTE NO ACATA TAL DISPOSICIÓN NO GARANTIZAREMOS EL CONCRETO QUE LLEVE LA UNIDAD Y EL CLIENTE TENDRÁ UN CARGO EXTRA POR EL RETRASO DE OBRA \n iiiCONCRETO!!!

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGA
-	-	-	-

REGRESO PLANTA:	SALIÓ OBRA:	TERMINÓ DESCARGA	OBSERVACIONES:
-	-	-	ninguna
SALIÓ PLANTA:	LLEGO TRABAJO:	EMPEZÓ DESC:	
-	-	-	
TOTAL VIAJE:	TIEMPO OBRA:	TIEMPO DESC:	
-	-	-	