

**DISTRIBUCIONES Y PROCESOS PEPI S.A. DE C.V.**Dirección. Boulevard Nazario Ortiz Garza #354,
Saltillo 400 C.P. 25290**REMISION:****88622****FECHA:**

10/09/2021

COBRAR A:**PROYECTO:**Cliente:
ARQ CARLOS VALLARTA
Teléfono: /
Correo:Dirección de entrega:
CASTAÑA 1153 NOGALAR DEL CAMPESTRE #0, Nogalar del
Campestre C.P. 25208

INI. CARGA	FÓRMULA	M3 ORDENADOS	M3 ENVIADOS	REVENIMIENTO
03:38 P. M.	200-20-BBA	10	5	14

DESCRIPCIÓN	No. CAMIÓN	NOMBRE DEL OPERADOR
F c 200-20 BOMBEADO	U07	Mirna Zertuche

1.- TODA ALTERACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL CONCRETO POR PARTE DEL CLIENTE DEBIDO A LA ADICIÓN DE AGUA U OTROS ELEMENTOS ADITIVOS NOS RELEVERÁ DE GARANTIZAR EL SURTIDO DEL CONCRETO.
2. EL TIEMPO MÁXIMO QUE EL CAMIÓN PODRÁ PERMANECER EN LA OBRA SERÁ DE 30 MIN. SI EL CLIENTE NO ACATA TAL DISPOSICIÓN NO GARANTIZAREMOS EL CONCRETO QUE LLEVE LA UNIDAD Y EL CLIENTE TENDRÁ UN CARGO EXTRA POR EL RETRASO DE OBRA

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

REGRESO PLANTA:	SALIÓ OBRA:	TERMINÓ DESCARGA	OBSERVACIONES:
	05:15 P. M.	05:05 P. M.	
SALIÓ PLANTA:	LLEGO TRABAJO:	EMPEZÓ DESC:	
03:48 P. M.	05:04 P. M.	05:14 P. M.	
TOTAL VIAJE:	TIEMPO OBRA:	TIEMPO DESC:	

**DISTRIBUCIONES Y PROCESOS PEPI S.A. DE C.V.**Dirección. Boulevard Nazario Ortiz Garza #354,
Saltillo 400 C.P. 25290**REMISION:****88622****FECHA:**

10/09/2021

COBRAR A:**PROYECTO:**Cliente:
ARQ CARLOS VALLARTA
Teléfono: /
Correo:Dirección de entrega:
CASTAÑA 1153 NOGALAR DEL CAMPESTRE #0, Nogalar del
Campestre C.P. 25208

INI. CARGA	FÓRMULA	M3 ORDENADOS	M3 ENVIADOS	REVENIMIENTO
03:38 P. M.	200-20-BBA	10	5	14

DESCRIPCIÓN	No. CAMIÓN	NOMBRE DEL OPERADOR
F c 200-20 BOMBEADO	U07	Mirna Zertuche

1.- TODA ALTERACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL CONCRETO POR PARTE DEL CLIENTE DEBIDO A LA ADICIÓN DE AGUA U OTROS ELEMENTOS ADITIVOS NOS RELEVERÁ DE GARANTIZAR EL SURTIDO DEL CONCRETO.
2. EL TIEMPO MÁXIMO QUE EL CAMIÓN PODRÁ PERMANECER EN LA OBRA SERÁ DE 30 MIN. SI EL CLIENTE NO ACATA TAL DISPOSICIÓN NO GARANTIZAREMOS EL CONCRETO QUE LLEVE LA UNIDAD Y EL CLIENTE TENDRÁ UN CARGO EXTRA POR EL RETRASO DE OBRA

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

REGRESO PLANTA:	SALIÓ OBRA:	TERMINÓ DESCARGA	OBSERVACIONES:
	05:15 P. M.	05:05 P. M.	
SALIÓ PLANTA:	LLEGO TRABAJO:	EMPEZÓ DESC:	
03:48 P. M.	05:04 P. M.	05:14 P. M.	
TOTAL VIAJE:	TIEMPO OBRA:	TIEMPO DESC:	