BITTE UM ÖRTLICHE PRÜFUNG


Hinweise zum Straßenzustand

Berlin-Mitte · Beispieldaten

FUNDSTELLEN	BEOBACHTUNGEN	ZEITRAUM
3	3	KW 44/2026

1 | Kartenübersicht

Straßenkarte unvollständig · 0 von 15 Kartenteilen verfügbar



Nummern entsprechen der Tabelle. Kleine Punkte zeigen die GPS-Position; versetzte Nummern sind mit ihr verbunden. Orange Linien kennzeichnen geschätzte unebene Abschnitte.

Kartengrundlage: © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0
https://www.openstreetmap.org/copyright

Erbetene Schritte

Zuständigkeit und Lage zuordnen, Zustand vor Ort prüfen und bei bestätigtem Handlungsbedarf geeignete Sicherungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen veranlassen. Eine kurze Rückmeldung mit Aktenzeichen wäre hilfreich.

Berlin-Mitte · Beispieldaten

2 | Fundstellen im Überblick

Nr.	Lage & Karte	Befund & Fläche	Messung & Hinweise
1	Straße vor Ort zuordnen Berlin-Mitte · Beispieldaten 52.519200, 13.398000 GPS etwa ± 7 m KW 44/2026	Wurzelaufbruch Fläche: Gemeinsamer Geh- und Radweg (manuell) Belag: Asphalt (manuell)	Sensor: 48,0 m/s² (1 Messung) Gemessene Höhe: Nicht erhoben Messungen #1 Schlechte Sichtbarkeit der Unebenheit Unebenheit, Kanten und Befahrbarkeit vor Ort prüfen. Ergänzungen im Anhang.
2	Straße vor Ort zuordnen Berlin-Mitte · Beispieldaten 52.520000, 13.405000 GPS etwa ± 7 m KW 44/2026	Pflasterversatz Fläche: Sonstiger Radweg (manuell) Belag: Betonpflaster (manuell)	Sensor: 48,0 m/s² (1 Messung) Gemessene Höhe: 8,0 mm (1 Messung) Messungen #3 Unebenheit, Kanten und Befahrbarkeit vor Ort prüfen.
3	Straße vor Ort zuordnen Berlin-Mitte · Beispieldaten 52.522000, 13.412000 GPS etwa ± 7 m KW 44/2026	Schlagloch Fläche: Reguläre Fahrbahn (manuell) Belag: Asphalt (manuell)	Sensor: 72,0 m/s² (1 Messung) Gemessene Höhe: Nicht erhoben Messungen #2 Wasseransammlung Unebenheit, Kanten und Befahrbarkeit vor Ort prüfen.

Messhinweise

Die Lagefelder der Tabelle sind mit der jeweiligen OpenStreetMap-Ansicht verlinkt.
GPS-Positionen und Abschnittsenden sind Schätzungen. Eine zeitliche Positionskorrektur ersetzt keine Vermessung. Sensorreaktionen sind keine Schadenshöhen oder rechtlichen Grenzwerte. Höhen in Millimetern stammen ausschließlich aus bestätigten Messungen vor Ort. OSM-Angaben sind Vorschläge und müssen überprüft werden.

Gemeldet von: Beispielbericht – keine tatsächliche Schadensmeldung

Berlin-Mitte · Beispieldaten

3 | Ergänzende Angaben

Stelle 1 · Wurzelaufbruch

52.519200, 13.398000 · KW 44/2026
Messungen #1

Eigene Beschreibung:
Beispiel: sichtbare Kante am rechten Wegrand.

Kartenlink zum Kopieren:
https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.519200&mlon=13.398000#map=19/52.519200/13.398000