

Datos del equipo

Nombre:	Refrigerador horizontal	ID cliente:	L-001
Tipo:	Horizontal	Serie:	SN87654321
Marca:	Vestfrost	Modelo:	MK304
Ubicación:	Laboratorio	Accesorios:	Canastillas

Datos del cliente

Nombre:	Biometro	NIT:	900.957.994
Dirección:	Cr 53 #2sur-78	Ciudad:	Medellín

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Fecha:	27/5/2026
Profesional:	Sebastián Restrepo	Orden de servicio:	GH-225
N° de informe:	3321		

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Verificar termostato y control de temperatura	Eléctrico	OK	—
Medir voltajes de funcionamiento	Eléctrico	OK	—
Verificar motoventiladores (condensador y evaporador)	Mecánico	OK	—
Limpiar condensador y rejillas	Limpieza	OK	—
Verificar junta de la puerta	Mecánico	OK	—
Inspeccionar presencia de óxido	Inspección	OK	—
Aplicar pintura anticorrosiva si es necesario	Mecánico	OK	—
Verificar alarma de temperatura	Eléctrico	OK	—
Registrar temperatura de operación	Medición	OK	—
Verificar sistema de descongelación	Mecánico	OK	—

Evidencia fotográfica



Firma del profesional
Sebastián Restrepo

Firma del cliente
Biometro