

Datos del equipo

Nombre:	Refrigerador	ID cliente:	13704822
Tipo:	Horizontal	Serie:	13704922
Marca:	Electrolux	Modelo:	EFCC10C3HQW
Ubicación:	Vacunación	Accesorios:	N/A

Datos del cliente

Nombre:	Adilab	NIT:	900.341.857
Dirección:	Cr 43a #34-95	Ciudad:	Medellín

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Fecha:	27/5/2026
Profesional:	Sebastián Restrepo	Orden de servicio:	GH-226
N° de informe:	3321		

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Verificar termostato y control de temperatura	Eléctrico	OK	—
Medir voltajes de funcionamiento	Eléctrico	OK	—
Verificar motoventiladores (condensador y evaporador)	Mecánico	OK	—
Limpiar condensador y rejillas	Limpieza	OK	—
Verificar junta de la puerta	Mecánico	OK	—
Inspeccionar presencia de óxido	Inspección	OK	—
Aplicar pintura anticorrosiva si es necesario	Mecánico	OK	—
Verificar alarma de temperatura	Eléctrico	OK	—
Registrar temperatura de operación	Medición	OK	—
Verificar sistema de descongelación	Mecánico	OK	—

Firma del profesional
Sebastián Restrepo

Firma del cliente
Adilab