

Datos del equipo

Nombre:	Pipeta	ID cliente:	PI-002
Tipo:	Multicanal	Serie:	2007145129
Marca:	Brand	Modelo:	traspeter
Ubicación:	Vacunación	Accesorios:	N/A

Datos del cliente

Nombre:	Angela Ramirez	NIT:	1017134059
Dirección:	Carrera 92 # 38-80 Santa Monica	Ciudad:	medellin

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Fecha:	27/5/2026
Profesional:	Técnico		

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Verificar termostato y control de temperatura	Eléctrico	OK	—
Medir voltajes de funcionamiento	Eléctrico	OK	—
Verificar motoventiladores (condensador y evaporador)	Mecánico	OK	—
Limpiar condensador y rejillas	Limpieza	OK	—
Verificar junta de la puerta	Mecánico	OK	—
Inspeccionar presencia de óxido	Inspección	OK	—
Aplicar pintura anticorrosiva si es necesario	Mecánico	OK	—
Verificar alarma de temperatura	Eléctrico	OK	—
Registrar temperatura de operación	Medición	OK	—
Verificar sistema de descongelación	Mecánico	OK	—

Firma del profesional
Técnico

Firma del cliente
Angela Ramirez