

Datos del equipo

Nombre:	Pipeta	ID cliente:	PI-002
Tipo:	Multicanal	Serie:	2007145129
Marca:	Brand	Modelo:	traspeter
Ubicación:	Vacunación	Accesorios:	N/A

Datos del cliente

Nombre:	Angela Ramirez	NIT:	1017134059
Dirección:	Carrera 92 # 38-80 Santa Monica	Ciudad:	medellin

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento correctivo	Fecha:	27/5/2026
Profesional:	Sebastián Restrepo	Orden de servicio:	GH-227
N° de informe:	3325		

Observaciones / Hallazgos

Se observa lubricación incorrecta

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Verificar toma de volumen	Medición	OK	—

Conclusión

El equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento

Evidencia fotográfica



Firma del profesional

Firma del cliente

