

Datos del equipo

Nombre:	Centrifuga	ID cliente:	CE-001
Tipo:	Refrigerada	Serie:	C25516N
Marca:	Pasteur	Modelo:	Speed-123
Ubicación:	Laboratorio de sangre	Accesorios:	N/A

Datos del cliente

Nombre:	Angela Ramirez	NIT:	1017134059
Dirección:	Carrera 92 # 38-80 Santa Monica	Ciudad:	medellin

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Fecha:	27/5/2026
Profesional:	Sebastián Restrepo	Orden de servicio:	GH-225
N° de informe:	3321		

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Verificar rotor y su fijación	Mecánico	OK	—
Verificar tapas y seguros	Mecánico	OK	—
Medir RPM vs display	Medición	OK	—
Verificar temporizador	Eléctrico	OK	—
Verificar freno	Mecánico	OK	—
Verificar nivelación	Mecánico	OK	—
Limpiar cámara interna	Limpieza	OK	—
Verificar presencia de óxido o corrosión	Inspección	OK	—
Lubricar bisagras y seguros	Mecánico	OK	—
Verificar cable de alimentación	Eléctrico	OK	—

Evidencia fotográfica



Firma del profesional
Sebastián Restrepo

Firma del cliente
Angela Ramirez