



Datos del cliente

Nombre: Sebastián Restrepo NIT: 1017197421
Dirección: Carrera 92 # 38-80 Santa MonicaCiudad: Medellín
Email: jari3086@gmail.com

Datos del equipo

Nombre: Refrigerador ID cliente: 13704822
Tipo: Horizontal Serie: C25516N
Marca: Vestfrost Modelo: MK304
Ubicación: Vacunación Accesorios: Canastillas

Servicio realizado

Tipo: Mantenimiento preventivo Fecha: 2026-06-02
Profesional: Sebastián Restrepo

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Verificar termostato y control de temperatura	Eléctrico	OK	—
Medir voltajes de funcionamiento	Eléctrico	OK	—
Verificar motoventiladores (condensador y evapo- rador)	Mecánico	OK	—
Limpiar condensador y rejillas	Limpieza	OK	—
Verificar junta de la puerta	Mecánico	OK	—
Inspeccionar presencia de óxido	Inspección	OK	—
Aplicar pintura anticorrosiva si es necesario	Mecánico	OK	—
Verificar alarma de temperatura	Eléctrico	OK	—
Registrar temperatura de operación	Medición	OK	—
Verificar sistema de descongelación	Mecánico	OK	—

Evidencia fotográfica



Firma del profesional que ejecuta
Sebastián Restrepo

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned in the center of the document.

Firma del profesional que aprueba
Administrador

Firma de quien recibe a satisfacción
Sebastián Restrepo