

Datos del cliente

Nombre:	Adilab	NIT:	900.341.857
Dirección:	Cr 43 # 34-95, piso 10 Almacen- tro	Ciudad:	Medellín
Email:	sic.medicinalaboral.adilab@gmail.com		

Datos del equipo

Nombre:	Centrifuga	ID cliente:	PI-002
Tipo:	Refrigerada	Serie:	C25516N
Marca:	Pasteur	Modelo:	Force FX
Ubicación:	Laboratorio	Accesorios:	N/A

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Fecha:	2026-06-02
Profesional:	Juliana Agudelo	Orden de servicio:	GH-225
N° de informe:	3325		

Observaciones

ok

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Verificar rotor y su fijación	Mecánico	OK	—
Verificar tapas y seguros	Mecánico	OK	—
Medir RPM vs display	Medición	OK	—
Verificar temporizador	Eléctrico	OK	—
Verificar freno	Mecánico	OK	—
Verificar nivelación	Mecánico	OK	—
Limpiar cámara interna	Limpieza	OK	—
Verificar presencia de óxido o corrosión	Inspección	OK	—
Lubricar bisagras y seguros	Mecánico	OK	—
Verificar cable de alimentación	Eléctrico	OK	—

Conclusión

ok

Evidencia fotográfica



Firma del profesional que ejecuta
Juliana Agudelo

Firma del profesional que aprueba
Administrador

Firma de quien recibe a satisfacción
Adilab