



Datos del cliente

Nombre:	Jari	NIT:	1017134059
Dirección:	Carrera 92 # 38-76	Ciudad:	Medellín
Email:	jari3086@gmail.com		

Datos del equipo

Nombre:	Refrigerador	ID cliente:	REV456
Tipo:	Vertical	Serie:	SN8564
Marca:	Electrolux	Modelo:	MDF80
Ubicación:	Vacunación	Accesorios:	Canastillas

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Fecha:	2026-06-03
Profesional:	Juliana Agudelo	Orden de servicio:	GH-229
N° de informe:	3328		

Observaciones

Ok

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Verificar termostato y control de temperatura	Eléctrico	OK	—
Medir voltajes de funcionamiento	Eléctrico	OK	—
Verificar motoventiladores (condensador y evaporador)	Mecánico	OK	—
Limpiar condensador y rejillas	Limpieza	OK	—
Verificar junta de la puerta	Mecánico	OK	—
Inspeccionar presencia de óxido	Inspección	OK	—
Aplicar pintura anticorrosiva si es necesario	Mecánico	OK	—
Verificar alarma de temperatura	Eléctrico	OK	—
Registrar temperatura de operación	Medición	OK	—
Verificar sistema de descongelación	Mecánico	OK	—

Conclusión

OK

Evidencia fotográfica



Julia

Firma del profesional que ejecuta
Juliana Agudelo

Leidy

Firma del profesional que aprueba
Administrador

Samira

Firma de quien recibe a satisfacción
Jari