



Datos del cliente

Nombre:	Adilab sas	NIT:	890890890
Dirección:	Sabaneta	Ciudad:	Sabaneta
Email:	adilab@adilab.com		

Datos del equipo

Nombre:	Refrigerador	ID cliente:	0002
Tipo:	Horizontal	Serie:	2021224236
Marca:	Vestfrost	Modelo:	Mk304
Ubicación:	Vacunacion	Accesorios:	Canastillas

Servicio realizado

Tipo:	Verificación metrológica	Fecha:	2026-06-04
Profesional:	Juan Pablo Vanegas	Orden de servicio:	M-256
Nº de informe:	3340		

Observaciones

El equipo se recibe con sucio y con presencia de oxido

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Verificar termostato y control de temperatura	Eléctrico	OK	—
Medir voltajes de funcionamiento	Eléctrico	OK	—
Verificar motoventiladores (condensador y evaporador)	Mecánico	OK	—
Limpiar condensador y rejillas	Limpieza	OK	—
Verificar junta de la puerta	Mecánico	OK	—
Inspeccionar presencia de óxido	Inspección	OK	—
Aplicar pintura anticorrosiva si es necesario	Mecánico	OK	—
Verificar alarma de temperatura	Eléctrico	OK	—
Registrar temperatura de operación	Medición	OK	—
Verificar sistema de descongelación	Mecánico	OK	—

Conclusión

El quipo queda funcionando bien

Evidencia fotográfica



Juan P

Firma del profesional que ejecuta
Juan Pablo Vanegas

[Signature]

Firma del profesional que aprueba

[Signature]

Firma de quien recibe a satisfacción
Adilab sas