



Datos del cliente

Nombre:	Adilab Sede Almacentro	NIT:	9003418572
Dirección:	Cra 43A # 34-95 Piso 10 Torre Norte	Ciudad:	Medellín
Email:	info@adilab.com.co		

Datos del equipo

Nombre:	AGITADOR	ID cliente:	00001434
Tipo:	No aplica	Serie:	2105135
Marca:	OSS SALUD	Modelo:	ZJZD-III
Ubicación:	Labiratorio	Accesorios:	No registra

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Fecha:	2026-06-11
Profesional:	Sebastián Restrepo	Orden de servicio:	G-502-26
N° de informe:	3386		

Observaciones

Sin novedad

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Revisión del estado general del equipo	Inspección	OK	—
Revisión del estado y continuidad del cable AC	Inspección	OK	—
Inspeccionar la integridad mecánica de interruptores y controles	Inspección	OK	—
Revisión de colector, balineras y escobillas del motor; reemplace si es necesario.	Inspección	OK	—
Revisión y balanceo de bandeja, ajuste y limpieza	Limpieza	OK	—
Verificación de la unidad de operación	Mecánico	OK	—
Verificación de la velocidad (RPM) con el instrumento externo de comparación	Medición	OK	101,1 - 101,3 - 101,6
Revisión del control de velocidad y temporizador, ajuste, limpieza general y prueba funcional	Otro	OK	—
Verificación de exceso de vibraciones y ruido	Seguridad	OK	—

Conclusión

Equipo en óptimas condiciones

Firma del profesional que ejecuta
Sebastián Restrepo

Firma del profesional que aprueba
Sebastián Restrepo

Firma de quien recibe a satisfacción
Adilab Sede Almacentro