



Datos del cliente

Nombre:	Adilab Sede Almacentro	NIT:	9003418572
Dirección:	Cra 43A # 34-95 Piso 10 Torre Norte	Ciudad:	Medellín
Email:	info@adilab.com.co		

Datos del equipo

Nombre:	REFRIGERADOR	ID cliente:	00001458
Tipo:	Vertical	Serie:	HYRF91S2106000005
Marca:	HYUNDAI	Modelo:	HYRF91S
Ubicación:	Laboratorio	Accesorios:	No posee

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Fecha:	2026-06-11
Profesional:	Administrador	Orden de servicio:	G-502-26
N° de informe:	3385		

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Revisión del estado general de equipo	Inspección	OK	—
Revisión del serpentín	Inspección	OK	—
Revisión de unidad de refrigeración y termostato	Inspección	OK	—
Inspección del estado del motor	Inspección	OK	—
Chequeo estado de moto-ventiladores	Mecánico	OK	—
Revisión de unidades de condensación	Inspección	OK	—
Revisión y limpieza de tarjeta electrónica	Inspección	OK	—
Verificación del control de temperatura	Medición	OK	—
Verificación del estado de las paredes	Inspección	OK	—
Verificación del estado del empaque de la puerta	Inspección	OK	—
Ajuste de elementos	Accesorios	OK	—
Toma de presión del equipo si aplica	Medición	OK	—
Lavado y llenado de pilas	Limpieza	OK	—
Limpieza integral del equipo (interna y externa)	Limpieza	OK	—
Mediciones de voltaje y amperaje equipo	Medición	OK	120 VAC ; 1,22 A
Mediciones de voltaje de entrada y salida de regulador (si aplica)	Medición	N/A	—
Set programado e histéresis en control digital (si aplica)	Medición	N/A	Tiene control analógico

Firma de quien recibe a satisfacción
Adilab Sede Almacentro

Firma del profesional que ejecuta
Administrador

Firma del profesional que aprueba