



Datos del cliente

Nombre:	Metrosalud	NIT:	800.058.016
Sede:	—	Ciudad:	Medellin
Dirección:	Carrera 50 # 44 - 27 (sede administrativa)	Email:	administracion.pai@medellin.gov.co

Datos del equipo

Nombre:	Planta Eléctrica	ID cliente:	No registra
Tipo:	Diesel	Serie:	31513030108
Marca:	Kipor	Modelo:	KDE20SS3
Ubicación:	Cuarto técnico	Accesorios:	No registra

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Fecha:	2026-06-12
Profesional:	Administrador	Orden de servicio:	G-503-26
N° de informe:	3321		


Observaciones

Recibo planta eléctrica sin novedades

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Verificación de nivel de aceite.	Inspección	OK	—
Verificación de nivel de combustible.	Inspección	OK	—
Verificación nivel de refrigerante	Inspección	OK	—
Inspección de fugas.	Inspección	OK	—
Interruptor principal planta en modo auto.	Inspección	OK	—
Verificar el nivel del líquido refrigerante	Inspección	OK	—
Detección de falla de energía	Eléctrico	OK	—
Control envía señal para arranque automático	Medición	OK	—
Verificación transferencia planta-equipos	Eléctrico	OK	—
Apagado (detección automática de red publica)	Eléctrico	OK	—
Verificación del radiador	Inspección	OK	—
Verificar el sistema de carga de batería automático	Medición	OK	—
Medición voltaje y amperaje líneas A, B y C	Medición	OK	—
Medición voltaje líneas AB,BC y CA	Medición	OK	—
Batería	Medición	OK	—
Horómetro	Medición	OK	—

Evidencia fotográfica



Firma del profesional que ejecuta
Administrador

Firma del profesional que aprueba
Sebastián Restrepo

Firma de quien recibe a satisfacción
Metrosalud