



Datos del cliente

Nombre:	Metrosalud	NIT:	800.058.016
Sede:	Metrosalud	Ciudad:	Medellin
Dirección:	Carrera 50 No. 44-27	Email:	administracion.pai@medellin.gov.co

Datos del equipo

Nombre:	Cuarto frio	ID cliente:	No registra
Tipo:	CAVA	Serie:	1300230121000360
Marca:	Rojas Hermanos	Modelo:	PTA BAT 100 X 200
Ubicación:	Cuarto de refrigeradores	Accesorios:	Estanterías

Servicio realizado

Tipo:	Calibración	Orden de servicio:	GH-227
Profesional:	Administrador	N° de informe:	3322
Fecha ejecución:	2026-06-12	Próximo mantenimiento:	2026-12-12

Observaciones

Ok

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Limpieza chasis.	Limpieza	OK	—
Limpieza de filtros.	Limpieza	OK	—
Limpieza de serpentín.	Limpieza	OK	—
Ajuste de tornillería.	Seguridad	OK	—
Acción temporizadores-retardadores.	Inspección	OK	—
Revisión de moto ventiladores	Mecánico	OK	—
Verificación de luces.	Eléctrico	OK	—
Verificación de control	Visual	OK	—
Verificación de la acometida eléctrica	Medición	OK	—
Chequeo estado paredes y piso	Visual	OK	—
Revisión de empaques de la puerta	Inspección	OK	—
Verificación y limpieza de evaporadores	Limpieza	OK	—
Limpieza chasis (condensadora)	Limpieza	OK	—
Limpieza de serpentín (condensadora)	Limpieza	OK	—
Verificación del compresor (condensadora)	Eléctrico	OK	—
Verificación de filtros (condensadora)	Inspección	OK	—
Verificación de moto-ventiladores (condensadora)	Inspección	OK	—
Verificación de visores (condensadora)	Inspección	OK	—
Verificación electroválvulas (condensadora)	Inspección	OK	—
Verificación del tablero de control (condensadora)	Inspección	OK	—
Mediciones eléctricas condensadora 1; voltaje placa 220 VAC	Medición	OK	—
Mediciones eléctricas condensadora 2; voltaje placa 220 VAC	Medición	OK	—
Refrigerante (condensadora 1)	Otro	OK	—
Refrigerante (condensadora 2)	Otro	OK	—

Conclusión

Ok



Firma del profesional que ejecuta
Administrador



Firma del profesional que aprueba



Firma de quien recibe a satisfacción
Metrosalud