



Datos del cliente

Nombre:	Adilab Ayudas Diagnósticas y Laboratorio Clínico S.A.S	NIT:	9003418572
Sede:	Envigado	Ciudad:	Envigado
Dirección:	Calle 38 sur # 43 - 49	Email:	ingenieria.biomedica.adilab@gmail.com

Datos del equipo

Nombre:	Centrifuga	ID cliente:	L-001
Tipo:	Refrigerada	Serie:	C25516N
Marca:	Pasteur	Modelo:	Force FX
Ubicación:	Laboratorio de sangre	Accesorios:	Sin accesorios

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Orden de servicio:	GH-226
Profesional:	Sebastián Restrepo	N° de informe:	3321
Fecha ejecución:	2026-06-12		

Observaciones

OK

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Revisión del estado general del equipo	Inspección	OK	—
Revisión del estado y continuidad del cable AC	Inspección	OK	—
Inspeccionar la integridad mecánica de interruptores y controles	Inspección	OK	—
Revisión de colector, balineras y escobillas del motor; reemplace si es necesario.	Inspección	OK	—
Revisión y balanceo de bandeja, ajuste y limpieza	Limpieza	OK	—
Verificación de la unidad de operación	Mecánico	OK	—
Verificación de la velocidad (RPM) con el instrumento externo de comparación	Medición	OK	—
Revisión del control de velocidad y temporizador, ajuste, limpieza general y prueba funcional	Otro	OK	—
Verificación de exceso de vibraciones y ruido	Seguridad	OK	—

Conclusión

Ok

Firma del profesional que ejecuta
Sebastián Restrepo

Firma del profesional que aprueba
Sebastián Restrepo

Firma de quien recibe a satisfacción
Adilab Ayudas Diagnósticas y Laboratorio Clínico S.A.S