



Datos del cliente

Nombre:	Adilab Ayudas Diagnósticas y Laboratorio Clínico S.A.S	NIT:	9003418572
Sede:	Envigado	Ciudad:	Envigado
Dirección:	Calle 38 sur # 43 - 49	Email:	ingenieria.biomedica.adilab@gmail.com

Datos del equipo

Nombre:	Televisor	ID cliente:	Tv000001
Tipo:	32"	Serie:	123456789
Marca:	LG	Modelo:	No registra
Ubicación:	Sala	Accesorios:	Control

Servicio realizado

Tipo:	Mantenimiento preventivo	Orden de servicio:	G4444-25
Profesional:	Juan Pablo Vanegas	N° de informe:	1234
Fecha ejecución:	2026-06-12	Próximo mantenimiento:	2026-08-12

Observaciones

Bueno

Lista de chequeo

Ítem	Categoría	Resultado	Observación
Revisión del estado general del equipo	Inspección	OK	—
Verificación del cable de interface del sensor al equipo.	Inspección	OK	—
Verificación del puerto y conector del cable del sensor.	Inspección	OK	—
Verificación la integridad mecánica del sensor y las conexiones del cable de interfase.	Inspección	OK	—
Verificación del emisor y receptor de luz	Inspección	OK	—
Verificación de display	Inspección	OK	—
Verificación de la bisagra y resorte	Inspección	OK	—
Verificación del voltaje de alimentación.	Medición	OK	—
Revisión, ajuste, limpieza general y prueba funcional.	Otro	OK	—

Conclusión

No hsy



Firma del profesional que ejecuta
Juan Pablo Vanegas



Firma del profesional que aprueba
Sebastián



Firma de quien recibe a satisfacción
Adilab Ayudas Diagnósticas y Laboratorio Clínico S.A.S